Parametry startowe TIG wg grubości ścianki

Prąd stały, minus na elektrodzie, złącze doczołowe, pozycja podolna. W pozycjach przymusowych zwykle 10-20% mniej prądu.

Grubość	Prąd [A]	Wolfram [mm]	Spoiwo [mm]	Osłona Ar [l/min]	Uwagi
0,8-1,0 mm	20-45	1,0-1,6	1,0-1,6	5-7	często na styk, impuls
1,5 mm	40-70	1,6	1,6	6-8	
2,0 mm	60-90	1,6	1,6-2,0	6-8	rury spożywcze
3,0 mm	80-120	1,6-2,4	2,0-2,4	7-9	grań + lico
4,0 mm	100-150	2,4	2,4	8-10	ukosowanie wg WPS
5-6 mm	120-180	2,4	2,4-3,2	8-10	wielościegowo

Zawsze

- Najmniejszy prąd, który daje pełny przetop. Prowadź równo, nie grzej w miejscu.
- Łuk krótki - ok. średnica wolframu.
- Wypływ gazu po spawaniu: ok. 1 s na 10 A (start).
- Temperatura międzyściegowa: wg WPS (często maks. ok. 150°C).
- Krater zamykaj opadaniem prądu.
- Gorący koniec pręta zawsze w osłonie gazu.

Twoje sprawdzone ustawienia

Materiał / wymiar	Pozycja	Prąd	Gaz	Uwagi

[[DO SPRAWDZENIA]] Wartości to punkty startowe do prób, nie zastępują WPS ani wymagań klienta.