Kolory nalotu na spoinie - co znaczą i co poprawić

Skala 1-10 i orientacyjny tlen w gazie formującym wg wartości podawanych w literaturze do AWS D18.2 (grań rur ze stali austenitycznej). Kolory na wydruku przybliżone - porównuj z próbkami.

Poz.	Kolor	Opis	Tlen	Ocena
1		srebrny, metaliczny	ok. 10 ppm	zwykle OK
2		bardzo jasnosłomkowy	ok. 25 ppm	zwykle OK
3		jasnosłomkowy	ok. 50 ppm	zależy od klienta
4		słomkowy / jasnozłoty	ok. 100 ppm	zależy od klienta
5		złoty	ok. 200 ppm	do poprawy - trawienie
6		brązowy	ok. 500 ppm	do poprawy - trawienie
7		fioletowy / purpurowy	ok. 1 000 ppm	do poprawy
8		niebieski	ok. 5 000 ppm	do poprawy
9		szaroniebieski / szary	ok. 12 500 ppm	wada - zwykle wyciąć
10		ciemnoszary, chropowaty („cukier”)	ok. 25 000+ ppm	wada - wyciąć

Najczęstsze przyczyny ciemnego nalotu

- **Przedmuch** - za krótki; wymień kilka objętości rury przed zajarzeniem.
- **Szczelność** - korki, taśma, odsłonięta szczelina; odsłaniaj tylko spawany odcinek.
- **Przepływ** - za duży w trakcie robi zawirowania; formuj do ostygnięcia.
- **Ciepło** - za duży prąd, za wolno.

Kryterium akceptacji zawsze ustala specyfikacja klienta.

[[DO SPRAWDZENIA]] Wartości to punkty startowe do prób, nie zastępują WPS ani wymagań klienta.