Czyszczenie, trawienie, pasywacja - kolejność i BHP

1. Usuń odpryski (narzędzia **tylko** do nierdzewki).
2. Odtłuść.
3. Trawienie: pasta / żel / elektrochemicznie - czas wg karty producenta.
4. Spłucz dokładnie czystą wodą (przy wymaganiach - demineralizowaną).
5. Pasywacja (jeśli wymagana) i spłukanie.
6. Kontrola: równy, matowo-srebrny kolor, bez zacieków.

Metoda	Kiedy
Szczotka nierdzewna / włóknina	lekki nalot na licu, szybko
Pasta / żel trawiący	nalot 3+ na licu, pełne usunięcie warstwy zubożonej
Elektrochemicznie	lico, estetyka, bez past z HF
Trawienie obiegowe	wnętrze instalacji - usługa

> **BHP przy pastach:** kwas fluorowodorowy wnika przez skórę - oparzenia mogą nie boleć od razu. Rękawice chemoodporne, osłona twarzy, odzież, wentylacja. Karta charakterystyki i środek pierwszej pomocy wskazany przez producenta pod ręką. Ścieki - odpad niebezpieczny.

Nie rób: szczotki z czarnej stali, tarcz używanych do czarnej, chloru do mycia, zostawiania pasty dłużej niż zaleca producent.

[[DO SPRAWDZENIA]] Wartości to punkty startowe do prób, nie zastępują WPS ani wymagań klienta.