Szablony warsztatu - instrukcja

8 dokumentów dokumentacji spawalniczej dla małego warsztatu · wersja 1.0 · Instal-tig / Nierdzewka w warsztacie

> **Najpierw przeczytaj.** Szablony porządkują dokumentację i pokazują, co wpisać. **Nie zastępują**: kwalifikowania technologii (WPQR), uprawnień spawaczy, badań wykonywanych przez uprawnione osoby i jednostki, certyfikacji (np. ISO 3834, EN 1090) ani wymagań Twojego zamawiającego. Szablony zawierają odwołania do numerów norm, ale nie ich treść - normy kupisz w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. [[DO SPRAWDZENIA przez autora przed sprzedażą]]

Co jest w paczce

Plik	Format	Do czego
01-WPS-TIG-141	Word	instrukcja technologiczna spawania TIG 141 - parametry dla spawacza
02-Dziennik-spawania	Excel	ewidencja złączy: kto, kiedy, jakim WPS, z jakiego materiału, z jakim wynikiem; zakładka spawaczy z kontrolą ważności uprawnień
03-Protokol-VT	Word	badania wizualne złączy
04-Protokol-proby-szczelnosci	Word	próba szczelności / ciśnieniowa odcinka instalacji
05-Protokol-odbioru	Word	odbiór i przekazanie instalacji z listą dokumentacji
06-Rejestr-atestow	Excel	świadectwa materiałowe powiązane z miejscem użycia
07-Checklista-instalacji-higienicznej	Word	kontrola instalacji dla przemysłu spożywczego przed odbiorem
08-Plan-spawania-i-badan	Excel	plan przed rozpoczęciem prac: grupy złączy, WPS, badania, kryteria

Każdy plik jest w dwóch wersjach: **pusty** (folder *puste*) i **przykład wypełniony** (folder *przyklady*) - z danymi fikcyjnymi, oznaczonymi „PRZYKŁAD”.

Zacznij od tego (15 minut)

1. Otwórz każdy pusty plik i wpisz w nagłówku logo i dane swojej firmy (w Wordzie: dwuklik w nagłówek; w Excelu: komórka A2). Zapisz jako własny wzór.
2. Przeczytaj wymagania zamawiającego dla zlecenia: jakie dokumenty, jakie normy i poziom jakości, jakie badania, jaki kolor grani dopuszcza.
3. Wypełnij **plan spawania i badań** (08) - to porządkuje resztę.
4. Przygotuj **WPS** (01) dla każdej technologii - z podstawą kwalifikacji.
5. W trakcie prac prowadź **dziennik** (02) i **rejestr atestów** (06) na bieżąco - nie na koniec.

6. Po spawaniu: **protokoły VT** (03), próby (04), **checklista** (07), na końcu **protokół odbioru** (05).

Dokument po dokumencie

01 - WPS (TIG 141)

- **Podstawa kwalifikacji** - wpisz nr WPQR z jednostki lub inną podstawę, którą akceptuje zamawiający. Bez tego WPS jest tylko instrukcją wewnętrzną, nie kwalifikowaną technologią.
- **Zakresy** (grubości, średnice, pozycje, materiał) - przepisz z WPQR. Nie rozszerzaj ich „na oko”.
- **Parametry** - wpisz zakresy, w których faktycznie spawasz (z próbki / WPQR). Energię liniową wylicz wg metody wskazanej przez WPQR / zamawiającego.
- **Gaz formujący i tlen resztkowy** - jeśli zamawiający wymaga poziomu tlenu, wpisz go i mierz.
- Podpisuje osoba sporządzająca i koordynator spawania (jeśli firma go ma).

02 - Dziennik spawania

- Jeden wiersz = jedno złącze. Nr złącza zgodny z rysunkiem / izometrią.
- Złącze naprawiane wpisz jako nowe (np. S-02A) z uwagą „naprawa S-02”.
- Kolumny „Formowanie” i „VT wynik” mają listy wyboru. Filtr w nagłówku pozwala pokazać np. wszystkie złącza danego spawacza.
- Zakładka **Spawacze**: wpisz datę ważności uprawnień - komórka zmieni kolor na żółty (mniej niż 60 dni) lub czerwony (po terminie).

03 - Protokół VT

- Wpisz normę kryteriów i poziom jakości wymagany przez zamawiającego (np. odwołanie do PN-EN ISO 5817 i poziomu B, C lub D).
- Wymagania dodatkowe (np. kolor grani) zapisz osobno - często są ostrzejsze niż norma.
- Badanie wykonuje i podpisuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, jeśli zamawiający tego wymaga.

04 - Próba szczelności / ciśnieniowa

- Ciśnienie i czas próby - z wymagań zamawiającego / projektu, nie „z głowy”.
- Manometr z aktualnym wzorcowaniem - wpisz nr i datę.
- Próby powietrzem lub azotem - wyłącznie z procedurą BHP; gaz ściśliwy gromadzi energię.

05 - Protokół odbioru

- Lista dokumentacji: wpisz TAK / NIE / ND (nie dotyczy) i liczbę stron.
- Usterki z terminem i osobą odpowiedzialną - bez tego „odbiór z uwagami” ciągnie się miesiącami.

06 - Rejestr atestów

- Każda partia materiału i spoiwa: nr wytopu i nr świadectwa. Typy świadectw (2.2 / 3.1 / 3.2) - odwołanie do PN-EN 10204.
- Kolumna „Gdzie użyto” łączy materiał ze złączami z dziennika - zamawiający często o to pyta.
- Skany świadectw trzymaj w jednym folderze i wpisuj ścieżkę.

07 - Checklista instalacji higienicznej

- Przejdź listę przed zgłoszeniem do odbioru. Każde „Nie” - opis i termin poprawy.
- Punkty mają charakter ogólny; specyfikacja zamawiającego (np. długość odgałęzień, chropowatość) jest ważniejsza.

08 - Plan spawania i badań

- Grupy złączy (odcinki, średnice), WPS, wymagane kwalifikacje spawaczy i zakres badań (np. VT 100%, PT x%, RT x%) - wg wymagań zamawiającego.
- Jeśli zamawiający tego wymaga, przekaż plan przed rozpoczęciem prac.

Licencja i aktualizacje

- Możesz wypełniać, zmieniać, drukować i dodawać logo - na potrzeby swojej firmy.
- Nie możesz odsprzedawać ani udostępniać publicznie pustych szablonów.
- Kupujący pakiet „Komplet” dostają aktualizacje plików przez 12 miesięcy e-mailem.

Pytania i uwagi: slawek_21@op.pl [[POTWIERDŹ ADRES]]