BE Commande d'un système de conversion électromécanique

Séance 3

On se propose de calculer et de simuler une loi de commande par retour d'état avec action intégrale dans sa version discrète, c'est-à-dire destinée à être implantée en numérique. Le retour d'état sera développé en considérant une boucle interne de courant. Il s'agira au final d'extraire l'équation récurrente à la période d'échantillonnage destinée à être implantée sur le système cible.

Objectifs:

- Introduire le calculateur dans la boucle de commande via un bloqueur d'ordre 0.
- Calculer et implanter une loi de commande discrète permettant d'imposer la vitesse de rotation de la machine.
- Définir l'équation récurrente finale destinée à être implantée sur le système cible disponible en salle de TP Informatique Industrielle.

I – Commande Echantillonnée:

Il s'agit de redimensionner la loi de commande obtenue en continu en prenant en compte le caractère échantillonné de la commande c'est-à-dire en incluant la présence du bloqueur.

Points à traiter :

- A partir des équations continues obtenues à la séance précédente (Retour d'état avec boucle interne de courant), exprimez l'équation d'état discrète de la forme (X(k+1)=F.X(k)+G.u(k)); modèle d'ordre 2. (On pourra utiliser les fonctions c2dm de MATLAB).
- •Vérifiez la commandabilité et l'observabilité du système pour une période Te=250 μs.
- •A l'aide du modèle précédent déterminez les paramètres de la loi de commande pour imposer les valeurs propres en boucle fermée selon un pôle double en —wbp*Te= -15 *Te (rd) (On souhaite un temps de réponse à 5% d'environ 350ms)— Utilisation de la fonction acker de MATLAB.
- Calculer le terme d'anticipation **g1** pour compenser un pôle et **g2** pour annuler xr en régime établi pour une entrée en échelon.
- Effectuez diverses simulations temporelles pour caractériser les performances obtenues lors d'une sollicitation en échelon de vitesse puis pour une rampe de vitesse pour les deux valeurs du terme d'anticipation (**g1 et g2**). Après un démarrage à vide on injectera une perturbation de couple ($f_1 = 3.10^{-4} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$). L'analyse considèrera le temps de réponse, l'erreur statique, l'erreur de trainage, le dépassement sur la vitesse.

II – Détermination de loi de commande à implanter sur le système cible :

- Ecrire la loi de contrôle obtenue sous une forme récurrente u(k+1) = f(u(k), Vitref(k), Vit(k), xr(k)).
- •Introduire les facteurs d'échelle vu lors de la séance « Initiation à la commande numérique

d'une machine à courant continu » présentée par Eric Tournier (page 18).

• Mettre en place un dispositif d'anti-saturation de la grandeur intégrale (Anti-windup), prenant en compte que le courant de référence est borné entre Imax et –Imax.