BE Commande d'un système de conversion électromécanique Séance 2

On se propose de calculer et de simuler une loi de commande par retour d'état avec action intégrale dans sa version continue, c'est-à-dire destinée à être implantée en analogique. Le retour d'état sera d'abord développé en considérant une boucle interne de courant puis sans boucle interne de courant.

Objectifs:

- Représentation d'un système par équation d'état continue
- Calcul et implantation d'une loi de commande par retour d'état continu permettant d'imposer la vitesse de rotation.
- Analyse des performances en boucle fermée en fonction des sollicitations et des paramètres de la synthèse.
- Commande avec boucle de courant interne et sans boucle de courant interne

I - Retour d'état avec boucle interne de courant

Points à traiter :

- Représentez la machine associé à son hacheur et la boucle interne de courant par une équation d'état continue de la forme (X'=AX+B). On considérera que la boucle de courant est rapide devant l'évolution de la vitesse, ainsi le courant n'est plus une variable d'état (Iref=II). Les variables d'états sont la vitesse de rotation et la sortie de l'intégrateur. Le couple de charge sera ici considéré comme nul (f1=0).
- Evaluez la commandabilité et l'observabilité du système.
- A l'aide du modèle précédent déterminez les paramètres de la loi de commande pour imposer les valeurs propres en boucle fermée selon un pôle double en –wbp=-40 rd/s– Utilisation de la fonction acker de MATLAB.
- Calculez le terme d'anticipation **g1** pour compenser un pôle et **g2** pour annuler xr en régime établi pour une entrée en échelon.
- Effectuez diverses simulations temporelles pour caractériser les performances obtenues lors d'une sollicitation en échelon de vitesse puis pour une rampe de vitesse pour les deux valeurs du terme d'anticipation (**g1 et g2**). Après un démarrage à vide on injectera une perturbation de couple ($f_1 = 3.10^{-4} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$). L'analyse considèrera le temps de réponse, l'erreur statique, l'erreur de trainage, le dépassement sur la vitesse.

II – Retour d'état sans boucle interne de courant

Points à traiter :

- Représenter la machine et le hacheur par une équation d'état continue de la forme (X'=AX+B); modèle d'ordre 3. Les variables d'états étant le courant, la vitesse et la sortie de l'intégrateur. Le couple de charge sera ici considéré comme nul (f1=0).
- Evaluez la commandabilité et l'observabilité du système.
- A l'aide du modèle précédent déterminez les paramètres de la loi de commande pour imposer les valeurs propres en boucle fermée selon un pôle triple en –wbp=wd/sqrt(10) Utilisation de la fonction acker.
- Calculez le terme d'anticipation **g1** pour compenser un pôle et **g2** pour annuler xr en régime établi pour une entrée en échelon.
- Effectuez diverses simulations temporelles pour caractériser les performances obtenues lors d'une sollicitation en échelon de vitesse puis pour une rampe de vitesse pour les deux valeurs du terme d'anticipation (**g1 et g2**). Après un démarrage à vide on injectera une perturbation de couple ($f_1 = 3.10^{-4} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$). L'analyse considèrera le temps de réponse, l'erreur statique, l'erreur de trainage, le dépassement tant sur la vitesse que sur le courant.