

Marivold WiFi Audit

Dato: 2026-07-15 · Kilde: SSH-output fra fire AP460C + iPhone WiFi-info · Status: kartlegging, ingen endringer utført

Denne rapporten er både en dokumentasjon av dagens tilstand og et selvstendig handoff-dokument. Lim inn hele filen til Claude Code på PC-en for å fortsette arbeidet uten å måtte forklare konteksten på nytt.

Del 1: Kontekst

Marivold Resort, XIQ-tenant `VHM-HCPDLL0M`. Bruker ønsket først å heve *max clients* på tre AP-er fordi Adm-nettet oppleves «fullt». Diagnose viser at det egentlige problemet er (a) DHCP-scope-utnyttelse på Marivold-guest, ikke Adm, og (b) alvorlig kanalplan-feil på tvers av fire AP-er. Ingen endringer utført enda.

Bruker jobber lokalt via SSH på AP-er + GUI mot XIQ og Palo Alto. Claude Code på PC-en har ikke direkte tilgang — rollen er å gi eksakte kommandoer, GUI-oppskrifter og verifikasjonssteg.

Del 2: Utstyrsinventar

Access points (Extreme AP460C, IQ Engine 10.8r7)

Navn	Mgmt IP	Uplink	2.4 kanal	5 kanal	Adm-klienter (2G+5G)
AP460c-Selvinnsjekk	192.168.200.203	X435-8P-4S	1	149	2 + 1
AP460-Stolpe	192.168.200.179	TSW202 (via .1.2)	11	60 DFS	1 + 0
AP460c-Toalett	192.168.200.183	SW7-toalett (.8)	11	157	1 + 0
AP460c-Resepsjon	192.168.200.144	SW5-ButikkTEMP (.6)	11	157	2 + 0

Andre AP-er

- AP305cx-Gazastripe-Bobil-Ext** (192.168.200.138) — mesh backhaul til Toalett-APen
- Flere Aerohive/Extreme-AP-er sett i ACSP-scan (Vivendel, Marivold-ny osv)

Switcher

- SW5-ButikkTEMP** — HP J9774A 2530-8G-PoEP, YA.16.06.0006, 192.168.200.6
- SW7-toalett** — HP J9774A 2530-8G-PoEP, YA.15.16.0006, 192.168.200.8
- X435-8P-4S** — Extreme, ExtremeXOS 30.7.1.1 (des 2020), IP antas 192.168.200.3
- TSW202-skjaering** — industriell gateway på 192.168.1.2 (annet subnet), uplink for Stolpe. Undersøkes.

Brannmur

Palo Alto på 192.168.200.1 (bekreftet via ARP + default gateway). Ikke logget inn ennå.

VLAN / subnet

VLAN	Navn	Subnet	User-profile
10	Adm-nett	192.168.200.0/24	Adm-nett
20	Marivold-guest	192.168.202.0/24	Marivold-guest (QoS Rate-Limit-1)
40	(ukjent)	192.168.240.0/24	—
—	Annet	192.168.1.0/24 via TSW202	—

SSID-er

- **Adm-nett** — WPA2-PSK AES, VLAN 10, 2.4 + 5GHz
- **Marivold-ny** — WPA2-PSK AES, VLAN 20, 2.4 + 5GHz

Del 3: Klienttall (fra ARP)

- **Adm-nett (192.168.200.x)**: ~30 unike IP-er, 6–8 trådløse. Resten kabel.
- **Marivold-guest (192.168.202.x)**: 100+ unike IP-er. Nærmer seg fullt for /24.

Konklusjon: «Fullt for IP-tilkoblede enheter»-meldingen gjelder trolig *guest-nettet*, *ikke Adm*. Må bekreftes på Palo Alto DHCP.

Del 4: Kritiske funn

K1 — Kanalplan brutt (2.4GHz). Tre av fire AP-er kjører kanal 11 samtidig. Egne AP-er stjeler airtime. Resepsjon-APen viser 24 % CRC error og 66 % airtime utilization som direkte konsekvens.

K2 — Kanalplan brutt (5GHz). Toalett og Resepsjon deler kanal 157.

K3 — ACSP disabled overalt. `show acsp _last-selection` viser Disabled for wifi0/wifi1 på alle AP-er. Kanaler manuelt låst uten koordinering. Merk: å bare skru på ACSP gir samme resultat (alle ender på 11) fordi ekstern interferens gjør 1 og 6 dyrere. Løsning: manuell 1/6/11 basert på fysisk plassering.

K4 — 11ax-features slått av. BSS Color = 0, MU-MIMO disabled på 5GHz, A-MSDU disabled, Tx Chain static 2 på 2.4 på Resepsjon.

K5 — Firmware aldrende. X435 kjører 30.7.1.1 fra 2020. HP 2530 er 1 Gbit / 8 porter / 802.3at.

K6 — Adm-nett har 0 klienter på 5GHz. SSID kringkastes, men ingen kobler seg til (klienter er POS/skrivere som er 2.4-only). Vurder Adm som 2.4-only.

K7 — Stolpe uplinker via 192.168.1.2 (TSW202). Merkelig arkitektur. Årsak må undersøkes.

Del 5: Bra ting

- CAPWAP til XIQ stabil (Selvinnsjekk uptime 21 dager, 843 GB tunnellet)
- Temperatur 41–44°C på alle AP-er
- Ingen radar detected på DFS
- Mesh backhaul Toalett ↔ Gazastripe-Bobil-Ext fungerer
- PoE 802.3at overalt, 7 W usage — god margin

Del 6: Prioritert fikselite

P0 — Kanalplan (i XIQ Radio Profile)

AP	2.4GHz	5GHz
Selvinnsjekk	1	36
Stolpe	6	100 (DFS)
Toalett	11	149
Resepsjon	6	157

P1 — 11ax-features (Radio Profile)

- BSS Coloring: Auto (begge radioer)
- MU-MIMO: On (5GHz)
- A-MSDU: On

P2 — TX power ned

Radio Profile 2G: Max TX = 10 dBm (fra 12). Reduserer overlap mellom egne AP-er.

P3 — Verifiser guest-DHCP på Palo Alto

```
ssh admin@192.168.200.1
show dhcp server settings all
show dhcp server lease interface all
```

Sannsynlig funn: guest-scope mindre enn /24. Fix: utvid til hele /24 eller flytt til /23.

P4 — Firmware

Oppgrader X435 fra 30.7.1.1 til nyeste 32.x GA. Etter det: vurder HP 2530-bytte.

P5 — Undersøk TSW202

Hva står den for? Hvorfor uplinker Stolpe-APen via 192.168.1.2?

Del 7: Neste steg for Claude Code

Når du blir promptet på PC-en, kan bruker be deg om:

1. **Skriv XIQ-oppskrift** for P0/P1/P2 med eksakte klikk-stier
2. **Skriv Palo Alto commit-blokk** for guest-DHCP — trenger P3-output først
3. **Skriv rollback-plan** før noen endring gjøres
4. **Bygg videre på scaffoldet** i `agents/wifi/` for å automatisere XIQ-audit (repo: `preben-byte/Anthropic-claude-code`, branch `claude/wifi-config-optimization-tzoxnf`)

Ikke gi CLI-kommandoer for IQ Engine 10.8 uten å sjekke syntax først — feil kommando kan ta radioen ned. Alle endringer skal helst inn i XIQ (overlever strømbrydd og re-provisioning).

Bruker har både **Palo Alto og Cisco**. Palo Alto er brannmur på .1. Cisco er ikke identifisert enda.

Del 8: Referansedata

- Radio-profiler: `Marivold-AP460C-Outdoor-2G` , `Marivold-AP460C-Outdoor-5G`
- QoS-policy: `Rate-Limit-1` (1 Gbps user limit) for guest
- CAPWAP primary: `se-cws-0.extremecloudiq.com` , backup: `se-cwm.extremecloudiq.com`
- Region: World, Country code 410 (Norge)
- Native VLAN på AP-eth0: 10 (Adm) — AP-management på Adm-VLAN
- Sikkerhet: alle SSID WPA2-PSK / AES CCMP. Ingen WPA3, 802.1X eller PPSK. Verdt oppgradering.