

LAPORAN PROBLEM MESIN CTP 1 HEIDELBERG SUPRASETTER

Periode: 30 November 2025 - 04 December 2025

Tanggal	Problem	Solusi	Teknisi	Status	Downtime
03 Dec 2025 21:07	LASER JUMP setelah imaging gambar yang di keluarkan tidak sesuai dan tidak ada keterangan error, plate next di keluarkan tidak ada masalah	plate ke 2 sudah normal kembali tanpa merubah apapun	-	Selesai	0.1 jam
01 Dec 2025 13:28	ERROR 6327 : INTERNAL ERROR PLATE TERSANGKUT SILINDER	Melakukan manual load untuk mengeluarkan plate yang tersangkut pada silinder. 1. Klik change to device. 2. Klik/Masuk ke INPUT. 3. Lalu lepaskan tanda panah pada kolom material name XL162, lalu arahkan kembali pada kolom material XL162. 4. Lalu klik the selected material type manual load yang mengarah ke kanan Setelah itu mesin akan meminta plate	-	Selesai	1.3 jam