



WODE ALAT	WAKTU KERUSAKAN			WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN			RINCIAN KERUSAKAN				RINCIAN SPARE PART  Consumable Spareparts						WESTER ANG AN
KODE ALAT	Tanggal Mulai Tanggal S		Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	Frekuensi Kerusakan	Parts Details Qt		_	Part Number Q		TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
						Jani	Kerusakan	<u> </u>		Kerusakan		<u> </u>	<u> </u>	Number	<u> </u>		
STS 01	6/9/2022 10:00	6/9/2022 10:30	0:30:00	6/9/2022 10:30	6/9/2022 17:00	6:30:00	Motor Hoist Brake MC 2 Tidak Bekerja	Hoist	Muncul Alarm Hoist Brake MC 2 Fault, maka dilakukan pemeriksaan motor hoist brake mc 2, analisa pemeriksaan bahwa mekanikal bagian dalam motor thrustor no2 (rusak).	1	-	-	Bearing NTN 6302 ZZ	-	1	Perbaikan dilakukan dengan membongkar motor thrustor dan mengganti Bearing motor yang rusak dengan yang baru	-
	Total Kerusakan 0:30:00		0:30:00	Total Perbaikan 6:30		6:30:00				1		0			1		
STS 02	6/29/2022 9:00	6/29/2022 9:30	0:30:00	6/29/2022 9:30	6/29/2022 10:30	1:00:00	AC di E-room tidak dingin	E-room	Saat dilakukan pemeriksaan AC di E-room tidak mengeluarkan udara dingin, setelah dilakukan penegecekan ditemukan bahwa tahanan kapasitor sudah lemah.	1	-	-	Kapasitor HFC-MPS 20Uf±DC 450 V-B	-	1	Dilakukan pembongkaran pada kapasitor yang sudah lemah dari papan PCB dan diganti dengan kapasitor yang baru	
	Total Kerusakan 0:3		0:30:00	Total Perbaikan		1:00:00				1		-			1		
STS 03	6/6/2022 14:00	6/6/2022 14:30	0:30:00	6/6/2022 14:30	6/6/2022 15:30	1:00:00	AC di E-room tidak dingin	E-room	Saat dilakukan pemeriksaan AC di E-room tidak mengeluarkan udara dingin, setelah dilakukan penegecekan oleh teknisi AC ditemukan bahwa tahanan kapasitor sudah lemah.	1	-	-	Kapasitor HFC-MPS 20Uf±DC 450 V-B	-	1	Dilakukan pembongkaran pada kapasitor yang sudah lemah dari papan PCB dan diganti dengan kapasitor yang baru	-
	Total Kerusakan		0:30:00	Total Pe	erbaikan	1:00:00				1		0			1		
STS 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Pe	erbaikan	0:00:00				0		0			0		

	Medan,	Mei 2022
Prepared by:	Acknowledge by :	

RONI ARDIAN
Site Manager
PT. Prima Multi Peralatan

AUGUSTO DWIFA DANIEL

Spv. ABM Dermaga dan Lapangan PT. Prima Terminal Petikemas



Total Kerusakan

0:15:00

	TERMI	VAL PET PR	IMA T														
	****			WAKTU PELA	KSANAAN PERI	BAIKAN		Consumable	N SPARE PAR	Т	1						
KODE ALAT	WAK	WAKTU KERUSAKAN			KERUSAKAN							Qty	Spareparts	Part	Qty	TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	F. Kerusakan	Details	4.7	Details Num	Number	2.3		
ARTG 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total K	erusakan	0:00:00	Total P	Perbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total K	erusakan	0:00:00	Total P	Perbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total K	erusakan	0:00:00	Total P	Perbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total K	erusakan	0:00:00	Total P	l Perbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 05	6/22/2022 15:30	6/22/2022 15:50	0:20:00	6/22/2022 15:50	6/22/2022 17:30	1:40:00	Crane Overcurrent	Hoist	Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fan motor hoist nomor 2 short sirkuit pada phasa disebabkan oleh Bearing Kasar / Macet	1	-	-	Fan Motor Hoist (Rewinding & Ganti Bearing)	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Fan Motor Hoist yang short dengan yang ada di stock gudang	-
	Total K	erusakan	0:20:00	Total P	Perbaikan	1:40:00				1		0			1		
ARTG 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total K	erusakan	0:00:00	Total P	Perbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 07	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total K	erusakan	0:00:00	Total P	Perbaikan	0:00:00				0		-			0		
ARTG 08	6/14/2022 13:45	6/14/2022 14:00	0:15:00	6/14/2022 14:00	6/14/2022 15:00	1:00:00	Bracket dan Cover Laser Spreader Bengkok	Spreader	Saat dilakukan Kegiatan PM di ARTG, ditemukan Bracket dan Cover Laser Mid Frame Sisi Kanan Laut Dalam keadaan Bengkok, berdasarkan analisa pemeriksaan penyebab bengkok karna benturan pada container dikarenakan container pad yang amblas	1	-	-	Bracket Laser Mid Frame dan Cover Laser	Pabrikasi	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Bracket dan Cover yang bengkok dengan yang baru (Pabrikasi)	-
ARTG 08	6/17/2022 14:45	6/17/2022 15:00	0:15:00	6/17/2022 15:00	6/17/2022 16:00	1:00:00	Bracket dan Cover Laser Spreader Bengkok	Spreader	Saat dilakukan Kegiatan PM di ARTG, ditemukan Bracket dan Cover Laser Mid Frame Sisi Kanan Laut Dalam Keadaan Bengkok, berdasarkan analisa pemeriksaan penyebab bengkok karna benturan pada container dikarenakan container pad yang amblas	1	-	-	Bracket Laser Mid Frame dan Cover Laser	Pabrikasi	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Bracket dan Cover yang bengkok dengan yang baru (Pabrikasi)	-

1:00:00

Total Perbaikan



	WAKTU KERUSAKAN				IZCANA AN DEDD	A TIZ A NI		]	RINCIA	N SPARE PAR							
KODE ALAT				WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN			RINCIAN KERUSAKAN				Consumable Parts Qty		Spareparts	Part	Qty	TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
711271	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	F. Kerusakan	Details	Qiy	Details	Number	Qiy	LENDAINAN	
											r				,		
ARTG 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total K	erusakan	0:00:00	Total P	Perbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 10	6/1/2022 0:00	6/30/2022 22:49	718:49:59	6/30/2022 23:59	6/30/2022 23:59	0:00:00	Breakdown	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Proses Startup dan Setting Parameter
ARTG 10	6/17/2022 13:10	6/17/2022 13:20	0:10:00	6/17/2022 13:20	6/17/2022 14:20	1:00:00	Laser Spreader no 1 Error	Spreader	Saat dilakukan pemeriksaan laser spreader no 1 dalam kondisi error dimana indikator fault laser muncul code E1 yang menerangkan bahwa terdapat masalah pada mata laser yang mengakibatkan spreader tidak akan bisa melakukan penumpukan secara otomatis	1			Laser Sick LMS 111	LMS 111 Sick	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Laser Spreader yang rusak dengan yang baru	
	Total K	erusakan	718:59:59	Total P	Perbaikan	1:00:00				2		0			0		
ARTG 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total K	erusakan	0:00:00	Total P	Perbaikan	0:00:00				0		0			0		
ARTG 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total K	erusakan	0:00:00	Total P	Perbaikan	0:00:00				0		0			0		

Medan,	Mei 2022	
Acknowledge by :		

RONI ARDIAN
Site Manager
PT. Prima Multi Peralatan

Prepared by:

AUGUSTO DWIFA DANIEL

Spv. ABM Dermaga dan Lapangan PT. Prima Terminal Petikemas