

القضية التنفيذية رقم

13938/2026

دائرة تنفيذ محكمة
بداية عمان الموقرة

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس تنفيذ محكمة بداية عمان الموقرة الاكرم بانتخابي خبير في القضية التنفيذية رقم 13938/2026 بتاريخ 29/6/2026 لتقدير قيمة المركبة رقم (15-74024) موضوع القضية ، وبعد تفهمي للمهمة الموكولة الي وتحلفي القسم القانوني ان اقوم بمهمتي بكل امانة وصدق واخلاص والمصح بحياتي واستقلاليتي عن اطراف القضية والوكلاء وهيئة المحكمة الكريمة ولا يوجد اية ظروف او اسباب من شأنها اثاره اية شكوك حول حيائي واستقلاليتي كما ابدي لمحكمتكم الموقرة انني مؤهل للقيام بالمهمة المكلف بها فنياً ومهنيًا وبالممارسة الفعلية ، وتنفيذاً لذلك توجهت الى موقع المركبة الموجودة في ساحة امن ملوكا الثانية لحجز المركبات والمضبوطة / المحجوزة لديهم بتاريخ 12/6/2026 وبعد الإطلاع على المركبة واجراء الفحص الفلي بتاريخ 6/7/2026 تبين التالي:

أولاً : معلومات وبيانات ومواصفات المركبة

نوع المركبة	شفروليت	النصف	تريل بلير	سنة الصنع	2008	اللون	قربدي
رقم القلوة	15-74024	رقم الشاسي	1GNDT135482126400 عن التايو الامامي من خلال الزجاج الامامي	رقم المحرك	C82126400 عن واقع حال ادارة الترخيص	سعة المحرك	4200 CC
نوع التناقل	اوتوماتيك	نوع الوقود	بنزين	صفة التسجيل	خصوصي	الترخيص	4/3/2026

* المركبة عبارة عن مركبة فئة ركوب صغير مع العلم ان معلومات وبيانات ومواصفات المركبة بعضها عن المركبة وبعضها عن مشروحات واقع حال ادارة ترخيص السواقين والمركبات + تسجيل المركبة باسم المزاود الاخير يتطلب للحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية حسب واقع حال الترخيص .

* المركبة بحاجة الى ترخيص وتأمين بتاريخ الكشف .

* للتأكد من حالة وفحص وطبيعة عمل استخدام المركبة وعلى فرض عمل المركبة بالخارج وقبل استيرادها من عدمه من خلال فحص تقرير كارافاكس او كارسير او اتوسكور وللتأكد من حيث وعلى فرض عمل المركبة مع التطبيقات او تغير صفة التسجيل من عدمه يتوجب مراجعة ادارة ترخيص السواقين والمركبات .

* تم التعرف والاستدلال على المركبة من خلال لوحات الارقام ورقم الشاسي الموجود على التايو الامامي من خلال الزجاج الامامي ومطابقتها مع واقع حال ادارة الترخيص ودون وتعذر الكشف المباشر على رقم الشاسي الحفر الموجود على الشاسي نفسه لوجود الغبار والأتربة والوحل وغبار دهان على بعض اجزاء الشاسيات وبحاجة للتأكد من رقم الشاسي الحفر من حيث المطابقة او الاختلاف بعد الغسيل والتنظيف .

* تعذر قراءة رقم للمحرك عن المحرك نفسه لوجود الغبار والأتربة والزيوت عليه وتم اخذ قراءة رقم المحرك ومسحته عن مشروحات واقع حال ادارة الترخيص وبحاجة للتأكد من حيث المطابقة او الاختلاف بعد التنظيف .

* مع العلم ان رقم اللوحة والشاسي والمحرك ومسحته ولون المركبة الاصلية والاجزاء الرئيسية في المركبة من مسؤولية وصلاحية ادارة ترخيص السائقين والمركبات من حيث المطابقة لاختلاف .

ثانياً : فحص الشاسي وفقاً لواقع الحال

امامي يمين	تعذر فحص ومعاينة وملاحظة الشاصيات مع توابعها والارضية والمرشات بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لانخفاض المركبة ولوجود الغبار والأتربة والوحل وغبار دهان وبعض قطع واجزاء والقيات واكسسوارات المركبة وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من الشاصيات وتوابعها والارضية والمرشات وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض الاجزاء من الشاصيات والارضية والمرشات بمواقع متفرقة ولاصطفاف المركبة بشكل شبه ملاصق للمركبات ، الامر الذي حال دون الفحص والمعاينة والملاحظة بشكل كامل وواضح ودقيق ، وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض وجود ضربات او دقات او قصعات او كحطات او صدا او تصليح ولحام او جليخ او قص وغيار وتبدل على اي من اجزائها او فك تباشيم ولحام او وجود معجونة او شعور او كسور او مزع او ثقب او لحام او سدا وهريان او وجود اي اضواء اخرى على الشاصيات مع توابعها والارضية والمرشات من عدمه ، وللتأكد بحاجة الى غسل وتنظيف وفك وفرط في بعض اجزاء المركبة وجهاز رافع للمركبات وساحة الحجز غير مهياة لذلك من حيث عدم وجود وتوفر الامكانيات والمعدات اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات .
امامي يسار	
خلفي يمين	
خلفي يسار	

ثالثاً: فحص البودي والهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات حسب ما هو ظاهر منه شكليا وجزائيا

* ظاهر شكليا وجزئيا على بعض اجزاء من بعض اجزاء البودي والهيكل والشاصيات وتوابعها وعلى بعض اجزاء من بعض القطع والاكسسوارات ودون وتعذر الفحص والمعاينة والملاحظة بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لانخفاض المركبة ولاصطفاف المركبة بشكل شبه ملاصق للمركبات وعدم امكانية فتح ابواب الجنب اليسار وغطاء الصندوق بشكل كامل ولوجود الغبار والأتربة والوحل وغبار دهان وبعض القطع والاجزاء والواقيات والاكسسوارات وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من البودي والهيكل والشاصيات وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض اجزاء من البودي والهيكل والشاصيات بمواقع متفرقة الامر الذي حال دون الفحص والمعاينة والملاحظة بشكل كامل وواضح ودقيق وظاهر شكليا وجزئيا على بعض الاجزاء من البودي والهيكل والشاصيات وعلى بعض القطع والاكسسوارات ما يلي :
* ضربة امامية + خلفية + المرشات + ضربات وقصعات وكحطات وخدوش وتقشير وكلع في بعض اجزاء الدهان بمواقع متفرقة على بعض اجزاء من بعض اجزاء البودي والهيكل والشاصيات ومنها مشغولة على بعض اجزاء من البودي والهيكل وظاهر عليها ومنها غير مشغولة على بعض اجزاء من البودي والهيكل والشاصيات وبحاجة الى تصليح ودهان + ضربات وكحطات وخدوش وكسور بمواقع متفرقة على بعض اجزاء من بعض القطع والواقيات والاكسسوارات وبحاجة الى تبدل ومنها بعض الاكسسوارات غير موجودة بموقعها وبحاجة لتركيبها وعمل اللازم والمطلوب .
* خدوش وثقوب اثر براغي على جوانب الطمبون الامامي + كحطات وخدوش ونقور على الشل الامامي وكسر في اشارة نوع المركبة على الشل الامامي .
* كسور على واقيات الوحل العلوية للاطارات الامامية .

* كسر في بعض اجزاء غلاف الضوء الامامي اليسار من الداخل + كحاثات وخدوش وكلج / تصغير في زجاج الاضوية الامامية + عدم وجود الكشافات الامامية .

* كسر في بعض اجزاء قاعدة بطارية الكهرباء + تمزيق في بعض اجزاء الشبر الخلفي بغرفة المحرك + تلف في بطانة غطاء المحرك + عدم وجود ذراع تثبيت غطاء للمحرك .

* ضربات وقصعات على بعض اجزاء الفخدة الامامية اليسار غير مشغولة .

* صدأ على بعض اجزاء الشاصي الامامي اليسار + ضربات وقصعات على بعض اجزاء طبشة الجسر السفلي للشاصي الامامي اليسار وعلى قاعدة الغرفة الامامية اليسار وعلى بعض اجزاء اسفل الشاصيات الامامية وبعض ثوابعها وعلى بعض اجزاء اسفل المركبة غير مشغولة + تلف في كوشوكة قاعدة الغرفة الامامية اليسار وبحاجة للتأكد من جميع اجزاء الشاصيات الامامية بعد التنظيف ورفع المركبة

* مظهر دهان التندة باللون الاسود واختلاف عن لون المركبة وكلج في بعض اجزاء دهان التندة + تمزيق في بعض اجزاء شبر الفتحة + عدم وجود نقلات / حمالات جوانب التندة .

* اشتباه بتبديل لون المركبة الاصلي لوجود دهان على معظم الاجزاء الثابتة والمتحركة لهودي وهيكل المركبة وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض تبديل اللون الاصلي من عدمه بعد التنظيف والفك والفرط لبعض القطع والواقيات والاكسسوارات .

* كحاثات وخدوش وكسور وتقوب اثر براغي على بعض اجزاء الطمبون الخلفي ومظهر وجود وتكسير المعجونة والدهان .

* كسور على الضوء الخلفي اليسار + عدم وجود بخاخ رش الماء لمساحة الزجاج الخلفي .

* صدأ وهريان على بعض اجزاء ماسورة عادم الدخان من الخلف .

* قصعات على بعض اجزاء غطاء المحرك + كحاثات على المرايا الجانبية .

* قصعات وكحاثات وخدوش وتقوب وتفتير وكلج في بعض اجزاء الدهان وتكسير المعجونة والدهان بمواقع متفرقة ومختلفة بالمكان والضرر على بعض اجزاء من بعض اجزاء بودي وهيكل وقطع واكسسوارات المركبة .

* وبحاجة للتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل وقطع واكسسوارات مقنمة المركبة مع غرفة المحرك (الواجهة الامامية و ثوابعها + الفخدات الامامية و ثوابعها + بودي صدر غرفة المحرك + الشاصيات الامامية و ثوابعها + كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات غرفة المحرك والواجهة الامامية) والتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل وقطع واجزاء واكسسوارات الغرفة والصندوق الخلفي (التندة وجسورها وسمكتها + جميع الشمع والمرشات والارضية + الجحان الخلفية و ثوابعها + فخدات وسمكات داير الاطارات الخلفية + ارضية الصندوق + الواجهة الخلفية و ثوابعها + الشاصيات الخلفية و ثوابعها + كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الغرفة والصندوق) والتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثير الاضرار على الاجزاء ذاتها وعلى اي من اجزاء بودي وهيكل وشاصيات وقطع واكسسوارات المركبة من عدمه بعد تحريك المركبة والفصل والتنظيف والفك والفرط لبعض الاجزاء والواقيات والاكسسوارات ورفع المركبة .

* جميع ما ذكر اعلاه منه بحاجة الى تصليح وتجليس ودهان الاضرار ومنه بعض القطع والاجزاء والواقيات والاكسسوارات بحاجة الى تبديل ومنها بعض الاكسسوارات غير موجودة بموقعها وبحاجة لتفكيكها وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم والمطلوب .

* مع الإشارة الى انه تم فحص ومعاينة بعض الاجزاء من بودي وهيكل وشاصيات وقطع واكسسوارات المركبة حسب ما هو ظاهر منها شكلياً وجزئياً فقط عند المعاينة ودون تعذر الفحص والمعاينة بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لانخفاض المركبة ولاصطفاف المركبة بشكل شبه ملاصق للمركبات وعدم امكانية فتح ابواب الجنب اليسار وغطاء الصندوق بشكل كامل ولوجود الغبار والأتربة والرحل وغبار دهان وبعض قطع واجزاء المركبة والواقيات والاكسسوارات وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من البودي وهيكل والشاصيات مع تواجدها وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض الاجزاء بمواقع متفرقة ، الامر الذي حال دون الفحص والمعاينة والملاحظة بشكل كامل وواضح ودقيق ، وبحاجة للتأكد من نتيجة الفحص اعلاه في بند (البودي وهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات) على الاجزاء التي تم مشاهدتها ومعاينتها شكلياً وجزئياً من حيث وعلى فرض الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثيرها او وجود اي اضرار اخرى من عدمه او على فرض وجود ضربات او قصعات او كحطات او صدأ او تصفيح ولحام او جلع او قص وغيار وتبدل على اي جزء من اجزائها الثابتة او وجود شعور او كسور او مزع او ثقوب او فك تبشيم ولحام او وجود معجونة او صدأ وهريان او لحام او قلب او حرق المركبة او تبدل او تعديل لون المركبة الاصلي او تبدل وتحويل نوع الوقود او تبدل للفرقة او ضرب او كسر او تمزيق لو تلف في بعض القطع والاكسسوارات او فقدان المركبة لاي جزء من اجزائها او وجود اي اضرار اخرى على البودي وهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات من عدمه (على الاجزاء التي تم مشاهدتها ومعاينتها شكلياً وجزئياً / باستثناء الاضرار الموضحة سابقاً وعلى الاجزاء التي تعذر مشاهدتها ومعاينتها) وللتأكد بحاجة الى تحريك المركبة وغسيل وتنظيف الغبار والأتربة والرحل وغبار الدهان الموجودة على بعض اجزائها وفك وفرط لبعض اجزاء الواقيات واكسسوارات المركبة وجهاز رافع للمركبات ومساحة الحجز غير مهيلة لذلك من حيث عدم وجود وتوفير الامكانيات والمعدات اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات .

رابعاً : فحص الميكانيك وفقاً لواقع الحال

تعذر الفحص والمعاينة والملاحظة بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم سماح مسؤول الساحة بتشغيل المحرك وتحريك المركبة ولا انخفاض المركبة ولعدم وجود وتوفير المعدات والامكانيات والاجهزة اللازمة للفحص بساحة الحجز وظاهر شكلياً وجزئياً وجود اثر تنفيع زيوت على المحرك وتسمير زيوت على بعض اجزاء المحرك والجير + وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار من عدمه والتأكد من وجود وصلاحية كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات المحرك + الجير + البكس والاكسات + اللوجير 4*4 + جميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية بعد التنظيف وتبديل زيت وفلاتر المحرك وتشغيل المحرك وتوفير المعدات والاجهزة اللازمة للفحص والسير بالمركبة وتصليح وصيانة الاضرار وصل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم والمطلوب للمحرك + الجير + البكس والاكسات + اللوجير 4*4 + جميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية بشكل عام .	المحرك + الجير + البكس والاكسات + اللوجير 4*4 + جميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية
--	---

خامساً : حالة وإضافات المركبة (وصف كامل)

***الغرفة الداخلية :** ظاهر تنجيد الغرفة بالكامل وظاهر وجود تمزيق على بعض اجزاء جلد المقاعد الامامية وعلى المسند الوسط للمقاعد الامامية وعلى جلد ذراع الجير وعلى بعض اجزاء شبر الغرفة والصندوق + كسر في بعض اجزاء واقبات ومقابض ابادي الابواب الامامية وفي مقبض يد فتح غطاء المحرك + كسر في بروازعدادات التابلو الامامي وعدم وجود بعض اغطية كفر لسفل طارة للمقود وعدم وجود غطاء حزام الامان الخلفي لليسار + ظاهر دهان واقبات الغرفة والصندوق باللون الاسود + كحطات وخدوش بمواقع متفرقة على بعض اجزاء وواقبات واكسسوارات الغرفة والصندوق + وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة في الاضرار من عدمه ، والتأكد من وجود وصلاحية كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الغرفة والصندوق وتصليح وصيانة وتنجيد الاضرار وتبديل الاجزاء المتضررة وتركيب الاكسسوارات الغير موجودة وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم وتنظيف ودراي كلين للغرفة والصندوق .

***دهان المركبة:** بحاجة الى تصليح وتجليس الاضرار وتبديل القطع والاجزاء والاكسسوارات المتضررة وتركيب الاكسسوارات الغير موجودة المذكورة والموضحة في بند البودي والهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات ودهان الاضرار ويفضل دهان المركبة بالكامل لتوحيد اللون وعمل اللازم والمطلوب .

***الكوموثوك :** عدد 2 امامي بحالة مستهلكة وبحاجة الى تبديل + عدد 2 خلفي بحالة متوسطة + لا يوجد اطار احتياطي .

***الجنطاط :** عدد 4 نقل بحالة متوسطة وظاهر على بعض اجزائها وجود كحطات وخدوش وعدم وجود اغطية وسط الجنطاط الامامية .

* **الإضافات :**

***بصمة التشغيل:** لا يوجد. * **مفتاح المركبة :** يوجد. * **حساسات :** لا يوجد . * **فتحة بالسقف :** يوجد . * **رخصة المركبة :** لا يوجد . * **شاشة :** يوجد تركيب وليست اصلية .

***إضافات اخرى :** مكيف + زجاج جانبي للابواب تحكم كهرباء + 4*4 + تحكم طارة + مقاعد امامية تحكم كهرباء .

* **تعنر حصر وتحديد وفحص ومعالجة الإضافات الموجودة في المركبة لعدم امكانية تشغيل المحرك وبحاجة للتأكد من كامل الإضافات الموجودة بالمركبة ومن وجود وصلاحية كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الإضافات الميكانيكية والكهربائية الموجودة بالمركبة بعد تشغيل المحرك وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم والمطلوب لجميع الإضافات الموجودة بالمركبة بشكل عام .**

* مع العلم ان نتيجة فحص ومعلنة ما ذكر اعلاه لجميع البنود حسب ما ظهر منه شكلياً وجزئياً فقط ودون وتغذر الفحص بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم وجود وتوفير الشروط والامكانيات والمعدات والاجهزة المطلوبة لفحص المركبات بساحة الحجز، وبحاجة للتأكد من نتيجة ما ظهر منه شكلياً وجزئياً والتأكد من حيث وعلى فرض للزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثيرها او وجود اي اضرار اخرى على اي من اجزاء المركبة من عدمه والتأكد من كامل وجميع اجزاء المركبة بشكل عام بعد توفر الشروط والامكانيات والمعدات والاجهزة اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات (وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم والمطلوب لجميع اجزاء المركبة بالكامل)

* مع الاشارة الى انه أخذ بعين الاعتبار عند تقدير قيمة المركبة الاسس التالية :

1. ثمن المركبة مقارنة بثمن مثيلاتها بالوقت الراهن والحالي وحسب حالتها ووضعها ونسبة الاستهلاك والاقبال على نوع وصنف وصفة للتسجيل والاستعمال وقفة وموديل ولون واضافات ومواصفات المركبة من حيث العرض والطلب (البيع والشراء بالسوق المحلي) .
2. مدى حجم ومقدار الاضرار العائدة على المركبة من حيث ثمن القطع الواجب استبدالها والاكسسوارات الغير موجودة وكلفة التصليح والصيانة والاجور .
3. مقدار ثمن القيمة السوقية (نقصان قيمة المركبة) لتعرض بعض اجزائها للثابتة لاضرار الامر الذي يؤثر على قيمتها بالسوق المحلي وبعد للتصليح (نسبة لحجم ومقدار الاضرار المرئية) .
4. رسوم الترخيص والتأمين + الرسوم والمصاريف المترتبة عليها.
5. ثم خصم بدل قيمة القطع الواجب استبدالها والاكسسوارات الغير موجودة وكلفة للتصليح والصيانة والاجور + بدل نسبة نقصان قيمة المركبة + بدل قيمة رسوم الترخيص والتأمين + بدل قيمة للرسوم المترتبة عليها + بدل نسبة الاستهلاك ونسبة لوضعها وحالتها من قيمة وثمان المركبة .

*وبناءً على ما ورد اعلاه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة ومواصفاتها فإني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره اربعة الاف دينار (4000 دينار) .

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

الخبير الفني : ايمن محمد ابو حيلة.

التوقيع: 

التاريخ 13/7/2026

*مقتما تقرير بواقع 6 صفحات + 18 صورة للمركبة + مشروحات واقع حال ادارة الترخيص تبين حالة ومواصفات ومعلومات وبيانات المركبة بتاريخ الكشف .

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السواقيين و المركبات
قسم ترخيص مراكب

الرقم : 7/48 ترخيص مراكب
التاريخ : 2026/06/30

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : نكتلهم رقم 13938/2026 تاريخ الكتاب 30/6/2026

- 1- أبين بأننا واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة أعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لأجراء اتكم لطلبكم

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير إدارة ترخيص السواقيين و المركبات

المحضر

فواز تركي العظميات



معلومات التسجيل									
رقم التسجيل	رقم القوس	النوع	الصفة	نوع المركبة	سجل	تاريخ الترخيص	رقم المركبة	رقم الترخيص	نوع التسجيل
1301394885	15-74824	شاحنة	شاحنة	شاحنة	2008	04/03/2026	CR2126488	1GNDY138482116488	شاحنة
صلة التسجيل	نوع المركبة	نوع سجل المركبة	نوع التسجيل	نوع المركبة	نوع التسجيل	نوع المركبة	نوع التسجيل	نوع التسجيل	نوع التسجيل
شخصي	شاحنة	شاحنة	شاحنة	شاحنة	شاحنة	شاحنة	شاحنة	شاحنة	شاحنة

الرقم الوطني	الاسم	العنوان
9801038327	محمّد حسين مصطفى الهياش	محمّد حسين مصطفى الهياش - 792553111

اسم الشاحنة	المرورين	رقم سكرتير	تاريخ الرهن	جهة سكرتير	موقع الرهن
محمّد حسين مصطفى الهياش	شاحنة	36858	23/11/2021	7548	شاحنة

رقم التسجيل	رقم القوس	نوع المركبة	نوع التسجيل	نوع المركبة	نوع التسجيل
1301394885	15-74824	شاحنة	شاحنة	شاحنة	شاحنة

لا يوجد سجلات على رخصة المركبة

رقم التسجيل	نوع التسجيل	نوع التسجيل
1301394885	شاحنة	شاحنة

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المسجلة الأردنية الهاشمية - عمان

عمان - الأردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 - 4892285 الفاكس الإلكتروني www.dvld.gov.jo