

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य निर्देश	QF/QMS/02/08	PLASMA
	संशोधन: 00	
	दिनांक: 01/03/2019	

इस मूल्यांकन में शामिल कार्य / गतिविधि : दिवन वायर आर्क स्प्रे (Twin Wire Arc Spray / TWAS)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- 1 हर समय सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) पहनना अनिवार्य है।
- 2 लंबे और खुले बालों को ढककर / बांधकर रखना आवश्यक है।
- 3 मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।
- 4 हाथ और पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग / सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
- 5 श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection Devices) आवश्यक हैं।
- 6 तेल-रहित (Oil Free) चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
- 7 इस मशीन का उपयोग करते समय कान की सुरक्षा (Hearing Protection) का प्रयोग करें।

लोडिंग और अनलोडिंग जांच :

1. कार्य पथ और वॉकवे में फिसलने / ठोकर लगने का कोई खतरा न हो, यह सुनिश्चित करें।
2. कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल एवं किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो।
3. संभालते समय कार्य निर्देश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

1. कंपोनेंट का पूर्व-निरीक्षण करने हेतु कार्य निर्देश PSP/WI/12 का संदर्भ लें।
2. सतह तैयार करने हेतु फाइनल ब्लास्टिंग कार्य निर्देश PSP/WI/04 का संदर्भ लें। सतह की तैयारी Sa3 मानकों के अनुसार होगी।
3. TWAS स्प्रे कोटिंग के दौरान अवांछित क्षेत्र को अत्यधिक स्प्रे से बचाने हेतु हाई-टेम्परेचर एडहेसिव टेप / मेटल शिम से मास्क करें।
4. कंपोनेंट को अकॉस्टिक रूम में लोड करें और उचित पैकिंग के साथ चक (Chuck) पर मजबूती से क्लैंप करें ताकि कंपोनेंट पर क्लैंपिंग के निशान न पड़ें।
5. TWAS कंट्रोल यूनिट शुरू करने से पहले एग्जॉस्ट फैन चालू करें।
6. एयर (AIR) का वाल्व खोलें तथा टेक्निकल बुलेटिन में दिए गए पैरामीटर के अनुसार दबाव सेट करें।
7. "On/OFF" स्विच से TWAS कंट्रोल यूनिट शुरू करें।
8. जॉब कार्ड के अनुसार आवश्यक वायर (Wire) का चयन करें।
9. पैरामीटर के अनुसार वायर फीड रेट और एयर प्रेशर मापें, तथा तदनुसार एम्पीयर (Amperes) और वोल्ट सेट करें।
10. जॉब स्पीड और रोबोट प्रोग्राम स्पीड सेट करें — जॉब कार्ड का संदर्भ लें या सुपरवाइज़र / WM से निर्देश लें।
11. अकॉस्टिक दरवाज़ा बंद करें और टॉर्च जलाने से पहले संकेत (Signal) की प्रतीक्षा करें।
12. इग्निशन के बाद एम्पीयर और वोल्ट मानों को दोबारा जांचें तथा आवश्यकतानुसार वांछित पैरामीटर के अनुसार पुनः सेट करें।

प्लाज़्मा स्प्रे प्रोसेसर्स कार्य निर्देश	QF/QMS/02/08	PLASMA
	संशोधन: 00	
	दिनांक: 01/03/2019	

संचालन प्रक्रिया (जारी):

- जॉब कार्ड के अनुसार डायमेंशन नियंत्रित करने हेतु इंटरमीडिएट डायमेंशन की जांच करनी चाहिए ।
- जॉब कार्ड में उल्लिखित वांछित कोटिंग मोटाई प्राप्त करने हेतु डायमेंशन जांचें ।
- कंपोनेंट की स्प्रेडिंग पूरी होने के बाद
- जॉब को धीरे-धीरे ठंडा करें और डायमेंशन दोबारा जांचें ।
- डेटा के अनुसार जॉब कार्ड भरें और टैग करें ।

शटडाउन (Shutdown):

- स्विच बंद करें और रोबोट को उसकी होम पोज़िशन पर लाएं ।
- जॉब को धीरे-धीरे ठंडा करें और डायमेंशन दोबारा जांचें । डेटा के अनुसार जॉब कार्ड भरें और टैग करें ।
- फाइनल इंस्पेक्शन कार्य निर्देश PSP/WI/10 का संदर्भ लें और सुपरवाइज़र से अनुमोदन प्राप्त करें ।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	हस्ताक्षर:	दिनांक:
अनुमोदित (Approved):	हस्ताक्षर:	दिनांक: