

प्लाज़्मा स्प्रे प्रोसेसर्स

PLASMA	कार्य निर्देश PTA	दस्तावेज़ संदर्भ संख्या : QF/QMS/02/09 संशोधन संख्या : 00 दिनांक : 01/03/2019
• PTA (प्लाज़्मा ट्रांसफ़र्ड आर्क / Plasma Transferred Arc) का उद्देश्य पाउडर के साथ धात्विक बॉन्डिंग (Metallurgical Bonding) प्राप्त करना है । • कंपोनेंट का डायमेंशन जांचें और जॉब कार्ड में दर्ज करें । • डिपॉज़िशन की मोटाई हेतु वर्क्स मैनेजर द्वारा दिए गए ड्रॉइंग / निर्देश की जांच करें । • कंपोनेंट पर डार्ड पेनेट्रेशन (DPT) टेस्ट करें । टेस्ट के बाद कंपोनेंट को अच्छी तरह साफ करें । • उपयुक्त सपोर्ट के साथ कंपोनेंट को मशीन पर माउंट करें । • केवल आवश्यकतानुसार कंपोनेंट की सफाई और डीग्रीजिंग (Degreasing) करें । • आवश्यक मानकों के अनुसार पैरामीटर सेट करें । • स्टील / स्टेनलेस स्टील मटीरियल के लिए जॉब को 200 °C – 250 °C तक तथा स्टेलाइट (Stellite) मटीरियल के लिए 250 °C – 300 °C तक प्री-हीट करें । • करंट को शुरुआत में उच्च स्तर पर 150/190 एम्पस सेट करें । (यह जॉब की मोटाई और वेल्ड डिपॉज़िशन पर निर्भर करता है) । • करंट को धीरे-धीरे कम करते हुए न्यूनतम 100 एम्पस तक लाएं । (वेल्ड स्पॉट की डाइल्यूशन और फ्लुइडिटी जांचें) । • भारी जॉब के लिए बर्नर से नॉन-वेल्डिंग क्षेत्र पर लगातार हीटिंग करके तापमान बनाए रखें । टॉलरेंस सीमा के अनुसार इंटरमीडिएट डायमेंशन की जांच करनी चाहिए । • जॉब कार्ड में उल्लिखित वांछित कोटिंग मोटाई प्राप्त करने हेतु डायमेंशन जांचें । • वेल्डिंग के तुरंत बाद मशीन से कंपोनेंट निकालने के बाद उसे वर्मिक्युलाइट (Vermiculite) में डुबो दें । • या वेल्डिंग बीच में रोकने की स्थिति में एस्बेस्टस कपड़े (Asbestos Cloth) में लपेट दें । • कोटिंग क्षेत्र की मशीनिंग या ग्राइंडिंग करें और DP टेस्ट करें, और यदि कोई दरार (Cracks) न मिले तो आवश्यक आकार प्राप्त करने हेतु मशीनिंग या ग्राइंडिंग जारी रखें । • कंपोनेंट का डायमेंशन जांचें और जॉब कार्ड में दर्ज करें ।		
जारी और अनुमोदित द्वारा (ISSUED & APPROVED BY)	अंक (ISSUE): 01	पृष्ठ: 01 का 01