

प्लाज़्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य निर्देश	QF/QMS/02/12	PLASMA
	संशोधन : 05	
	दिनांक : 01.04.2026	

इस मूल्यांकन में शामिल कार्य / गतिविधि : प्री-इंस्पेक्शन (Pre-Inspection)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):	
1 हर समय सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) पहनना अनिवार्य है।	2 लंबे और खुले बालों को ढककर / बांधकर रखना आवश्यक है।
3 मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।	4 हाथ और पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग / सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
5 श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection Devices) आवश्यक हैं।	6 तेल-रहित (Oil Free) चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
7 इस मशीन का उपयोग करते समय कान की सुरक्षा (Hearing Protection) का प्रयोग करें।	

लोडिंग और अनलोडिंग जांच :	
1. कार्य पथ और वॉकवे में फिसलने / टोकर लगने का कोई खतरा न हो, यह सुनिश्चित करें।	
2. कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल एवं किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो।	
3. संभालते समय कार्य निर्देश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।	
4. विज़ुअल इंस्पेक्शन (Visual Inspection) के दौरान VT प्रक्रिया PSP/PM/22 का संदर्भ लें।	

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):	
कार्यक्षेत्र (Scope): यह जांचना कि ग्राहक से प्राप्त कंपोनेंट उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप है और आगे की प्रोसेसिंग हेतु दोष-रहित (Defect Free) है।	
1. डैशबोर्ड / ईमेल में शेड्यूल जांचें और एडमिन से PIR प्राप्त करें।	
2. PIR की कमेंट सेक्शन जांचें, यदि जॉब हमारा स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग है तो 100% निरीक्षण किया जाना चाहिए।	
3. कोड का संदर्भ लें - प्री-इंस्पेक्शन कोड। यदि कोटेशन (Quote) उपलब्ध न हो तो बिना कोड के आगे बढ़ा जा सकता है और कोटेशन बनाने हेतु ISR को PR दिया जा सकता है।	
4. कंपोनेंट की तुलना ग्राहक की इंस्पेक्शन रिपोर्ट और ड्रॉइंग से करें। यदि कोई विचलन (Deviation) हो तो एस्केलेशन मैट्रिक्स (Escalation Matrix) के अनुसार इसे एस्केलेट किया जाना चाहिए।	
5. जांच की विधि और PIR फॉर्मेट नंबर की क्रॉस-चेकिंग हेतु इंस्पेक्शन कोड दस्तावेज़ संख्या QF-QA-26 का भी संदर्भ लें।	
6. किसी भी मूल बिंदु को छूटने से बचाने तथा जॉब निष्पादन में देरी व त्रुटियों से बचने हेतु PIR पर उल्लिखित चेकलिस्ट का सख्ती से पालन करें।	

प्लाज़्मा स्प्रे प्रोसेसर	QF/QMS/02/12	PLASMA
	कार्य निर्देश	
	संशोधन : 05	
	दिनांक : 01.04.2026	

संचालन प्रक्रिया (जारी):

7. VT प्रक्रिया दस्तावेज़ संख्या PSP/PM/22 के अनुसार विज़ुअल इंस्पेक्शन करें।
8. यदि निरीक्षण के दौरान कोई डेंट / स्क्रैच पाया जाए, तो QC कर्मियों को आगे बढ़ने से पहले ईमेल के माध्यम से ग्राहक से क्लीयरेंस प्राप्त करना होगा।
9. डायमेंशन की जांच कैलिब्रेटेड उपकरणों से की जानी चाहिए। हमेशा त्रुटि (Error) की जांच करें और PIR पर उपकरण संख्या अंकित करें।
10. जांचें कि जॉब 50 HRC से कम है या अधिक। सुनिश्चित करें कि हार्डनेस जांचने से जॉब के कोटिंग क्षेत्र को नुकसान न पहुंचे। उदाहरण के लिए - रोल्ल के बैरल जैसे मामलों में।
11. कंपोनेंट की तुलना ग्राहक की इंस्पेक्शन रिपोर्ट और ड्रॉइंग से करें। यदि ड्रॉइंग उपलब्ध न हो तो हाथ से स्केच बनाएं और डायमेंशन दर्शाएं।
12. यदि जॉब की कोटिंग हटाई जाती है, तो कोटिंग हटाने के बाद फॉलो-अप निरीक्षण आवश्यक है और इसे PIR पर उल्लिखित किया जाना चाहिए।
13. किसी भी अतिरिक्त कार्यक्षेत्र (Extra Work Scope) को PIR पर उल्लिखित किया जाना चाहिए तथा इंटरनल सेल्स प्रतिनिधि द्वारा आसान पहचान हेतु हाइलाइट किया जाना चाहिए।
14. डायमेंशन आकार और ग्राहक विशिष्टता (Specification) के अनुसार कंपोनेंट की डी-कोटिंग / ग्राइंडिंग / मशीनिंग / वेल्डिंग हेतु प्रोडक्शन इंजीनियर / वर्क्स मैनेजर से क्लीयरेंस प्राप्त करें।
15. कंपोनेंट का विवरण जैसे पंच नंबर, प्राप्ति के समय का डायमेंशन (As Received Dimension), ग्राहक डायमेंशन, विचलन (Deviation) आदि दर्ज करें।
16. QA / ग्राहक से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद QC इंस्पेक्टर PIR को अनुमोदित करेगा। नियमित और उत्तरदायी (Responsive) ग्राहकों के मामले में QC सीधे ग्राहकों के साथ समन्वय (Coordinate) कर सकता है।
17. अनुमोदन के बाद, PIR को पूर्ण (Completed) चिह्नित किया जाता है और इंटरनल सेल्स प्रतिनिधि को सौंप दिया जाता है।
18. यदि कोई जानकारी उपलब्ध न हो, अनुरूपता न हो (Nonconformance), या कोई प्रश्न हो, तो QA / ISR से संपर्क किया जा सकता है या समय पर समाधान हेतु दैनिक मीटिंग में प्रश्न उठाया जा सकता है।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर :	PSW	दिनांक :	01.04.2026
अनुमोदित (Approved):	हार्ष दोशी	हस्ताक्षर :	HDD	दिनांक :	01.04.2026