

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर

कार्य निर्देश (Works Instruction)

दस्तावेज क्रमांक : QF/QMS/02/24

संशोधन (Rev.): 00

दिनांक : 01/02/2023



इस आकलन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/जॉब गतिविधि : ग्राहक कंपोनेंट्स की मरम्मत/रीकोटिंग (Repairing/Recoating of Customer Components)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) हर समय पहनना अनिवार्य है।
- लंबे और खुले बालों को बांधकर/ढककर रखना चाहिए।
- मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।
- हाथ व पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग/सुरक्षात्मक वस्त्र पहनने चाहिए।
- श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection) आवश्यक हैं।
- तेल-रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स (spats) पहनने चाहिए।
- इस मशीन के उपयोग के दौरान श्रवण सुरक्षा (Hearing Protection) अवश्य लगाएं।

लोडिंग और अनलोडिंग जांच :

1. सुनिश्चित करें कि कार्य मार्ग और वॉकवे में फिसलने/ढोकर लगने का कोई खतरा न हो।
2. सुनिश्चित करें कि कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो।
3. संभालते (handle करते) समय कार्य निर्देश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

1. कॉम्पोनेंट का पूर्व-निरीक्षण करने हेतु कार्य निर्देश PSP/QMS/02/03 का संदर्भ लें।
2. कंपोनेंट्स में डेंट, स्ट्रैच, पिनहोल आदि जैसी किसी भी क्षति के लिए नेत्रहीन (visually) जांच करें और तदनुसार ग्राहक को सूचित करें।
3. यदि कंपोनेंट्स रीकोटिंग के लिए आए हैं, तो साफ पैरेंट मेटल सबस्ट्रेट प्राप्त करने के लिए Al₂O₃ 80 मेश ग्रिट की मदद से पुरानी कोटिंग हटाएं।
4. कंपोनेंट का निरीक्षण करें और प्री-इंस्पेक्शन रिपोर्ट में डायमेंशन नोट करें।
5. यदि कोई पिनहोल, डेंट आदि जैसे दोष हों, तो उन्हें देखें और क्वालिटी इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करें।
6. सतह पर किसी भी विकृति (deformity) को देखने के लिए कंपोनेंट को पॉलिश करें।
7. पॉलिशिंग के बाद वास्तविक डायमेंशन जांचें और उसे रिकॉर्ड करें।
8. ग्राहक को सूचित करें और कंपोनेंट्स की मरम्मत के लिए स्वीकृति प्राप्त करें।
9. कंपोनेंट को कोटिंग के लिए उपयुक्त बनाने हेतु स्पॉट वेल्डिंग / बफिंग / लेथ पर कटिंग, ग्राइंडिंग आदि की सहायता से दोषों की मरम्मत करें।

10. डायमेशन जांचें और रिकॉर्ड करें ।
11. सतह तैयार करने हेतु फाइनल ब्लास्टिंग कार्य निर्देश PSP/QMS/02/04 Rev 01 का संदर्भ लें ।
12. स्प्रेइंग प्रोसेस निर्देश (HVOF, Plasma, TWAS) का संदर्भ लें ।
13. कंपोनेंट की फिनिशिंग हेतु PSP/QMS/02/12 और PSP/QMS/02/13 का संदर्भ लें ।
14. फाइनल इंस्पेक्शन PSP/QMS/02/10 का संदर्भ लें ।

आकलनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर :		दिनांक :	
स्वीकृतकर्ता (Approved):		हस्ताक्षर :		दिनांक :	

नोट: यह मूल अंग्रेज़ी दस्तावेज़ (QF/QMS/02/24, Rev.00, दिनांक 01/02/2023) का हिंदी अनुवाद है, जिसे बड़े व स्पष्ट फ़ॉन्ट में तैयार किया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो । तकनीकी शब्द (जैसे HVOF, Plasma, TWAS, Al2O3) मूल रूप में रखे गए हैं । आकलनकर्ता व स्वीकृतकर्ता के नाम मूल दस्तावेज़ में भी रिक्त (blank) थे ।