

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF-QMS/02/04 Rev. 03 दिनांक : 08.02.2026	
---	--	--

या मूल्यांकनाद्वारे समाविष्ट ऑपरेशन्स / कार्य / जॉब क्रियाकलाप: ब्लास्टिंग

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे (पीपीई) :



सुरक्षा चष्मा कधीकधी घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि सैल केस असणे आवश्यक आहे.



भारीव अप्परसह योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकण्यासाठी क्लोज फिटिंग / संरक्षक कपडे घालणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेल मुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पेट्स परिधान करणे आवश्यक आहे.



हे मशीन वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

टीप: स्टेनलेस स्टील घटकांसाठी नेहमी व्हर्जिन अॅल्युमिनियम ऑक्साईड ग्रिट वापरा.

ऑपरेशन प्रक्रिया:

- जॉब कार्ड, छायाचित्रे, ग्राहकाचे नाव जेसी क्र. आणि पीआयआर क्र. नोकरीशी जुळते. पीआरवर जॉब हार्डनेस आणि एमओसीचा उल्लेख आहे की नाही ते तपासा. जर नसेल तर ते QC वरून तपासा आणि अद्यतनित करा.
- ब्लास्ट पॅरामीटर्स सेट करा आणि इच्छित रा प्राप्त करण्यासाठी फॉर्मेट क्रमांक QF/QA/27 नुसार ग्रिट निवडा. पीआयआर वर नमूद केल्यास कामासाठी व्हर्जिन अॅल्युमिनियम ऑक्साईड ग्रिट वापरा.
- वापराची तंदुरुस्ती तपासण्यासाठी नोझलवर गो/नो गेज वापरा. गरज पडल्यास नोझल बदला.
- ब्लास्टिंगमध्ये ओलावा असणे इष्ट नाही. तपासण्यासाठी प्रक्रिया QF/QMS/02/29 चे अनुसरण करा. आढळल्यास देखभाल / उत्पादन पर्यवेक्षकाशी संपर्क साधा.
- लेपित आणि नॉन-कोटेड क्षेत्रे योग्यरित्या ओळखा आणि मास्किंग अखंडता तपासा.

कोंटिंग आणि नॉन-कोंटिंग क्षेत्र सुनिश्चित करण्यासाठी रेखाचित्र आणि स्केच तपासा, आवश्यकता भासल्यास क्युसी / मास्किंग विभागाशी संपर्क साधा.
6. स्फोट देण्यापूर्वी आणि नंतर व्हाटी प्रक्रियेनुसार घटकांची नंत्रहीन तपासणी करा आणि मग दात, बर्स इत्यादी विकृती तपासा.
7. ब्लास्टिंग करताना काम योग्य प्रकारे पकडा व काळजीपूर्वक हाताळा.
8. 750 -800 कोन वापरा आणि इच्छित पृष्ठभाग खडबडीतपणा मिळविण्यासाठी कामापासून 6 "ते 12" अंतर ठेवा.

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

कार्य सूचना

QF-QMS/02/04

Rev. 03 दिनांक :

08.02.2026

9. अनेक पास करून आणि चुकीचा ब्लास्ट कोन आणि दाब सेट करून पृष्ठभागावर जास्त स्फोट करू नका, कारण यामुळे स्फोटित पृष्ठभागावर ग्रीट अडकेल.
10. या घटकाचे संपूर्ण पृष्ठभाग ब्लास्ट झाले आहे आणि कोणतेही क्षेत्र शिल्लक राहिलेले नाही याची खात्री करा.
11. ब्लास्टिंगनंतर काम डोक्यांनी तपासा आणि त्यात काही दोष नसल्याची खात्री करा.
12. जर सूक्ष्म पिनचे छिद्र दिसले किंवा पिनच्या छिद्रातून / थ्रेडेड भागातून तेलाचे अवशेष दिसले तर तेलाच्या खुणा काढून टाकण्यासाठी बर्नर किंवा ब्लोअरचा वापर केला जातो.
13. गरज पडल्यास बाधित भागाचा पुन्हा स्फोट करा.
14. धूळ काढून टाकण्यासाठी स्फोटानंतर त्या घटकावर हवा उडवा.
15. अंतिम स्फोट झाल्यानंतर, पृष्ठभाग एकसारखा स्फोटित असल्याची खात्री करा. ग्रीट कॅपरेटरसह ब्लास्ट केलेल्या पृष्ठभागाची तुलना करा आणि अनुरूपता तपासण्यासाठी आवश्यक तेथे चाचणी-एक्स टेपसह मोजा.
16. ब्लास्टिंग ऑपरेटरची तारीख, ग्रीट आणि प्रेशर आणि ब्लास्टिंग ऑपरेटरचे नाव नमूद केलेले जॉब कार्ड भरा.
17. गुणवत्ता निरीक्षक / क्युए / स्प्रे ऑपरेटरकडून मंजूर करा.
18. पृष्ठभाग दूषित होणे किंवा ऑक्सिडेशन टाळण्यासाठी ग्रीट ब्लास्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर 2 तासांच्या आत कोटिंग लागू केल्याची खात्री ऑपरेटरने करणे.

19. स्प्रे ऑपरेटर / प्लेनर यांना ब्लॉस्टिंगसाठी पुढील कामासाठी विचारा. फवारणीमध्ये डाउनटाइम टाळण्यासाठी सर्व फवारणी केंद्रांसाठी "फवारणी करण्यासाठी तयार" चा अनुशेष ठेवा.



सल्लागार :	प्रसन्ना वाडकर	स्वाक्षरी:	पीएसडब्ल्यू	तारीख:	०८.०२.२०२६
मंजूर केले:	हर्ष दोशी	स्वाक्षरी:	एचडीडी	तारीख:	०८.०२.२०२६