

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/06	
	आवृत्ती ०१	
	दिनांक : ०६/०२/२०२४	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेली कार्यपद्धती/काम/नोकरीची क्रिया: प्लाझ्मा

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

१. कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.

२. कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.

३. हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

- घटकाची पूर्व-तपासणी करण्यासाठी पूर्व-तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/12 चा संदर्भ घ्या.
- पृष्ठभाग तयार करण्यासाठी अंतिम ब्लॉसटिंग कामाच्या सूचना PSP/WI/04 चा संदर्भ घ्या. पृष्ठभागाची तयारी Sa3 वैशिष्ट्यांनुसार असेल.
- प्लाझ्मा स्प्रे कोटिंग करताना नको असलेल्या भागावर ओव्हर स्प्रे होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी उच्च तापमान चिकटणाऱ्या टेप/मेटल शिमने मास्क लावा.
- ध्वनिक खोलीत घटक लोड करा आणि घटकावर क्लॅम्पिंगच्या खुणा उमटू नयेत म्हणून योग्य पॅकिंगसह त्याला चकवर पूर्णपणे घट्ट पकडा.
- प्लाझ्मा कंट्रोल युनिट सुरू करण्यापूर्वी एक्झॉस्ट फॅन, चिलर, वॉटर पंप आणि कॅपॅसिटर सुरू करा.
- आर्गॉन, हायड्रोजन सिलिंडरचे व्हॉल्यूम आणि एअर व्हॉल्यूम उघडा आणि टेक्निकल बुलेटिनमध्ये नमूद केलेल्या पावडर पॅरामीटरनुसार दाब सेट करा.
- प्लाझ्मा कंट्रोल युनिट सुरू करा.
- गेज आणि फ्लो मीटरच्या नळ्यांवरील आर्गॉन आणि हायड्रोजनचा प्रवाह व दाब तपासा.
- डीसी व्होल्ट आणि डीसी अ‍ॅंपिअरचे रीडिंग तपासा आणि सेट करा.
- जॉब कार्डनुसार आवश्यक पावडर निवडा.
- ओव्हनमध्ये पावडर आधीच गरम करून घ्या आणि दोन तासांसाठी तापमान १२०°C वर ठेवा.
- पॅरामीटरनुसार पावडरचा प्रवाह दर मोजा आणि फ्लो मीटर रीडिंग देखील सेट करा.
- जॉबचा वेग आणि गनचा वेग सेट करा, जॉब कार्ड पहा किंवा सुपरवायझर/डब्ल्यूएमकडून सूचना दिल्या जातील.
- अकूस्टिक डोअर बंद करा आणि प्लाझ्मा कंट्रोल युनिटमधून वायू बाहेर काढा, दाबा

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/06	
	आवृत्ती ०१	
	दिनांक : ०६/०२/२०२४	

एआरसी तपासण्यासाठी इग्निशन स्विच. १५. इग्निशनसाठी स्टार्ट स्विच दाबा. पॅरामीटरनुसार प्लाझ्मा कंट्रोल युनिटवर इच्छित ऑपिअर आणि व्होल्ट्स दिसेपर्यंत गनचा प्रवाह वाढण्याची वाट पहा. १६. कामाच्या पृष्ठभागाचे तापमान ४५°C ते ६०°C पर्यंत पूर्व-तापवा, पायरोमीटरने तपासा. (ऑल्युमिनियमचे घटक पूर्व-तापवू नका). १७. पावडर फीडर “चालू” (ON) करा, पावडर स्थिर होईपर्यंत थांबा आणि नंतर कामाच्या ठिकाणी फवारणी करा. सर्वत्र एकसमान जाडी मिळवण्यासाठी थरांवर थर रचणे. १८. फवारणी करताना कामाचे तापमान १७५° पेक्षा जास्त होणार नाही याची खात्री करा. °C. फवारणी करताना काम थंड करण्यासाठी तुम्ही हवेचा वापर करू शकता. १९. जॉब कार्डमध्ये नमूद केल्यानुसार कोटिंगची इच्छित जाडी मिळवण्यासाठी माप तपासा. २०. घटकावर फवारणी पूर्ण झाल्यावर शिफारस केलेले सीलंट लावा. हे मशीनमधून घटक काढण्यापूर्वी केले पाहिजे. २१. जॉब कार्डनुसार डायमेन्शन नियंत्रित करण्यासाठी इंटरमीडिएट डायमेन्शन तपासले पाहिजे. २२. काम हळूहळू थंड करा आणि परिमाणे पुन्हा तपासा. २३. दिलेल्या माहितीनुसार जॉब कार्ड भरा आणि त्याला टेंग लावा.					
बंद करा : १. पावडर फीडर बंद करा आणि फीड लाईन्स मोकळ्या होण्याची वाट पहा. २. इग्निशन बंद करण्यासाठी स्टॉप स्विच निवडा. गन थंड करण्यासाठी पर्ज स्विच दाबा. हार्डवेअर. ३. एक्झॉस्ट फॅन, चिलर आणि वॉटर पंप बंद करा. ४. कंट्रोल युनिट बंद करण्यासाठी मुख्य स्विच थांबवा.					
मूल्यांकनकर्ता :		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	