

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/07	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीचा क्रियाकलाप: हाय वेलोसिटी ऑक्सी-फ्यूएल (HVOF स्प्रे)

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पर्ट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

१. कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
२. कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
३. हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

- १) घटकाची पूर्व-तपासणी करण्यासाठी पूर्व-तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/12 चा संदर्भ घ्या.
- २) पृष्ठभाग तयार करण्यासाठी अंतिम ब्लास्टिंग कामाच्या सूचना PSP/WI/04 चा संदर्भ घ्या. पृष्ठभागाची तयारी Sa3 वैशिष्ट्यांनुसार असेल.
- ३) एचव्हीओएफ स्प्रे कोटिंग दरम्यान अनावश्यक भागावर ओव्हर स्प्रे होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी उच्च तापमान चिकट टेप/मेटल शिमने मास्किंग करा.
- ४) घटक ध्वनिक खोलीत लोड करा आणि घटकावर क्लॅम्पिंगच्या खुणा उमटू नयेत म्हणून योग्य पॅकिंगसह चकवर व्यवस्थित घट्ट बसवा.
- ५) एचपी/एचव्हीओएफ कंट्रोल युनिट सुरू करण्यापूर्वी एक्झॉस्ट फॅन सुरू करा.
- ६) नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन सिलिंडरचे व्हॉल्यूह उघडा आणि तांत्रिक बुलेटिनमध्ये नमूद केलेल्या पॅरामीटरनुसार दाब सेट करा.
- ७) तुमच्या लॉगिन आयडीने JP8000 कंट्रोल युनिट सुरू करा.
- ८) मॅन्युअल मोड स्क्रीनमध्ये ऑक्सिजन, इंधन आणि पाण्याचा प्रवाह व दाब तपासा.
- ९) ज्वलन दाब (psi) तपासा.
- १०) जॉब कार्डनुसार रेसिपी मॅन्युमधून आवश्यक पावडर रेसिपी निवडा.
- ११) पावडर फीडर हॉपरमध्ये पावडर पूर्व-तापवा आणि जोडलेल्या हीटिंग ब्लॅकेटच्या साहाय्याने तापमान कायम ठेवा.
- १२) पॅरामीटरनुसार पावडरचा प्रवाह दर (७५ ते ८० ग्रॅम/मिनिट) मोजा आणि पावडर फीडरचा RPM सेट करा.
- १३) जॉबचा वेग आणि रोबोट प्रोग्रामचा वेग सेट करा, जॉब कार्ड पहा किंवा सुपरवायझर/डब्ल्यूएमकडून सूचना दिल्या जातील.

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/07	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

- १४) अकूस्टिक डोअर बंद करा आणि जेपी टॉर्च पेटवण्यापूर्वी सिग्नलची वाट पहा. डेव्हलपमेंट स्क्रीनवर जाऊन गन इग्निशनचे बटण दाबा. पॅरामीटरनुसार अपेक्षित ज्वलन दाब मिळेपर्यंत गनचा दाब वाढवण्याची वाट पहा.
- १५) कामाच्या पृष्ठभागाचे तापमान ४५°C ते ६०°C पर्यंत पूर्व-तापवा, पायरोमीटरने तपासा.
- १६) पावडर फीडर चालू करा आणि पावडर स्थिर होईपर्यंत थांबा आणि जॉब लेयरवर फवारणी करा. सर्वत्र एकसमान जाडी मिळवण्यासाठी थर लावा.
- १७) जॉब कार्डनुसार डायमेन्शन नियंत्रित करण्यासाठी इंटरमीडिएट डायमेन्शन तपासले पाहिजे.

बंद करा :

१. पावडर फीडर बंद करा आणि फीड लाईन्स मोकळ्या होण्याची वाट पहा.
२. इग्निशन फ्लेम बंद करा आणि रोबोटला त्याच्या होम पोजिशनवर आणा.
३. जॉब हळूहळू थंड करा आणि त्याचे आकारमान पुन्हा तपासा. दिलेल्या माहितीनुसार जॉब कार्ड भरा आणि त्याला टॅग करा.
४. अंतिम तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/10 चा संदर्भ घ्या आणि पर्यवेक्षकाकडून मंजूरी मिळवा.

मूल्यांकनकर्ता :		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	