

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/08	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीचे क्रियाकलाप: ट्विन वायर आर्क स्प्रे (TWAS)

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

१. कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
२. कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
३. हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

१. घटकाची पूर्व-तपासणी करण्यासाठी पूर्व-तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/12 चा संदर्भ घ्या.
२. पृष्ठभाग तयार करण्यासाठी अंतिम ब्लॉस्टिंग कामाच्या सूचना PSP/WI/04 चा संदर्भ घ्या. पृष्ठभागाची तयारी Sa3 वैशिष्ट्यांनुसार असेल.
३. TWAS स्प्रे कोटिंग करताना नको असलेल्या भागावर ओव्हर स्प्रे होण्यापासून वाचवण्यासाठी उच्च तापमान चिकटणाऱ्या टेप/मेटल शिमने मास्किंग करा.
४. ध्वनिक खोलीत घटक लोड करा आणि घटकावर क्लॅम्पिंगच्या खुणा उमटू नयेत म्हणून योग्य पॅकिंगसह त्याला चकवर पूर्णपणे घट्ट पकडा.
५. TWAS कंट्रोल युनिट सुरू करण्यापूर्वी एकझॉस्ट फॅन सुरू करा.
६. एअरचा व्हॉल्यूम उघडा आणि टेक्निकल बुलेटिनमध्ये नमूद केलेल्या पॅरामीटरनुसार दाब सेट करा.
७. "On/OFF" स्विच वापरून TWAS कंट्रोल युनिट सुरू करा.
८. जॉब कार्डनुसार आवश्यक वायर निवडा.
९. पॅरामीटरनुसार वायर फीड रेट आणि हवेचा दाब मोजा आणि त्यानुसार ॲपिअर व व्होल्ट सेट करा.
१०. जॉबचा वेग आणि रोबोट प्रोग्रामचा वेग सेट करा, जॉब कार्डचा संदर्भ घ्या किंवा सुपरवायझर/डब्ल्यूएमकडून सूचना दिल्या जातील.
११. ध्वनिरोधक दरवाजा बंद करा आणि मशाल पेटवण्यापूर्वी संकेताची वाट पहा.
१२. इग्निशन झाल्यावर ॲपिअर आणि व्होल्टची मूल्ये पुन्हा तपासा आणि आवश्यक असल्यास निर्देशानुसार रीसेट करा. इच्छित पॅरामीटर.

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/08	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

१३. जॉब कार्डनुसार डायमेन्शन नियंत्रित करण्यासाठी इंटरमीडिएट डायमेन्शन तपासले पाहिजे. १४. जॉब कार्डमध्ये नमूद केल्यानुसार कोटिंगची इच्छित जाडी मिळवण्यासाठी माप तपासा. १५. घटकाची फवारणी पूर्ण झाल्यावर १६. काम हळूहळू थंड करा आणि आकारमान पुन्हा तपासा. १७. दिलेल्या माहितीनुसार जॉब कार्ड भरा आणि त्याला टॅग लावा.

बंद करा : १. स्विच बंद करा आणि रोबोटला त्याच्या मूळ जागी आणा. २. जॉब हळूहळू थंड करा आणि त्याचे आकारमान पुन्हा तपासा. दिलेल्या माहितीनुसार जॉब कार्ड भरा आणि त्याला टॅग करा. ३. अंतिम तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/10 चा संदर्भ घ्या आणि पर्यवेक्षकाकडून मंजूरी मिळवा.
--

मूल्यांकनकर्ता :		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	