

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

	कामाच्या सूचना पीटीए	दस्तऐवज संदर्भ क्रमांक : QF/QMS/ 02/09 सुधारणा क्रमांक : 00 तारीख : ०१/०३/२०१९
- पीटीए (प्लाझ्मा ट्रान्सफरड आर्क) चा उद्देश पावडरसोबत धातुशास्त्रीय बंधन साधणे हा आहे. - घटकाचे परिमाण तपासा आणि जॉब कार्डमध्ये नोंद करा. - निक्षेपाच्या जाडीसाठी कार्य व्यवस्थापकाने दिलेले रेखाचित्र/सूचना तपासा. - घटकावर डाय पेनिट्रेशन (DPT) चाचणी करा. चाचणीनंतर घटक पूर्णपणे स्वच्छ करा. - योग्य आधाराच्या साहाय्याने घटक मशीनवर बसवा. - घटकाची स्वच्छता आणि वंगण काढण्याचे काम फक्त आवश्यक असेल तिथेच करा. - आवश्यक मानकांनुसार पॅरामीटर सेट करा. - जॉबला २०० पर्यंत पूर्व-तापमानित करा. सी - २५०°स्टील/स्टेनलेस स्टील मटेरियलसाठी C आणि 250°सी- ३००°स्टेलेट पदार्थासाठी C. - सुरुवातीला करंट १५०/१९० ॲंपिअरवर सेट करा. (हे जॉबच्या जाडीवर आणि वेल्ड डिपॉझिशनवर अवलंबून असते). - विद्युत प्रवाह हळूहळू कमीतकमी १०० ॲंपिअरपर्यंत कमी करा. (वेल्ड स्पॉटचे विरलीकरण आणि प्रवाहीपणा तपासा). - जड कामासाठी, वेल्डिंग न होणाऱ्या भागावर बर्नरने सतत उष्णता देऊन तापमान कायम ठेवा. मधले माप सहिष्णुता मर्यादेनुसार तपासले पाहिजे. - जॉब कार्डमध्ये नमूद केल्यानुसार कोटिंगची इच्छित जाडी मिळवण्यासाठी माप तपासा. - मशीनमधून घटक काढल्यानंतर वेल्डिंग झाल्यावर लगेच वर्मिक्युलाइटमध्ये बुडवा. - किंवा वेल्डिंगमध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी ॲम्बेसटॉसच्या कापडात गुंडाळा. - कोटिंग केलेल्या भागावर मशीनिंग किंवा ग्राइंडिंग करा आणि डीपी चाचणी करा. जर तडे आढळले नाहीत, तर आवश्यक आकार येईपर्यंत मशीनिंग किंवा ग्राइंडिंग सुरू ठेवा. - घटकाचे आकारमान तपासा आणि जॉब कार्डमध्ये नोंद करा.		
यांच्याद्वारे जारी आणि मंजूर	अंक: ०१	पृष्ठ: ०१ पैकी ०१