

## प्लाझ्मा स्पर् प्रोसेसर

कार्य सूचना

QF/QMS/02/10

रेव्ह. ००

दिनांक : ०१/०३/२०१९



या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीचे क्रियाकलाप: अंतिम-तपासणी

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

- कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.
- दृश्य तपासणी करताना VT प्रक्रिया PSP/PM/22 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

व्याप्ती: ग्राहकाच्या आवश्यकतेनुसार घटकावर कोटिंग आणि फिनिशिंग केले आहे की नाही हे तपासणे.

- सॉफ्टवेअरमधून एफआयआर (अंतिम-तपासणी अहवाल) नमुना क्रमांक QF/QA/11 ची प्रिंट काढा.
- एफआयआरमध्ये ग्राहकाचे नाव, भागाचे नाव, संख्या इत्यादी नमूद केलेले असते.
- ओरखडे, दंत, पिनहोल इत्यादी तपासण्यासाठी व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन डॉक्युमेंट क्र. QF/QMS/00/26 करा, जॉबचे परिमाण, कोटिंगची लांबी आणि एकूण लांबी तपासा आणि नोंदवा.
- व्हरनियर कॅलिपर आणि मायक्रोमीटर यांसारख्या अंशांकित उपकरणांचा वापर करून माप तपासा. नेहमी त्रुटी तपासा आणि एफआयआरवर उपकरण क्रमांक नमूद करा.
- ग्राहकाने दिलेल्या पूर्व-तपासणी अहवाल / रेखाचित्राशी घटकाची तुलना करा.
- कोटिंग करण्यापूर्वीचे माप आणि कोटिंग केल्यानंतरचे माप भरा, आढळलेली जाडी मोजा आणि ग्राहकाला आवश्यक असलेल्या मूल्याशी जुळवून पाहा, तसेच पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा तपासा आणि ते मूल्य नोंदवा.
- पंच क्रमांकासारखे घटकांचे तपशील नोंदवा आणि शेरा रकान्यात कोणतीही टिप्पणी/निरीक्षण नमूद करा.
- विचलन आढळल्यास तुमच्या QA/प्रोडक्शन इंजिनिअर/वर्क्स मॅनेजर यांच्याशी संपर्क साधा आणि विचलन अहवाल पाठवून ग्राहकाकडून मंजूरी मिळवा.
- ग्राहकाकडून बदलास मंजूरी मिळाल्यानंतर उत्पादन अभियंता/कार्य व्यवस्थापक मंजूर करतील.

१०. मंजूरी मिळाल्यानंतर, एफआयआर पूर्ण झाल्याचे चिन्हांकित केले जाते आणि सॉफ्टवेअरमध्ये जतन केले जाते.

११. अंतिम तपासणीनंतर ग्राहकाला एफआयआर आणि टीसी पाठवा.

|                  |  |      |  |         |  |
|------------------|--|------|--|---------|--|
| मूल्यांकनकर्ता : |  | सही: |  | दिनांक: |  |
| मंजूर:           |  | सही: |  | दिनांक: |  |