

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/12	
	आवृत्ती ०५	
	दिनांक : ०१.०४.२०२६	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेली कार्यपद्धती/काम/नोकरीची क्रिया: पूर्व-तपासणी

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

- कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.
- दृश्य तपासणी करताना VT प्रक्रिया PSP/PM/22 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

व्याप्ती: ग्राहकाकडून मिळालेला घटक पुढील प्रक्रियेसाठी त्याच्या आवश्यकतांनुसार अनुरूप आणि दोषमुक्त आहे की नाही हे तपासणे.

- डॅशबोर्ड / ईमेलमध्ये वेळापत्रक तपासा आणि प्रशासकाकडून पीआयआर (PIR) घ्या.
- पीआयआर टिप्पणी विभाग तपासा, जर काम आमच्या उत्पादनाचे असेल तर १००% तपासणी करणे आवश्यक आहे.
- रेफर कोड - पूर्व-तपासणी कोड. कोटेशन उपलब्ध नसल्यास, कोडशिवाय कार्यवाही करता येते आणि कोटेशन बनवण्यासाठी ISR ला PR (पुनरावलोकन विनंती) देता येते.
- घटकाची ग्राहकाच्या तपासणी अहवाल आणि रेखाचित्रांशी तुलना करा. काही तफावत आढळल्यास, एस्कलेशन मॅट्रिक्सनुसार ती वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवा.
- तसेच, PIR फॉर्मेट क्रमांक तपासण्याच्या आणि पडताळणी करण्याच्या पद्धतीसाठी तपासणी कोड दस्तऐवज क्रमांक QF-QA-26 चा संदर्भ घ्या.
- कोणतेही मूलभूत मुद्दे सुटू नयेत आणि जॉबच्या अंमलबजावणीतील विलंब व त्रुटी टाळण्यासाठी, पीआयआरवर नमूद केलेल्या चेकलिस्टचे काटेकोरपणे पालन करा.
- व्हीटी कार्यपद्धती दस्तऐवज क्र. PSP/PM/22 नुसार दृश्य तपासणी करा.

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/12	
	आवृत्ती ०५	
	दिनांक : ०१.०४.२०२६	

८. तपासणी दरम्यान कोणतेही ओरखडे किंवा डेट आढळल्यास, पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकाकडून ईमेलद्वारे परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ९. मापांकित उपकरणांचा वापर करून माप तपासावे. नेहमी त्रुटी तपासा आणि पीआयआरवर उपकरण क्रमांक नमूद करा. १०. जॉबची कडकपणा ५० HRC पेक्षा कमी आहे का ते तपासा, असल्यास जास्त असल्यास, कडकपणा तपासताना जॉबच्या कोटिंग केलेल्या भागाला इजा होणार नाही याची खात्री करा. उदाहरणार्थ - रोलसच्या बॅरलसारख्या भागांना. ११. घटकाची ग्राहक तपासणी अहवाल आणि रेखाचित्रांशी तुलना करा. रेखाचित्र उपलब्ध नसल्यास, हाताने आकृती काढा आणि परिमाणे दर्शवा. १२. जॉबवरील कोटिंग काढण्याच्या बाबतीत, कोटिंग काढल्यानंतर पाठपुरावा तपासणी करणे आवश्यक आहे आणि त्याची नोंद पीआयआरवर (PIR) करावी. १३. अंतर्गत विक्री प्रतिनिधीला सहज ओळखता यावे यासाठी, आवश्यक असलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त कामाच्या व्याप्तीचा उल्लेख पीआयआरवर (PIR) करणे आणि ते ठळकपणे दर्शवणे. १४. आकारमान आणि ग्राहकाच्या विनिर्देशांनुसार घटकाच्या डी-कोटिंग/ग्राइंडिंग/मशीनिंग/वेल्डिंगसाठी उत्पादन अभियंता/कार्य व्यवस्थापकाकडून मंजूरी मिळवा. १५. पंच क्रमांक, प्राप्त झालेले आकारमान, ग्राहकाचे आकारमान, विचलन इत्यादी घटकांचा तपशील नोंदवा. १६. QA / ग्राहकाकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर QC इन्स्पेक्टर PIR ला मंजूरी देईल. नियमित आणि प्रतिसादात्मक ग्राहक QC च्या बाबतीत, ग्राहकांशी थेट समन्वय साधला जाईल. १७. मंजूरी मिळाल्यानंतर, पीआयआर पूर्ण झाल्याचे चिन्हांकित केले जाते आणि अंतर्गत विक्री प्रतिनिधीकडे सुपूर्द केले जाते. १८. माहितीची अनुपलब्धता, विसंगती किंवा शंका असल्यास, वेळेवर निराकरण करण्यासाठी QA / ISR शी संपर्क साधावा किंवा दैनंदिन बैठकीत प्रश्न मांडावा.					
मूल्यांकनकर्ता :	प्रसन्ना वाडकर	सही:	पीएसडब्ल्यू	दिनांक:	०१.०४.२०२६
मंजूर:	हर्ष दोशी	सही:	एचडीडी	दिनांक:	०१.०४.२०२६