Translated from English to Marathi - www.onlinedoctranslator.com

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीचे स्वरूप: ग्राइंडिंग ऑपरेशन

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :

प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.

लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.

मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.

हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/ संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.

श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.

तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.

हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

१. कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गांवर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
२. कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
3. हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

१. पर्यवेक्षक/उत्पादन अभियंता/कार्य व्यवस्थापक यांनी दिलेल्या शिफारशीनुसार आवश्यक ग्राइंडिंग व्हीलची निवड करा.
२. जर घटकावर टंगस्टन कार्बाइड, सिरॅमिक इत्यादींसारख्या कठीण पदार्थाचे आवरण असेल तर डायमंड व्हील वापरा आणि इतर बाबतीत सिलिकॉन कार्बाइड व्हील/ॲल्युमिनियम ऑक्साईड व्हील वापरा.
३. घटकाचे संबंधित जॉब कार्ड/ रेखाचित्र पहा.
४. मशीनवरील सेंटर्सच्या मध्ये घटक बसवा.
५. रन आउट तपासा; कमाल अनुज्ञेय मर्यादा ०.०२ मायक्रॉन किंवा ग्राहकाच्या ड्रॉइंगनुसार आहे.
६. जॉब स्पीड आणि फीड स्पीड सेट करा. टंगस्टन कार्बाइड, सिरॅमिक इत्यादींसारख्या कठीण पदार्थांसाठी कटची खोली ०.०१ मिमी पेक्षा जास्त नसावी आणि मऊ पदार्थांसाठी ती ०.०२५ मिमी असावी.
७. जॉब कार्डमधील अंतिम मापाप्रमाणे मध्यवर्ती माप तपासले पाहिजे.
८. ऑपरेटर/ गुणवत्ता निरीक्षकाने जॉब कार्डमध्ये आकारमान आणि पृष्ठभागाची खडबड नोंदवली पाहिजे.
९. उतरवताना नुकसान टाळण्यासाठी, ग्राइंडिंग मशीनमधून घटक व्यवस्थित पॅक केलेल्या स्थितीत काढा.
१०. तो घटक फोम शीट आणि कॉटन टेप / थर्मोकोल पॅकिंगमध्ये व्यवस्थित पॅक केला जाईल आणि ट्रेसिबिलिटीसाठी पिवळा टॅग लावून डिस्पॅच विभागात ठेवला जाईल.

मूल्यांकनकर्ता :		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	