

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/017	
	रेव्ह.००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/नोकरीचे क्रियाकलाप: प्रोग्रेसिव्ह कॅव्हिटी रोटर

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

१. कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
२. कामाची जागा सुवच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
३. प्रोग्रेसिव्ह कॅव्हिटी रोटर हाताळताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

- १) पूर्व-तपासणी करण्यासाठी पूर्व-तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/03 चा संदर्भ घ्या. प्रोग्रेसिव्ह कॅव्हिटी रोटर.
- २) कोटिंगच्या पृष्ठभागावर नुकसान आढळल्यास, फोटोसह ईमेलद्वारे एनटीईझेडएससीएच टेक्नॉलॉजीज इंडिया प्रा. लि. (एनटीआयपीएल) यांना कळवा आणि त्यांची परवानगी घ्या.
- ३) (NTIPL) कार्यपद्धतीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी.
- ४) पूर्व-गरम कराप्रोग्रेसिव्ह कॅव्हिटी रोटरपृष्ठभागावरील तेल आणि ग्रीस काढण्यासाठी बर्नरच्या साहाय्याने 100°C ते 150 °C (पृष्ठभागाचे तापमान) पर्यंत गरम करा.
- ५) नको असलेल्या भागाला ब्लास्टिंग आणि एचव्हीओएफ कोटिंगपासून वाचवण्यासाठी उच्च तापमान चिकट टेप/मेटल शिम/इन्सुलेशन टेपने मास्क करा.
- ६) संकुचित हवा स्वच्छ आणि पाण्याच्या अवशेषांपासून मुक्त असल्याची खात्री करा.
- ७) पृष्ठभाग तयार करण्यासाठी अंतिम ब्लास्टिंग कामाच्या सूचना PSP/WI/04 चा संदर्भ घ्या. पृष्ठभागाची तयारी Sa3 वैशिष्ट्यांनुसार असेल.
- ८) ब्लास्टिंगसाठी व्हर्जिन २४ मेश Al2O3 ग्रिट वापरा. ६ मिमी बोअर नोझलने ब्लास्टिंग करताना हवेचा दाब ३.५ बार ठेवा आणि २०० ± ५० मिमीचे सुरक्षित अंतर राखा.
- ९) कोणतेही बारीक छिद्र/अतिसूक्ष्म छिद्र आढळल्यास मंजुरीसाठी पर्यवेक्षकाकडे कळवा.
- १०) ब्लास्टिंग दरम्यान ५ ते ८ Ra मायक्रॉन पृष्ठभागाची खडबडपणा राखा आणि सरफेस रफनेस टेस्टिंग मशीनने तपासा.
- ११) लोड कराप्रोग्रेसिव्ह कॅव्हिटी रोटरअकूस्टिक रूम लेथ मशीनमध्ये, क्लॅम्पिंगच्या खुणा टाळण्यासाठी योग्य पॅकिंगसह ते चकवर पूर्णपणे घट्ट बसवा. प्रोग्रेसिव्ह कॅव्हिटी रोटर.
- १२) एचपी/एचव्हीओएफ कंट्रोल युनिट सुरू करण्यापूर्वी एक्झॉस्ट फॅन सुरू करा.

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/017	
	रेव्ह.००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

१३) नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन सिलिंडरचे व्हॉल्यूह उघडा आणि टेक्निकल बुलेटिनमध्ये नमूद केलेल्या पॅरामीटरनुसार दाब सेट करा. १४) तुमच्या लॉगिन आयडीने JP8000 कंट्रोल युनिट सुरू करा. मॅन्युअल मोड स्क्रीनमध्ये ऑक्सिजन, इंधन, पाणी आणि ज्वलन प्रवाह व दाब तपासा. १५) पावडर एका स्ट्रेनलेस स्टीलच्या ट्रेमध्ये पूर्व-गरम करा आणि ओव्हनमध्ये ६०°C ते ७०°C तापमानावर १२० मिनिटे ठेवा. अलार्म वाजल्यानंतर, पावडर फीडर हॉपरमध्ये पावडर ओता आणि हीटिंग ब्लॅकटच्या साहाय्याने तापमान कायम ठेवा. पायरोमीटरने हीटिंग ब्लॅकटचे तापमान तपासा आणि ते ६०°C ते ६५°C असल्याची खात्री करा. १६) रेसिपी मेन्यूमधून पावडर रेसिपी निवडा. १७) पॅरामीटरनुसार पावडर प्रवाहाचा दर मोजा आणि पावडर फीडरचे RPM सेट करा. १८) जॉबचा वेग आणि रोबोट प्रोग्रामिंगचा वेग सेट करा, सूचना सुपरवायझरकडून दिल्या जातील. १९) अक्यूस्टिक डोअर बंद करा आणि जेपी ५००० टॉर्च पेटवण्यापूर्वी सिग्नलची वाट पहा. डेव्हलपमेंट स्क्रीनवर जाऊन गन इग्निशनचे बटण दाबा. पॅरामीटरनुसार अपेक्षित ज्वलन दाब मिळेपर्यंत गनचा दाब वाढण्याची वाट पहा. २०) कामाच्या पृष्ठभागाचे तापमान ४५°C ते ६०°C पर्यंत पूर्व-तापवा, पायरोमीटरने तपासा. २१) पावडर फीडर सुरू करा आणि ते स्थिर होईपर्यंत थांबा आणि सर्वत्र एकसमान जाडी मिळवण्यासाठी कामावर थरावर थर फवारणी करा. २२) जुळणाऱ्या पृष्ठभागावर फवारणी करत असताना प्रोफाइलला मेटल शिमने झाका आणि नमुना मॅग्नेटवर बसवा. २३) कोटिंगची 200+50μm जाडी मिळवण्यासाठी परिमाण तपासा.					
बंद करा : १. पावडर फीडर बंद करा आणि फीड लाईन्स मोकळ्या होण्याची वाट पहा. २. इग्निशन ज्योत बंद करा आणि रोबोटला त्याच्या मूळ जागी आणा.					
तपासणी: १. थंड कराप्रोग्रेसिव्ह कॅव्हिटी रोटरआणि उंची मापक वापरून सरफेस प्लेटवरील माप घ्या. २. अंतिम तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/10 चा संदर्भ घ्या आणि NTIPL प्रतिनिधीची मंजूरी मिळवा.					
पॉलिशिंग: सरफेस टेस्टिंग मशीनद्वारे मोजण्यासाठी 0.025 ते 0.04 Ra मायक्रॉनचे अपेक्षित पृष्ठभाग मूल्य मिळवण्याकरिता, डायमंड बेल्ट्सने पृष्ठभाग पॉलिश करण्यासाठी प्रोग्रेसिव्ह कॅव्हिटी रोटर लेथवर बसवला जाईल.					
मूल्यांकनकर्ता :	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	१.०३.१९
मंजूर:	धिमत दोशी	सही:		दिनांक:	१.०३.१९