

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF-QMS/02/018	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीचे क्रियाकलाप: विकेट गेट

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

१. कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
२. कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
३. विकेट गेट हाताळताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

- १) विकेट गेटची पूर्व-तपासणी करण्यासाठी पूर्व-तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/03 चा संदर्भ घ्या.
- २) कोटिंगच्या पृष्ठभागावर नुकसान आढळल्यास, फोटोसह ईमेलद्वारे अल्स्टॉम पॉवर इंडिया लिमिटेड (APIL) ला कळवा आणि त्यांची परवानगी घ्या.
- ३) APIL कार्यपद्धतीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी.
- ४) पृष्ठभागावरील तेल आणि ग्रीस काढून टाकण्यासाठी बर्नरने विकेट गेट 100°C ते 150°C (पृष्ठभागाचे तापमान) पर्यंत पूर्व-तापवा.
- ५) नको असलेल्या भागाला ब्लास्टिंग आणि एचव्हीओएफ कोटिंगपासून वाचवण्यासाठी उच्च तापमान चिकट टेप/मेटल शिम/इन्सुलेशन टेपने मास्क करा.
- ६) संकुचित हवा स्वच्छ आणि पाण्याच्या अवशेषांपासून मुक्त असल्याची खात्री करा.
- ७) हायग्रोमीटरने ब्लास्टिंग एन्क्लोजर/खोलीतील आर्द्रता तपासा आणि ती $< 60\%$ या स्वीकार्य मर्यादेत असल्याची खात्री करा.
- ८) पृष्ठभाग तयार करण्यासाठी अंतिम ब्लास्टिंग कामाच्या सूचना PSP/WI/04 चा संदर्भ घ्या. पृष्ठभागाची तयारी Sa3 वैशिष्ट्यांनुसार असेल.
- ९) ब्लास्टिंगसाठी व्हर्जिन २४ मेश Al_2O_3 ग्रिट वापरा. ६ मिमी बोअर नोजलने ब्लास्टिंग करताना हवेचा दाब ३.५ बार ठेवा आणि 200 ± 50 मिमीचे सुरक्षित अंतर राखा.
- १०) कोणतेही पिन्होल/सूक्ष्म पिन्होल आढळल्यास मंजुरीसाठी पर्यवेक्षकाकडे कळवा.
- ११) ब्लास्टिंग दरम्यान ५ ते ८ Ra मायक्रॉन पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा राखा आणि प्रोटोकॉलनुसार रफनेस टेस्टरने तपासा.
- १२) अकूस्टिक रूममध्ये विकेट गेट लोड करा आणि विकेट गेट शाफ्टवर क्लॅम्पिंगचे निशाण पडू नयेत म्हणून योग्य पॅकिंगसह ते चकवर पूर्णपणे क्लॅम्प करा.
- १३) हायग्रोमीटरने अकूस्टिक एन्क्लोजर/खोलीतील आर्द्रता तपासा आणि ती योग्य मर्यादेत असल्याची खात्री करा.

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF-QMS/02/018	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

अनुज्ञेय मर्यादा <८०%. १४) एचपी/एचव्हीओएफ कंट्रोल युनिट सुरू करण्यापूर्वी एक्झॉस्ट फॅन सुरू करा. १५) नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन सिलिंडरचे व्हॉल्यूम उघडा आणि टेक्निकल बुलेटिनमध्ये नमूद केलेल्या पॅरामीटरनुसार दाब सेट करा. १६) तुमच्या लॉगिन आयडीने JP8000 कंट्रोल युनिट सुरू करा. मॅन्युअल मोड स्क्रीनमध्ये ऑक्सिजन, इंधन, पाणी आणि ज्वलन प्रवाह व दाब तपासा. १७) खालील पॅरामीटर सेट करा: <table border="0"> <tr> <td>i) बॅरल</td><td>६"</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ii) ऑक्सिजनचा दाब</td><td>२४०+५० पीएसआय</td><td>प्रवाह</td><td>१८५० एससीएफएच</td></tr> <tr> <td>iii) नायट्रोजन दाब</td><td>५५ पीएसआय</td><td>प्रवाह</td><td>२३ एससीएफएच</td></tr> <tr> <td>iv) इंधन दाब</td><td>११९ पीएसआय</td><td>प्रवाह</td><td>६ जीपीएच</td></tr> <tr> <td>v) फवारणीचा दर</td><td>७५ ते ८० ग्रॅम/मिनिट</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>vi) फवारणीचे अंतर</td><td>३५०±२५ मिमी</td><td></td><td></td></tr> </table> १८) एसएम ३६५२ पावडर एका एसएस ट्रेमध्ये पूर्व-गरम करा आणि ओव्हनमध्ये ६०°C ते ७०°C तापमानावर १२० मिनिटे ठेवा. अलार्म वाजल्यानंतर, पावडर फीडर हॉपरमध्ये पावडर ओता आणि हीटिंग ब्लॉकच्या साहाय्याने तापमान कायम ठेवा. पायरोमीटरने हीटिंग ब्लॉकचे तापमान तपासा आणि ते ६०°C ते ६५°C असल्याची खात्री करा. १९) रेसिपी मेन्यूमधून पावडर WOKA 3652 रेसिपी निवडा. 20) पॅरामीटरनुसार पावडरचा प्रवाह दर (75 ते 80 ग्रॅम/मिनिट) मोजा आणि पावडर फीडरचा RPM सेट करा. २१) जॉबचा वेग आणि रोबोट प्रोग्रामिंगचा वेग सेट करा, सूचना सुपरवायझरकडून दिल्या जातील. २२) अक्यूस्टिक डोअर बंद करा आणि जेपी ५००० टॉर्च पेटवण्यापूर्वी सिग्नलची वाट पहा. डेव्हलपमेंट स्क्रीनवर जाऊन गन इग्निशनचे बटण दाबा. पॅरामीटरनुसार अपेक्षित ज्वलन दाब मिळेपर्यंत गनचा दाब वाढण्याची वाट पहा. २३) कामाच्या पृष्ठभागाचे तापमान ४५°C ते ६०°C पर्यंत पूर्व-तापवा, पायरोमीटरने तपासा. २४) पावडर फीडर सुरू करा आणि ते स्थिर होईपर्यंत थांबा आणि सर्वत्र एकसमान जाडी मिळवण्यासाठी कामावर थरावर थर फवारणी करा. २५) जुळणाऱ्या पृष्ठभागावर फवारणी करत असताना प्रोफाइलला मेटल शिमने झाका आणि नमुना स्पेसिमेन मॅगनेटवर बसवा. २६) इच्छित जाडी मिळवण्यासाठी नमुन्यासोबत जुळणाऱ्या पृष्ठभागावर (म्हणजे बाजूवर) लेप लावा. २७) कोटिंगची ३००+५०µm जाडी आणि ३००-२५µm मिळवण्यासाठी परिमाण तपासा. संयोग पृष्ठभागावर + 75µm.				i) बॅरल	६"			ii) ऑक्सिजनचा दाब	२४०+५० पीएसआय	प्रवाह	१८५० एससीएफएच	iii) नायट्रोजन दाब	५५ पीएसआय	प्रवाह	२३ एससीएफएच	iv) इंधन दाब	११९ पीएसआय	प्रवाह	६ जीपीएच	v) फवारणीचा दर	७५ ते ८० ग्रॅम/मिनिट			vi) फवारणीचे अंतर	३५०±२५ मिमी		
i) बॅरल	६"																										
ii) ऑक्सिजनचा दाब	२४०+५० पीएसआय	प्रवाह	१८५० एससीएफएच																								
iii) नायट्रोजन दाब	५५ पीएसआय	प्रवाह	२३ एससीएफएच																								
iv) इंधन दाब	११९ पीएसआय	प्रवाह	६ जीपीएच																								
v) फवारणीचा दर	७५ ते ८० ग्रॅम/मिनिट																										
vi) फवारणीचे अंतर	३५०±२५ मिमी																										

बंद करा : १. पावडर फीडर बंद करा आणि फीड लाईन्स मोकळ्या होण्याची वाट पहा. २. इग्निशन ज्योत बंद करा आणि रोबोटला त्याच्या मूळ जागी आणा. ३. विकेट गेट थंड करा आणि सरफेस टेस्टिंग मशीनने पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा मोजा आणि Ra चे मूल्य ३ ते ६µm दरम्यान मोजा. ४. अंतिम तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/10 चा संदर्भ घ्या आणि APIL प्रतिनिधीची मंजूरी मिळावा.					
मूल्यांकनकर्ता :	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	५.०३.१९
मंजूर:	धिमंत दोशी	सही:		दिनांक:	५.०३.१९