

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/019	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेली कार्यपद्धती/काम/नोकरीची क्रिया: स्पार्जर निप्पल्स

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/ संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

- कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- स्पार्जर निप्पल्स सह सेंटरल हेडर/ब्रांच पाईप हाताळताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

- पूर्व-तपासणी करण्यासाठी पूर्व-तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/03 चा संदर्भ घ्या. स्पार्जर निप्पल्स सह मध्यवर्ती हेडर/शाखा पाईप.
- कोटिंगच्या पृष्ठभागावर नुकसान आढळल्यास, फोटोसह रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ला ईमेलद्वारे कळवा आणि त्यांची परवानगी घ्या.
- आरआयएल कार्यपद्धतीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी.
- पूर्व-गरम करा स्पार्जर निप्पल्स सह सेंटरल हेडर/ ब्रॅच पाईप्स पृष्ठभागावरील तेल आणि ग्रीस काढण्यासाठी बर्नरच्या साहाय्याने 100°C ते 150°C (पृष्ठभागाचे तापमान) पर्यंत गरम करा.
- नको असलेल्या भागाला ब्लास्टिंग आणि एचव्हीओएफ कोटिंगपासून वाचवण्यासाठी उच्च तापमान चिकट टेप/मेटल शिम/इन्सुलेशन टेपने मास्क करा.
- संकुचित हवा स्वच्छ आणि पाण्याच्या अवशेषांपासून मुक्त असल्याची खात्री करा.
- पृष्ठभाग तयार करण्यासाठी अंतिम ब्लास्टिंग कामाच्या सूचना PSP/WI/04 चा संदर्भ घ्या. पृष्ठभागाची तयारी Sa3 वैशिष्ट्यांनुसार असेल.
- ब्लास्टिंगसाठी व्हर्जिन २४ मेश Al₂O₃ ग्रिट वापरा. ६ मिमी बोअर नोजलने ब्लास्टिंग करताना हवेचा दाब ३.५ बार ठेवा आणि २०० ± ५० मिमीचे सुरक्षित अंतर राखा.
- कोणतेही बारीक छिद्र/अतिसूक्ष्म छिद्र आढळल्यास मंजुरीसाठी पर्यवेक्षकाकडे कळवा.
- ब्लास्टिंग करताना पृष्ठभागाची खडबडपणा ५ ते ८ Ra मायक्रॉन ठेवा आणि रफनेस टेस्टरने तपासा.
- लोड करा स्पार्जर निप्पल्स सह सेंटरल हेडर/ ब्रॅच पाईप्स अकूस्टिक रूममध्ये, सबस्ट्रेटवर क्लॅम्पिंगचे डाग पडू नयेत म्हणून योग्य पॅकिंगसह ते चकवर पूर्णपणे घट्ट बसवा.
- एचपी/एचव्हीओएफ कंट्रोल युनिट सुरू करण्यापूर्वी एक्झॉस्ट फॅन सुरू करा.

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर	QF/QMS/02/019																											
	रेव्ह. ००																											
	दिनांक : ०१/०३/२०१९																											
कार्य सूचना																												
१३) नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन सिलिंडरचे व्हॉल्यूह उघडा आणि टेक्निकल बुलेटिनमध्ये नमूद केलेल्या पॅरामीटरनुसार दाब सेट करा. १४) तुमच्या लॉगिन आयडीने JP8000 कंट्रोल युनिट सुरू करा. मॅन्युअल मोड स्क्रीनमध्ये ऑक्सिजन, इंधन, पाणी आणि ज्वलन प्रवाह व दाब तपासा. १५) खालील पॅरामीटर सेट करा: <table><tr><td>i) बॅरल</td><td>६"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ii) ऑक्सिजनचा दाब</td><td>२१०+५० पीएसआय</td><td>प्रवाह</td><td>१८५० एससीएफएच</td></tr><tr><td>iii) नायट्रोजन दाब</td><td>५५ पीएसआय</td><td>प्रवाह</td><td>२३ एससीएफएच</td></tr><tr><td>iv) इंधन दाब</td><td>११९ पीएसआय</td><td>प्रवाह</td><td>६ जीपीएच</td></tr><tr><td>v) फवारणीचा दर</td><td>७५ ते ८० ग्रॅम/मिनिट</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vi) फवारणीचे अंतर</td><td>३५०±२५ मिमी</td><td></td><td></td></tr></table> १६) एसएम ३६५२ पावडर एका एसएस ट्रेमध्ये पूर्व-गरम करा आणि ओव्हनमध्ये ६०°C ते ७०°C तापमानावर ९० मिनिटे ठेवा. अलार्म वाजल्यानंतर, पावडर फीडर हॉपरमध्ये पावडर ओता आणि हीटिंग ब्लॅकटच्या साहाय्याने तापमान कायम ठेवा. पायरोमीटरने हीटिंग ब्लॅकटचे तापमान तपासा आणि ते ६०°C ते ६५°C असल्याची खात्री करा. १७) रेसिपी मेन्यूमधून पावडर WOKA 3652 रेसिपी निवडा. १८) पॅरामीटरनुसार पावडरचा प्रवाह दर (७५ ते ८० ग्रॅम/मिनिट) मोजा आणि पावडर फीडरचा RPM सेट करा. १९) जॉबचा वेग आणि रोबोट प्रोग्रामिंगचा वेग सेट करा, सूचना सुपरवायझरकडून दिल्या जातील. २०) अकूस्टिक डोअर बंद करा आणि जेपी ५२२० टॉर्च पेटवण्यापूर्वी सिग्नलची वाट पहा. डेव्हलपमेंट स्क्रीनवर जाऊन गन इग्निशनचे बटण दाबा. पॅरामीटरनुसार अपेक्षित ज्वलन दाब मिळेपर्यंत गनचा दाब वाढवण्याची वाट पहा. 21) कामाच्या पृष्ठभागाचे तापमान 45°C ते 60°C पर्यंत पूर्व-तापवा, पायरोमीटरने तपासा. २२) पावडर फीडर सुरू करा आणि ते स्थिर होईपर्यंत थांबा आणि सर्वत्र एकसमान जाडी मिळवण्यासाठी कामावर थरावर थर फवारणी करा. २३) कोटिंगची २५०+५०μm जाडी आणि ३००-२५μm मिळवण्यासाठी परिमाण तपासा. संयोग पृष्ठभागावर + 75μm.					i) बॅरल	६"			ii) ऑक्सिजनचा दाब	२१०+५० पीएसआय	प्रवाह	१८५० एससीएफएच	iii) नायट्रोजन दाब	५५ पीएसआय	प्रवाह	२३ एससीएफएच	iv) इंधन दाब	११९ पीएसआय	प्रवाह	६ जीपीएच	v) फवारणीचा दर	७५ ते ८० ग्रॅम/मिनिट			vi) फवारणीचे अंतर	३५०±२५ मिमी		
i) बॅरल	६"																											
ii) ऑक्सिजनचा दाब	२१०+५० पीएसआय	प्रवाह	१८५० एससीएफएच																									
iii) नायट्रोजन दाब	५५ पीएसआय	प्रवाह	२३ एससीएफएच																									
iv) इंधन दाब	११९ पीएसआय	प्रवाह	६ जीपीएच																									
v) फवारणीचा दर	७५ ते ८० ग्रॅम/मिनिट																											
vi) फवारणीचे अंतर	३५०±२५ मिमी																											
बंद करा : १. पावडर फीडर बंद करा आणि फीड लाईन्स मोकळ्या होण्याची वाट पहा. २. इग्निशन ज्योत बंद करा आणि रोबोटला त्याच्या मूळ जागी आणा. ३. विकेट गेट थंड करा आणि सरफेस टेस्टिंग मशीनने पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा मोजा आणि Ra चे मूल्य ३ ते ६μm दरम्यान मोजा. ४. अंतिम तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/10 चा संदर्भ घ्या आणि APIL प्रतिनिधीची मंजूरी मिळावा.																												
मूल्यांकनकर्ता :	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	१६.१०.१४																							
मंजूर:	धिमत दोशी	सही:		दिनांक:	१६.१०.१४																							