

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/020	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेली कार्यपद्धती/काम/नोकरीची क्रिया: संपर्क प्लेट

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्फॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

१. कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
२. कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
३. कॉन्टॅक्ट प्लेट हाताळताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

- १) पूर्व-तपासणी करण्यासाठी पूर्व-तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/03 चा संदर्भ घ्या.संपर्क प्लेट.
- २) कोटिंगच्या पृष्ठभागावर नुकसान आढळल्यास, फोटोसहित जेम्सन्स प्रिसिजन इंजिनिअरिंग (पी) लिमिटेड (GPEPL) ला ईमेलद्वारे कळवा आणि त्यांची परवानगी घ्या.
- ३) (GPEPL) कार्यपद्धतीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी.
- ४) रेखाचित्राच्या संदर्भात स्टॅन्सिलने जागा चिन्हांकित करा.
- ५) नवी असलेल्या भागाला ब्लास्टिंग आणि तांब्याच्या TWAC कोटिंगपासून वाचवण्यासाठी उच्च तापमान चिकट टेप/मेटल शिम/इन्सुलेशन टेपने मास्क करा.
- ६) संकुचित हवा स्वच्छ आणि पाण्याच्या अवशेषांपासून मुक्त असल्याची खात्री करा.
- ७) पृष्ठभाग तयार करण्यासाठी अंतिम ब्लास्टिंग कामाच्या सूचना PSP/WI/04 चा संदर्भ घ्या. पृष्ठभागाची तयारी Sa3 वैशिष्ट्यांनुसार असेल.
- ८) ब्लास्टिंगसाठी व्हर्जिन २४ मेश Al₂O₃ ग्रिट वापरा. ६ मिमी बोअर नोजलने ब्लास्टिंग करताना हवेचा दाब ३.५ बार ठेवा आणि २०० ± ५० मिमीचे सुरक्षित अंतर राखा.
- ९) कोणतेही बारीक छिद्र/अतिसूक्ष्म छिद्र आढळल्यास मंजूरीसाठी पर्यवेक्षकाकडे कळवा.
- १०) ब्लास्टिंग करताना पृष्ठभागाचा खडबडीतपणा ५ ते ८ Ra मायक्रॉन ठेवा आणि डोळ्यांनी तपासा.
- ११) लोड करासंपर्क प्लेटध्वनिरोधक खोलीत, फिक्सचरवर क्लॅम्पिंगचे डाग पडू नयेत म्हणून ते व्यवस्थित घट्ट बसवा आणि घट्ट आवळून घ्या.संपर्क प्लेट.
- १२) TWAC कंट्रोल युनिट सुरू करण्यापूर्वी एकझॉस्ट फॅन सुरू करा.
- १३) एअरचा व्हॉल्यूम उघडा आणि टेक्निकल बुलेटिनमध्ये नमूद केलेल्या पॅरामीटरनुसार दाब सेट करा.
- १४) TWAC कंट्रोल युनिट सुरू करा आणि पॅरामीटरमध्ये इच्छित अॅम्पस आणि व्होल्टा सेट करा.
- १५) अकूस्टिक दरवाजा बंद करा आणि TWAC टॉर्च पेटवण्यापूर्वी संकेताची वाट पहा.

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/020	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

- १६) TWAC टॉर्च पेटवण्यासाठी स्टार्ट बटण दाबा आणि १२५ ते १५० अँप्सपैकी इच्छित अँप्स मिळवण्यासाठी एअर फ्लो व्हॉल्यूम फिरवून अँप्स सेट करा.
- १७) कॉन्टॅक्ट प्लेटवर समान फवारणी करण्यासाठी रोबोट सुरु करा.
- १८) ६० ते ९० मायक्रॉन जाडी मिळवण्यासाठी ही प्रक्रिया दोन वेळा पुन्हा करा.
- १९) बाजूवर फवारणी करण्यासाठी कॉन्टॅक्ट प्लेट उलट करा आणि पायरी १६ ते १८ पुन्हा करा.

बंद करा :

१. TWAC ज्योत विझवण्यासाठी व्हॉल्यूम बंद करा आणि रोबोटला त्याच्या मूळ जागी आणा.

तपासणी:

१. कोटिंगची $60 \pm 20 \mu m$ जाडी मिळवण्यासाठी परिमाण तपासा.
२. लेपित पृष्ठभागावरील सैल कण काढण्यासाठी लेपित भाग स्टॅनलेस स्टीलच्या वायर ब्रशने घासून घ्या.
३. अंतिम तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/10 चा संदर्भ घ्या आणि GPEPL प्रतिनिधीची मंजूरी मिळवा.

मूल्यांकनकर्ता :	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	६/४/१५
मंजूर:	धिमंत दोशी	सही:		दिनांक:	८/४/१५