

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/021	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/नोकरीचे क्रियाकलाप: स्कूर

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पर्ट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

- कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- स्कूर हाताळताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

- स्कूरची पूर्व-तपासणी करण्यासाठी पूर्व-तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/03 चा संदर्भ घ्या.
- कोटिंगच्या पृष्ठभागावर नुकसान आढळल्यास, फोटोसह ग्राहकाला ईमेलद्वारे कळवा आणि त्यांची परवानगी घ्या.
- नको असलेल्या भागाला ब्लास्टिंग आणि एचव्हीओएफ कोटिंगपासून वाचवण्यासाठी उच्च तापमान चिकट टेप/मेटल शिम/इन्सुलेशन टेप/मास्किंग पुट्टीने मास्किंग करा.
- संकुचित हवा स्वच्छ आणि पाण्याच्या अवशेषांपासून मुक्त असल्याची खात्री करा.
- पृष्ठभाग तयार करण्यासाठी अंतिम ब्लास्टिंग कामाच्या सूचना PSP/WI/04 चा संदर्भ घ्या.
पृष्ठभागाची तयारी Sa3 वैशिष्ट्यांनुसार असेल.
- ब्लास्टिंगसाठी व्हर्जिन २४ मेश Al₂O₃ ग्रिट वापरा. ६ मिमी बोअर नोजलने ब्लास्टिंग करताना हवेचा दाब ३.५ बार ठेवा आणि २०० ± ५० मिमीचे स्टँडऑफ अंतर राखा.
- ब्लास्टिंग दरम्यान ५० ते ७५ मायक्रॉनचा पृष्ठभाग प्रोफाइल राखा आणि प्रोटोकॉलनुसार टेस्टेक्स प्रेस-ओ-फिल्म वापरून तपासा.
- स्कूर अकूस्टिक रूममध्ये लोड करा आणि स्कूर शाफ्टवर क्लॅम्पिंगचे निशाण पडू नयेत म्हणून योग्य पॅकिंगसह चकवर तो व्यवस्थित घट्ट बसवा.
- एचपी/एचव्हीओएफ कंट्रोल युनिट सुरू करण्यापूर्वी एक्झॉस्ट फॅन सुरू करा.
- नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन सिलिंडरचे व्हॉल्यूम उघडा आणि तांत्रिक बुलेटिनमध्ये नमूद केलेल्या पॅरामीटरनुसार दाब सेट करा.
- तुमच्या लॉगिन आयडीने JP8000 कंट्रोल युनिट सुरू करा. मॅन्युअल मोड स्क्रीनमध्ये ऑक्सिजन, इंधन, पाणी आणि ज्वलन प्रवाह व दाब तपासा.
- Extreme Coatings ने Xc1000, Xc 1000Ni, Xc 1000HD आणि Xc 4000 साठी दिलेल्याप्रमाणे पॅरामीटर सेट करा.

i) बॅरल

६"

ii) ऑक्सिजनचा दाब

२४०+५० पीएसआय

प्रवाह

२०००एससीएफएच±५०

१

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना		QF/QMS/02/021			
		रेव्ह. ००			
		दिनांक : ०१/०३/२०१९			
iii) नायट्रोजन दाब ५५ पीएसआय प्रवाह २३एससीएफएच±२ iv) इंधन दाब ११९ पीएसआय प्रवाह ६ जीपीएच ±.२५ v) फवारणीचा दर ७५ ते ८० ग्रॅम/मिनिट vi) फवारणीचे अंतर ३५०±२५ मिमी १३) पावडर फीडर हॉपरमधील पावडर पूर्व-तापवा आणि हीटिंग ब्लॅकटच्या साहाय्याने तापमान कायम ठेवा. पायरोमीटरने हीटिंग ब्लॅकटचे तापमान तपासा आणि ते ६०°C ते ६५°C दरम्यान असल्याची खात्री करा. १४) रेसिपी मेन्यूमधून पावडर रेसिपी निवडा. १५) पॅरामीटरनुसार पावडरचा प्रवाह दर (७५ ते ८० ग्रॅम/मिनिट) मोजा आणि पावडर फीडरचा RPM सेट करा. १६) चार्टमध्ये दिल्याप्रमाणे किंवा सुपरवायझरकडून दिलेल्या सूचनांनुसार जॉबचा वेग आणि रोबोट प्रोग्रामिंगचा वेग सेट करा. १७) अक्यूस्टिक डोअर बंद करा आणि जेपी ५००० टॉर्च पेटवण्यापूर्वी सिग्नलची वाट पहा. डेव्हलपमेंट स्क्रीनवर जाऊन गन इग्निशनचे बटण दाबा. पॅरामीटरनुसार अपेक्षित ज्वलन दाब मिळेपर्यंत गनचा दाब वाढण्याची वाट पहा. १८) कामाच्या पृष्ठभागाचे तापमान ५०°C ते ६०°C पर्यंत पूर्व-तापवा, पायरोमीटरने तपासा (लहान आकाराच्या स्क्रूसाठी). १९) पावडर फीडर सुरू करा आणि ते स्थिर होईपर्यंत थांबा आणि सर्वत्र एकसमान जाडी मिळवण्यासाठी कामावर थरावर थर फवारणी करा.					
बंद करा : १. पावडर फीडर बंद करा आणि फीड लाईन्स मोकळ्या होण्याची वाट पहा. २. इग्निशन ज्योत बंद करा आणि रोबोटला त्याच्या मूळ जागी आणा. ३. जॉब कार्डमध्ये दिल्याप्रमाणे आकारमान मोजा आणि स्प्रे रूममधून बाहेर काढण्यापूर्वी ते पूर्णपणे थंड होऊ द्या. ४. अंतिम तपासणी कार्य सूचना PSP/WI/10 चा संदर्भ घ्या आणि पर्यवेक्षकाची मंजूरी मिळवा.					
मूल्यांकनकर्ता :		प्रसन्न वाडकर		सही:	
मंजूर:		धिमंत दोशी		सही:	
				दिनांक: ५.०४.१९	
				दिनांक: ५.०४.१९	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/021	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०१/०३/२०१९	