

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/०२/२५	
	आवृत्ती ०१	
	दिनांक : १५/०५/२०२४	

या मूल्यमापनात समाविष्ट असलेली कार्यपद्धती/काम/नोकरीची क्रिया: पॅकिंग प्रक्रिया

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्फॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

- कामाच्या मार्गावर आणि चालण्याच्या वाटेवर घसरून किंवा अडखळून पडण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

१. माल चढवताना/उतरवताना हाताळणी

- पॅकिंग विभागाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की लोडिंग आणि अनलोडिंग दरम्यान ग्राहकांचे सर्व घटक अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळले जातील.
- कोणतेही भौतिक नुकसान टाळण्यासाठी घटक लाकडी किंवा पुठ्याच्या खोक्यांमध्ये सुरक्षितपणे ठेवले पाहिजेत.

२. गुणवत्ता विभागाशी समन्वय

- बाहेर पाठवायचे कोणतेही घटक पॅक करण्यापूर्वी, गुणवत्ता विभागाकडून पॅकिंग स्लिप/यादी मिळवा.
- यामुळे पाठवलेल्या सर्व वस्तूंचा मागोवा घेणे आणि त्यांचे योग्य दस्तऐवजीकरण सुनिश्चित होते.

३. दुकानाच्या मजल्यावर साठवणूक

- शॉप फ्लोरवर, रॅक्सवर किंवा स्टॅन्ड्सवर ग्राहकांचे घटक साठवताना:
ओ कठीण पृष्ठभागांशी थेट संपर्क टाळण्यासाठी रबर शीट किंवा लाकडी फळ्या वापरा. यामुळे
ओ घटकांवर ओरखडे, दंत किंवा इतर कोणतेही नुकसान होण्यापासून बचाव होतो.

४. पॅकिंग पद्धत - प्रमाणित घटक

- ग्राहकांचे सर्व घटक खालील चार-स्तरीय संरक्षणाचा वापर करून गुंडाळा:

यांनी तयार केले	प्रसन्ना डब्ल्यू	सही:	वीएसव्हाय	दिनांक:	१८/५/२०२४
मंजूर केले	हर्ष दोशी	सही:	एचडीडी	दिनांक:	१८/५/२०२४

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/०२/२५	
	आवृत्ती ०१	
	दिनांक : १५/०५/२०२४	

१. गंजरोधक कागद / स्ट्रेच फिल्म (पहिला थर)
२. बबल रॅप किंवा फोम शीट (दुसरा थर)
३. सुती नवार पट्टी (तिसरा थर)
४. बाह्य थर (चौथा थर)
- पावसाळ्यात ओलाव्यापासून संरक्षण करण्यासाठी एक अतिरिक्त प्लास्टिक शीट टाका.
५. ग्राहकांनी पुरवलेल्या बॉक्सचा वापर
- ग्राहकाने पुरवलेले बॉक्स वापरत असल्यास:
ओ वापरण्यापूर्वी कोणत्याही नुकसानीसाठी किंवा झिजेसाठी पूर्णपणे
ओ तपासणी करा. खराब झालेल्या पॅकेजिंगमधील घटक पाठवू नका.
६. पट्टे लावण्यापूर्वीची गुणवत्ता तपासणी
- खोक्यांना अंतिम पट्ट्या बांधण्यापूर्वी:
ओ गुणवत्ता विभागाला कळवा.
ओ गुणवत्ता कर्मचार्यांकडून बॉक्समधील घटकांच्या मांडणीची पडताळणी करून घ्या. नोदीसाठी
ओ छायाचित्रे घेतली जातील याची खात्री करा.
७. अंतिम पॅकिंग तपासणी सूची
- पॅकिंग केल्यानंतर:
ओ पॅकिंग स्लिपवर वजन आणि आकारमान नोंदवा. कार्यालयीन
ओ कर्मचार्यांना कळवा.
ओ पॅकिंग लेबल/यादी गोळा करून लाकडी किंवा पुठ्याच्या खोक्यावर चिकटवा.
८. बॉक्समधून बाहेर काढलेल्या घटकांना लेबल लावणे
- लाकडी/पुठ्याच्या खोक्यांशिवाय पाठवलेल्या घटकांसाठी:
ओ मानकानुसार फिल्म आणि सुती नवारमध्ये गुंडाळा.
ओ जॉब नंबर किंवा कस्टमर आयडी नंबर दर्शवणारे लेबल लावा.
९. जड घटकांची पॅकिंग
- जड घटकांसाठी:
ओ वर सांगितल्याप्रमाणे, नेहमीच्या गुंडाळीचे तीन थर लावा. १-इंचाच्या
ओ तागाच्या दोरीने सुरक्षित करा.
ओ प्लास्टिक शीट शेवटचा, चौथा थर म्हणून लावा.

यांनी तयार केले	प्रसन्ना डब्ल्यू	सही:	वीएसव्हासु	दिनांक:	१८/५/२०२४
मंजूर केले	हर्ष दोशी	सही:	एचडीडी	दिनांक:	१८/५/२०२४



तांत्रिक तपशील

साहित्य	तपशील
फोम शीट	१ मिमी जाडी
कॉटन नवार	२ इंच रुंदी × १.८५ मिमी जाडी
स्ट्रेच फिल्म	३ मायक्रॉन
प्लास्टिक शीट	२० मायक्रॉन
गंज प्रतिबंधक तेल SOVCL 412	

यांनी तयार केले	प्रसन्ना डब्ल्यू	सही:	गीताडब्ल्यू	दिनांक:	१८/५/२०२४
मंजूर केले	हर्ष दोशी	सही:	एचडीडी	दिनांक:	१८/५/२०२४