

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/०२/२७	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २१/०७/२०२३	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम: प्लाझ्मा पावडर फीडरची स्वच्छता

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/ संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

पावडर हाताळणी

- पावडर काळजीपूर्वक हाताळावी. पावडर कोरडी व स्वच्छ ठेवावी आणि डब्याचे झाकण घट्ट बंद ठेवावे. पावडर सांडल्यास, ती परत डब्यात ठेवू नये.
- वापरण्यापूर्वी पावडर पूर्णपणे मिसळली पाहिजे.
- झाकण घट्ट बसले आहे याची खात्री करून, कंटेनरला बॅचवर काही वेळा पुढे-मागे फिरवा आणि त्याला उलटे-सुलटे करा.
- आठ तासांपेक्षा जास्त काळ हॉपरमध्ये न वापरलेल्या किंवा न हलवलेल्या कोणत्याही पावडरच्या बाबतीतही हेच लागू होते. अशी शिफारस केली जाते की, शिल्लक राहिलेली पावडर हॉपरमधून एका स्वच्छ भांड्यात काढून, ती व्यवस्थित मिसळून, नंतर पुन्हा हॉपरमध्ये ओतावी.

तीच पावडर वापरून

- जर पावडर बदलली जात नसेल, तर हॉपरची संपूर्ण स्वच्छता करण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, जर पावडर फीड युनिट दीर्घ कालावधीसाठी वापरात नसेल, तर पावडर काढून टाकणे आवश्यक आहे.

स्वच्छता

- साफसफाई करताना धूळ उडेल, म्हणून एक्झॉस्ट चालू करा आणि संरक्षक कपडे घाला. फिल्टर्स, प्रत्येक हॉपरमध्ये
- असलेले वरचे आणि खालचे फिल्टर सतत पावडरच्या संपर्कात असतात आणि म्हणूनच, प्रत्येक वेळी पावडर भरल्यानंतर ते पूर्णपणे स्वच्छ करणे आवश्यक आहे.
- फिल्टर बाऊलमध्ये पावडर आढळल्यास, बाऊल उघडून फिल्टर केलेल्या कोरड्या हवेने स्वच्छ करा. साफसफाई करताना, पावडर फीड कॅबिनेटमध्ये पावडर जाणार नाही याची काळजी घ्या.

मूल्यांकनकर्ता:		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/०२/२७	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २१/०७/२०२३	

पावडर बदलणे

- वेगळी पावडर वापरताना हॉपर, पावडर पोर्ट शाफ्ट, वरचे आणि खालचे हॉपर फिल्टर्स आणि होसेस यांची संपूर्ण स्वच्छता करणे आवश्यक आहे.
- सर्व क्विक रिलीज कनेक्शन्स, पावडर होज कनेक्शन्स काढून टाका आणि हॉपरचे झाकण काढा. हॉपरला
- ब्रॅकेटमधून बाहेर काढा आणि रिकामा करा.
- हवेचा वापर करून हॉपरचा आतील भाग, हॉपरचे झाकण, पावडर पोर्ट शाफ्ट, फिल्टर्स आणि होसेस स्वच्छ करा. ओ-रिंग्ज गहाळ होणार नाहीत याची काळजी घ्या.

मूल्यांकनकर्ता:		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	