

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/32	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १८/०९/२०२३	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीचे क्रियाकलाप: ग्राइंडिंग मशीन

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

- बेन-माउंट मशीनमधून माउंट केलेला नमुना बाहेर काढल्यानंतर, तो साबणाच्या द्रावणाने आणि नंतर वाहत्या पाण्याने स्वच्छ धुवा.
- चांगल्या प्रतीच्या फिल्टर पेपरने नमुना कोरडा करा.
- योग्य एनग्रेव्हरच्या साहाय्याने, नमुन्याचा तपशील माऊंटच्या मागील बाजूस अशा प्रकारे कोरा की तो माऊंट केलेल्या नमुन्याच्या लांबीला समांतर असेल.
- पुढचे झाकण उघडा आणि खात्री करा की ग्रिट ८० असलेला एमरी पेपर उपकरणातील दोन रोलर्समध्ये घट्ट धरलेला आहे.
- पुढचे झाकण बंद करा आणि ग्राइंडिंग मशीन चालू करा.
- आपल्या हातात योग्य मापाचे हातमोजे घाला.
- जेव्हा एमरी पेपर फिरायला लागतो, तेव्हा दाखवल्याप्रमाणे नमुना धरा आणि फिरणाऱ्या एमरी पेपरवर दाबण्यास सुरुवात करा.
- काही सेकंदांनंतर, म्हणजे २०-३० सेकंदांनी, नमुना जवळच ठेवलेल्या बीकरमधील थंड पाण्यात किंवा शीतलक द्रवात बुडवा आणि नंतर गाळण कागदाने (फिल्टर पेपरने) पुसून नमुन्यावरील पाणी काढून टाका.
- अनुक्रमांकामध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली प्रक्रिया पुन्हा करा.
- नमुन्याच्या संपूर्ण लांबीवर ग्राइंडिंग रेषा समांतर आणि एकसमान झाल्यावर ग्राइंडिंग प्रक्रिया पूर्ण होते.



मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हर्ष दोशी	सही:		दिनांक:	