

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/38	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १४.०४.२०२४	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेली कार्यपद्धती/काम/नोकरीची क्रिया : मास्किंग

कामाच्या सूचना:

१. मास्किंग करण्यापूर्वी प्लॅनर / आयएसआर (इनबाउंड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह) यांच्याकडून पीआयआर किंवा जॉब कार्ड घेणे आवश्यक आहे.
२. PIR मध्ये असलेल्या स्केच किंवा ड्रॉइंगमधून मास्क करायचा असलेला भाग निश्चित करा.
३. PIR/जॉब कार्डमध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार मास्किंग टेप/मास्किंग पुट्टी/शिम/मेटल मास्किंग निवडा, म्हणजेच प्लाझ्मा प्रक्रियेसाठी हिरवा टेप आणि HVOF प्रक्रियेसाठी सिल्व्हर टेप/मेटल मास्किंग/पुट्टी/शिम.
४. ॲसिटोनच्या मदतीने घटक स्वच्छ करा आणि स्वच्छ केल्यानंतर घटक तेल आणि धुळीपासून मुक्त असल्याची खात्री करा.
५. कोटिंग क्षेत्रापासून किमान २ मिमी अंतर सोडून घटकाला मास्क करण्यास सुरुवात करा.
६. कोटिंग क्षेत्रालगतच्या भागावर दोनदा मास्क लावा.
७. लाकडी काठीच्या साहाय्याने योग्य दाब देऊन हवेचे सर्व फुगे काढून टाका.
८. घटकाचा लेप नसलेला भाग झाकण्यासाठी इन्सुलेशन टेप वापरा आणि त्याद्वारे मास्किंग पूर्ण करा.
९. मास्किंग पूर्ण झाल्यावर टाइमशीट भरा.

मूल्यांकनकर्ता :	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हर्ष दोशी	सही:		दिनांक:	