

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରରୋଧେସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କମ୍ପ୍ୟୁଟର/କମ୍ପ୍ୟୁଟର/୦୭/୦୭	
	ରେଭ. ୦୧	
	ତାରିଖ : ୦୭/୦୭/୨୦୨୪	

ଏହି ମଲ୍ଲିଆଡ଼କନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା	
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):  କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ  ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେଶ କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକୀୟ  ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜ ଉପଯୋଗୀ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ  ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଫୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟି/ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା  ଶ୍ୱାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ  ତେଲ ମଲ୍ଲିଆଡ଼ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା  ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା	
ଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ: - କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସିଲିକା/ଟରପି ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ - ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ, ତେଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସନୀୟ ପଦାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଲ୍ଲିଆଡ଼ - କାମ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/14 ଦେଖନ୍ତୁ	
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରଣ: - ଉପାଦାନର ପ୍ରକାର-ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାର-ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/12 ଦେଖନ୍ତୁ - ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ବ୍ୟାପ୍ଟିକା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/04 ଦେଖନ୍ତୁ ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ - ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱପ୍ନରେ କରିବାର ରୁକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଉପର ଡାମ୍ପାତରା ଆବେଶିତ ଟେପ୍/ ଧାତୁ ଶୁଣି/ ସହଜ ମାସକା - କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ରିଡ୍ରେ ଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ପୋଜିଟ୍ରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ୟାକ୍ ସହଜ ଟାପ୍ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ - ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ସହଜ ଫ୍ଲୋ, ଚାଲିବା, ପାଣି ପମ୍ପ ଏବଂ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ - ଆରମ୍ଭ, ହାଲଡ଼ିଓଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଏୟାର ଭଲଭ୍ ର ଭଲଭ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବୁଲେଟିନରେ ଭଲଭେଣ୍ଟି ପାଉଁର ପାରାମିଟିର ଅନୁସାରେ ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ - ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ - ଗଜ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲୋ ମିଟିର ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ହାଲଡ଼ିଓଜେନ୍ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଚାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ - ତସି ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ ତସି ଆମ୍ପିୟର ରିଡିଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ - ଜବ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଉଁର ଟେକ୍ନିକ୍ କରନ୍ତୁ - ଚାଲିବା ପାଉଁରକୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଡାମ୍ପାତରା ୧୨୦ ସେଲସିୟସରେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ - ପାରାମିଟିର ଅନୁସାରେ ପାଉଁର ପ୍ରବାହ ହାର ମାପନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ଲୋ ମିଟିର ରିଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ - କାମର ଗତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁର ଗତ ସିଧା କରନ୍ତୁ ଜବ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନୁହେଁ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଦ୍ଧାର/ତବଲ୍ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ - ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଦିଅ, ଦବାଅ	

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରରୋଧେସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କମ୍ପ୍ୟୁଟର/କମ୍ପ୍ୟୁଟର/୦୭/୦୭	
	ରେଭ. ୦୧	
	ତାରିଖ : ୦୭/୦୭/୨୦୨୪	

ARC ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ଲଗନ୍ ସିନ ସ୍ୱାସ୍ତିକି ୧୫. ଲଗନ୍ ସିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସ୍ୱାସ୍ତିକି ଦେବାକୁ ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲଗ୍ ଆମ୍ପ ଏବଂ ଭୋଲ୍ଟ ପରାମିଟର ନିଶ୍ଚୟ ପରାମିଟର ବନାମା ଉପରକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ପରାମିଟର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ୧୬. କାମର ଚରମ ତାପମାତ୍ରା ୪୫°C ରୁ ୭୦°C ପରାମିଟର ପରାମିଟର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପାଇରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ (ଆଲ୍‌ମିନିୟମ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପରାମିଟର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ) ୧୭. "ଗାଲ" ପାଉଁଶର ଫିଟିର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଉଁଶର ସ୍ଥଳ ହେବା ପରାମିଟର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାମ ସ୍ୱପ୍ନରେ କରନ୍ତୁ ସାରା ଶରୀରରେ ଏକ ସମାନ ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେୟର ପରେ ସ୍ପ୍ରେୟ କରନ୍ତୁ ୧୮. ସ୍ୱପ୍ନରେ କରନ୍ତୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି କାମର ତାପମାତ୍ରା ୧୭୫ ରୁ ୧୮୫ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ସଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ସମୟରେ କାମକୁ ଅଣନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ଆପଣ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା କରାଯାଉଛି ୧୯. ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଲକ୍ଷଣ ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ପରମିଟର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ 20. ଉପାଦାନ ସଞ୍ଚିତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିବା ସଲିଡ଼ିଫିକାସନ୍ ପରାମିଟର କରନ୍ତୁ ଏହା ମେସିନର ଉପାଦାନ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପରାମିଟର କରାଯାଉଛି ଉପର ୨୧. ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତାଲମେନ୍ସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣରତ୍ନ ତାଲମେନ୍ସନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଉପର ୨୨. କାମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମିଟର ପରାମିଟର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ୨୩. ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତ ପରାମିଟର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ					
ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ: 1. ପାଉଁଶର ଫିଟିର ଗୁଣବତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଟି ଲାଗନ୍ ସଫା ହେବା ପରାମିଟର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 2. ଲଗନ୍ ସିନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସ୍ୱାସ୍ତିକି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ବନାମା ଧୂଳି କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ପରାମିଟର ସ୍ୱାସ୍ତିକି ଦେବାକୁ ହାର୍ଡୱେର ୩. ଏକ ସହାୟତା ଫର୍ମାନ୍, ଚଲିର ଏବଂ ପାଣି ପମ୍ପ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ୪. ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣ ସ୍ୱାସ୍ତିକି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ					
ମଲ୍ଲିକାତ୍ମକନକାରୀ :		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	