

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କ୍ଷୁଦ୍ର/କ୍ଷୁଦ୍ରମାଧ୍ୟମ/୦୨/୦୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯	

ଏହି ମିଲିୟାଟ୍‌କନ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ଉଚ୍ଚ ବେଗ ଅକ୍ସିଜେନ୍‌ସ୍ପରେ (HVOF ସ୍ପରେ)	
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):  କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ  ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ  ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ  ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଧୋଇବା ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ଲେଟ୍/ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା  ଶବ୍ଦାବଳମ୍ବି ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ  ତେଲ ମଳୁତ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭୟ ଏବଂ ସ୍ପାଟ୍, ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା  ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା	
ଲୋଡ଼ ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ ଯାଞ୍ଚ: - କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସିଲିଣ୍ଡର/ଟର୍କି ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ - ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ଵ, ତେଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିଞ୍ଜଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥରୁ ସୁଦୂର ଏବଂ ମଜୁତା - କାମ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/14 ଦେଖନ୍ତୁ	
କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା: - ଉପାଦାନର ପରୀକ୍ଷା-ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା-ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/12 ଦେଖନ୍ତୁ - ପୃଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/04 ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା Saz ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ହେବ - HVOF ସ୍ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ସ୍ପରେ କରିବାକୁ ରୁକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ୍/ ଧାତୁ ଫ୍ଲିମ୍ ସହିତ ମାସ୍କା - କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ରୁମ୍‌ରେ ଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ କଲ୍‌ମାପିଂ ଚିହ୍ନିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁଫଳ୍ପ ପ୍ୟାକିଂ ସହିତ ଟକ୍ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଲ୍‌ମାପି କରନ୍ତୁ - HP/HVOF କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରୁବରୁ ଏକସହାଷ୍ଟ୍ର ଫ୍ଲ୍ୟାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ - ନାଉଟ୍‌ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସଲିଡିଫିକେସନ୍ ଭଲଭ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେକ୍‌ନିକାଲ୍ ବୁଲେଟିନରେ ଭଲ୍‌ଲେଖିତ ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ - ଆପଣଙ୍କର ଲଗଜ୍ ଆଇଡି ସହିତ JP8000 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ - ମାନିଆଲ୍ ମୋଡ୍ ସକ୍ରିୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଇନ୍‌ଧନ ଏବଂ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ - ଦହନ ଚାପ (psi) ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ - ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ଥିବା ରେସିପି ମେନୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଉଁଶର ରେସିପି ଟିୟନ କରନ୍ତୁ - ପାଉଁଶର ଫ୍ଲିମ୍ ହାତରେ ପାଉଁଶର ଧୂଳିର ଗୁରୁତ୍ଵ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ଵ କମ୍‌ବଲ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରି ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ - ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ପାଉଁଶର ପରୀକ୍ଷା ହାର (୭୫ ରୁ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍/ମିନିଟ୍) ମାପନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଉଁଶର ଫ୍ଲିମ୍ RPM ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ - କାମର ଗତ ଏବଂ ରୋଟେସନ୍ ପରାମିଟର ଗତ ସିଥ୍ କରନ୍ତୁ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ରେସିପି କରନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ/ଡିଭିସନ୍ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ	

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୭/୦୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯	

୧୪) ଜେପ ଟରଟର ଜାଳିବା ପରୁବର ଆକୋଷଟିକି ଦୁଃଖାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଗିନାଲ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଇନିକ ଯୁଆନିତ୍ ଏବଂ ଗନ୍ ଇଗନିସିନ୍ ଦବାନ୍ତା ପାରାମିଟିର ଅନୁସାରେ ଇଚ୍ଛା ଦହନ ଚାପ ପାଇବା ପର୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦକୁ ଉପରକ ଡ୍ରାଓିଂ ପର୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ୧୫) କାମର ଚରମର ତାପମାତ୍ରାକ ୪୫°C ର ୭୦°C ପର୍ୟନ୍ତ ପରୁବର ଶରମ କରନ୍ତୁ ପାଇରୋମିଟିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ୧୬) ପାଉଁର ଫିଡିରକ "ଟାଲ" କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଉଁର ସ୍ପ୍ରେ ହେବା ପର୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜବ୍ ସ୍ପ୍ରେଇନିକ ସ୍ପରେ କରନ୍ତୁ ସାରା ସମାନରେ ଏକ ସମାନ ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେଇନିକ୍ସ ୧୭) ଜବ୍ କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଡାଇମେନ୍ସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଡାଇମେନ୍ସନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଉଚିତ

ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ: 1. ପାଉଁର ଫିଡିରକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଡି ଲାଇନ୍ ସଫା ହେବା ପର୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 2. ଇଗନିସିନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ କୁ ଏହାର ମଲ୍ ସ୍ପ୍ରେଇନିକ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ 3. କାମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମାଣୁ ପୃଷ୍ଠ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଉପର ଅନୁସାରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ପରୁବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାଲି କରନ୍ତୁ ୪. ଅନ୍ତିମ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ PSP/WI/10 ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇଭଲିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଆନ୍ତୁ
--

ମଲ୍ ସ୍ପ୍ରେଇନିକ୍ସ :		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	