

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କ୍ଷୁଦ୍ର/କ୍ଷୁଦ୍ର/୦୨/୦୮ ରେଭ. ୦୦ ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯	
---	---	--

ଏହି ମଲ୍ଲିଆଡ଼୍‌କନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ଟ୍ୱାସ୍ ଆରକ୍ ସ୍ପରେ (TWAS)		
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):  କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ  ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ  ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ  ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଧୋବାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟି/ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ଯୁକ୍ତ  ଶବ୍ଦାବଳମ୍ବୀ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ  ତେଲ ମଳୁତ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଟ୍, ପନ୍ଧିବାକୁ ଯୁକ୍ତ  ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତ		
ଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ: - କାର୍ଯ୍ୟ ପାସ ଏବଂ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସିଲି/ଟରପି ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ - ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗିରୀସ, ତେଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସନୀୟ ପଦାର୍ଥର ସୁଫା ଏବଂ ମଳୁତ - କାମ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/14 ଦେଖନ୍ତୁ		
କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା: - ଉପାଦାନର ପରୁବ-ନରିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରୁବ-ନରିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/12 ଦେଖନ୍ତୁ - ପଶ୍ଚାତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ବ୍ୟାଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/04 ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତ ପରୀକ୍ଷା Sa3 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଅନୁସାରେ ହେବ - TWAS ସ୍ପରେ ଆବରଣ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ସ୍ପରେ କରିବାର ରୁକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ୍/ ଧାତୁ ଶ୍ଳାମ୍/ ସହିତ ମାସ୍କ - କମ୍ପୋନେଣ୍ଟର ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ରିଡ୍‌ରେ ଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ କ୍ଲ୍ୟାମ୍ପିଂ ଟହିନକ୍ ଚୁରାକିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁଠିକ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଚକ୍ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତୁ - TWAS କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରୁବର ଧୂଳିସଂସ୍ପର୍ଶ ଫିଲ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ - AIR ର ଭଲ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକିଆଲ୍ ବର୍ଚୁଇଟିରେ ଭଲ ଲେଖି ପାରାମିଟିର ଅନୁସାରେ ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ "ଚାଲ/ବନ୍ଦ" ସ୍ୱିଚ୍ ସହିତ TWAS ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ - ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ Wire ଚୟନ କରନ୍ତୁ - ପାରାମିଟିର ଅନୁସାରେ ତାର ଫଟି ହାର ଏବଂ ବାୟୁ ଡ୍ରାପ୍ ମାପନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ପୟିର ଏବଂ ଭୋଲ୍ଟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ - କାମର ଗତ ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ ପରୋଗ୍ରାମର ଗତ ସିଥରି କରନ୍ତୁ ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତ ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ପୁରଭାଜନ/ଡବ୍ଲିଂସ୍, ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ - ଟରଟର୍ ଜାଲି ପରୁବର ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କର ସିଗିନାଲ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ - ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ ଆମ୍ପୟିର ଏବଂ ଭୋଲ୍ଟ ମଲ୍ଟିଗ୍ରାଡୁଇ ପ୍ରକ୍ଷୟାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରକ୍ଷୟେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଇଡ଼ିଟି ପାରାମିଟିର		

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କ୍ଷେତ୍ର/କ୍ଷେତ୍ର/୦୭/୦୮	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯	

୧୩. ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତ ଅନୁସାୟୀ ଆୟତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆୟତନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଉଚିତ। ୧୪. ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଆବରଣର ଇଚ୍ଛୁତି ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ପରମିଶ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ୧୫. ଉପାଦାନ ସଞ୍ଚିତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ୧୬. କାମକ୍ଷୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମିଶ ପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ୧୭. ତଥ୍ୟ ଅନୁସାୟୀ ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତ ପତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାଲାଇ କରନ୍ତୁ।

ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ: 1. ସ୍ପ୍ରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ କୁ ଏହାର ହୋମ୍ ପୋଜିସନ୍ କୁ ଆଣନ୍ତୁ। ୨. କାମକ୍ଷୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମିଶ ପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତ ପତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାଲାଇ କରନ୍ତୁ। 3. ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ PSP/WI/10 ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାବଳୀର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ।
--

ମଲ୍ଲିକାଟ୍ କନକାରୀ :		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	