

ପଲ୍ଲୀଜନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

	କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପତ୍ର	DOC. ସନଦର ଫର୍ମା : QF/QMS/02/09 ସଂଶୋଧନ ସଂଖ୍ୟା : 00 ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯
- PTA (ପଲ୍ଲାଜନା ସ୍ଥାନାନୁବର୍ତ୍ତି ଆରକ୍) ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଉଁର ସହଜି ଧାତୁନୁଧନ ହାସଲ କରିବା। - ଉପାଦାନର ପରମିଣ ଯାଞ୍ଚ କରିନିତ୍ ଏବଂ ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତରେ ରେକର୍ଡ କରିନିତ୍। - ଜମାର ଘନତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମିଣକର୍ତ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚି / ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଞ୍ଚ କରିନିତ୍। - ଉପାଦାନରେ ରଡ୍ଡ ପରବେଶ (DPT) ପରୀକ୍ଷା କରିନିତ୍। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉପାଦାନକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନିତ୍। - ଉପଯୁକ୍ତ ସପୋର୍ଟ ସହଜି ମେସିନରେ ଉପାଦାନଟି ଲୁଗାନିତ୍। - ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେବଳ ଉପାଦାନର ସଫା ଏବଂ ଡରିଫି କରିନିତ୍। ଆବଶ୍ୟକ - ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପାରାମିଟିର ସେଟ୍ କରିନିତ୍। - କାମକୁ 200 ପରଯୁକ୍ତ ପରବର ଗ୍ରାମ କରିନିତ୍। 250ଂଇସପାତ/ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏବଂ 250ଂଗ - 300ଂଷ୍ଟେନଲେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ। - ଉଚ୍ଚ ପରାମିଟିରେ କରେଣ୍ଟକୁ 150/190 ଆମ୍ପିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ୍ କରିନିତ୍। (କାର୍ଯ୍ୟ ଘନତା ଏବଂ ଖେଳ୍ ଜମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) - ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 100Amps ପରଯୁକ୍ତ କରେଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିନିତ୍। (ଖେଳ୍ ସପ୍ଟର ଡଲିଭି ଏବଂ ତରଳତା ଯାଞ୍ଚ କରିନିତ୍)। - ଭାରୀ କାମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ଵାରା ଅଣ-ଖେଳ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମ କରି ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିନିତ୍। ସହଜିଗାଳତା ସମାପ୍ତ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟସ୍ତରରେ ପରମିଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଉଚିତ୍। - ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଚ୍ଚତା ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ପରମିଣ ଯାଞ୍ଚ କରିନିତ୍। - ମେସିନର ଉପାଦାନ ବାହାର କରିବା ପରେ ଖେଳ୍ ପରେ ତରୁନିତ୍ ଉତ୍ତମିକ୍ଷାକର୍ତ୍ତରେ ବହାନିତ୍। - କମ୍ପିବା ଖେଳ୍ ବାଧା ପାଇଁ ଆଜବେଷ୍ଟ୍ କପଡାରେ ଗଢାନ୍ତି। - ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମେସିନ କମ୍ପିବା ଗ୍ରାହକ କରିନିତ୍ ଏବଂ DP ପରୀକ୍ଷା କରିନିତ୍ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଫାଟ ନ ମିଳେ ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆକାର ପରୁଣ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ କମ୍ପିବା ଗ୍ରାହକ କରିନିତ୍। ଜାର ରଖିନିତ୍। - ଉପାଦାନର ପରମିଣ ଯାଞ୍ଚ କରିନିତ୍ ଏବଂ ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତରେ ରେକର୍ଡ କରିନିତ୍।		
ଜାର ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ		ସଂଖ୍ୟା: ୦୧ ପୃଷ୍ଠା: ୦୧ ରୁ ୦୧