

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗୀ ସ୍ୱପ୍ନେ ପରୋସେସର୍, କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀ/୦୨/୦୧୭	
	ରେଭ.୦୦	
	ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯	

ଏହି ମିଲ୍ଲାତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ପରୋସେସର୍ କେଉଁ ରୋଟର

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):

 କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ	 ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ
 ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ	 ହାତ ଏବଂ ଗୋଡକ ଧୋତାଈ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଫାଇଡ୍ ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
 ଶ୍ରୀକ୍ଷାକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ	 ତେଲ ମଳୁତ ଚମଡା ଗଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସ୍ୱପାଟ୍ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
	 ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

- ଲୋଡ୍ ଏବଂ ଅନଲୋଡ୍ ଯାଞ୍ଚ:**
1. କାର୍ଯ୍ୟ ପାସ ଏବଂ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସିଲି/ଟରପି ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିନିବେଶ
 2. ନିଶ୍ଚିତ କରିନିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ, ତେଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସନୀୟ ପଦାର୍ଥର ସୁଯା ଏବଂ ମଲୁତ
 3. ପରୋସେସର୍ କ୍ଷୟାଭି ରୋଟର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/14 ଦେଖିନିବେଶ

- କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:**
- ୧) ପରୁବ-ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/03 ଦେଖିନିବେଶ ପରୋସେସର୍ କ୍ଷୟାଭି ରୋଟର
- ୨) ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଦ୍ଧତିରେ କ୍ଷୟାଭିର ସ୍ୱପ୍ନେ NTEZSCH Technologies India Pvt Ltd. (NTIPL) କି ଫୁଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସହିତ ଇମେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ
- ୩) ମରାମତ କାର୍ଯ୍ୟ wrt (NTIPL) ପରୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ କରାଯିବ
- ୪) ପରୁବର ଗୁରୁତ୍ୱ କରିନିବେଶ ପରୋସେସର୍ କେଉଁ ରୋଟର ପଦ୍ଧତିରେ ହେଉ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ 100°C ରୁ 150°C (ଚରମ ତାପମାତ୍ରା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
- ୫) ବଲ୍‌ଷ୍ଟର୍ ଏବଂ HVOF ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରୁକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ/ଧାତୁ ଶ୍ରୀ/ଇନସୁଲେସନ୍ ଟେପ୍ ସହିତ ମାସକା
- ୬) ସତ୍ତ୍ୱକୁ ବାଧ୍ୟ ସୁଯା ଏବଂ ଜଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ମଲୁତ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିନିବେଶ
- ୭) ପଦ୍ଧତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ବଲ୍‌ଷ୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/04 ଦେଖିନିବେଶ ପଦ୍ଧତି ପରୀକ୍ଷା Sa3 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ହେବ
- ୮) ବଲ୍‌ଷ୍ଟର୍ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ୨୪ମେଶ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରିନିବେଶ ଶ୍ରୀମି ବୋର ନୋଜଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଲ୍‌ଷ୍ଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଚାପକ୍ଷ୍ମା ୫ ବାରରେ ବଳାୟ ରଖିନିବେଶ ଏବଂ ୨୦୦ ±୫୦ମି ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡଥ୍‌ସ୍ ଦୂରତା ରଖିନିବେଶ
- ୯) ଯଦି କୌଣସି ପିନ୍ ହୋଲ୍/ ମାଲ୍‌କ୍ରେସ୍ ପିନ୍ ହୋଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନେ ଇମେଜିଂ ଫୁଟୋଗ୍ରାଫ୍
- ୧୦) ବଲ୍‌ଷ୍ଟର୍ ସମୟରେ ପଦ୍ଧତିରେ ରକ୍ଷିତା ୫ ରୁ ୮ ରା ମାଲ୍‌କ୍ରେସ୍ ବଳାୟ ରଖିନିବେଶ ଏବଂ ପଦ୍ଧତିରେ ରକ୍ଷିତା ପରୀକ୍ଷା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିବେଶ
- ୧୧) ଲୋଡ୍ କରିନିବେଶ ପରୋସେସର୍ କେଉଁ ରୋଟର ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ରିଡ୍ରେ ଲେଥ୍ ମେସିନ୍ ରଖିନିବେଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚୁକ୍ ଉପରେ ସଠିକ୍ ପ୍ଲ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଲାମ୍ପ କରିନିବେଶ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଲାମ୍ପ ଚିହ୍ନ ନପଡେପରୋସେସର୍ କ୍ଷୟାଭି ରୋଟର
- ୧୨) HP/HVOF ଶ୍ରୀରୋଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରୁବର ଏକସ୍‌ସ୍ ଫ୍ଲ୍ୟାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିନିବେଶ

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋସେସର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୭/୦୧୭	
	ରେଭ.୦୦	
	ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯	

୧୩) ନାଲିଗରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅମଳଜାନ ସଲିଡିଫର ଉଲ୍ଲଭ ଖୋଲନତ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବୁଲ୍ବଟିନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ୧୪) ଆପଣାତ୍ମକ ଲଗଜନ୍ ଆଇଡି ସାହାଯ୍ୟରେ JP8000 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମାନୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ ସ୍ୱିଚ୍ କରନ୍ତୁ। ୧୫) ଏକ SS ଟ୍ରେରେ ପାଉଡର ପ୍ରଭବର ଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଟଲ୍ରେ 60°C ର 70°C ତାପମାତ୍ରାରେ 120 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଲାର୍ମ ପରେ ପାଉଡରକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଫିଟିର ହପରରେ ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମ କମ୍ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାଇରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ କମ୍ବଳର ତାପମାତ୍ରା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ 60°C ର 65°C ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ୧୬) ରେସିପି ମେନୁରୁ ପ୍ରାୟତଃ ରେସିପି ଟିୟନ କରନ୍ତୁ। ୧୭) ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ପାଉଡର ପ୍ରଭବ ହାର ମାପନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଉଡର ଫିଟିର RPM ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ୧୮) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗତି ଏବଂ ରୋଟୋଟ୍ ପରୋଗ୍ରାମିଂ ଗତି ସିଧା କରିନ୍ତୁ, ସ୍ପୁରଭାଇଜରଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ୧୯) JP 5000 ଟ୍ରେଟର ଡାଲି ପରୁବର ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପରିନାଲ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଗନ୍ଧଗ୍ରାସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ଇଟିର ଦହନ ଚାପ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୁ ଉପରକୁ ଡ୍ରାଓ୍ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ୨୦) କାମର ଟ୍ରେଟର ତାପମାତ୍ରା ୪୫°C ର ୬୦°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୁବର ଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ପାଇରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ୨୧) ପାଉଡର ଫିଟିର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମୟରେ ଏକ ସମାନ ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପରି ସ୍ପରି କରନ୍ତୁ, ସ୍ପରି ସ୍ପରି କରନ୍ତୁ। ୨୨) ମେଟ୍ ପସ୍ଟ୍ ଯୁଗ୍ମରେ କରନ୍ତୁ। ସମୟରେ ପରୋଫାଇଲ୍ ଧାତୁ ଶୁଦ୍ଧି ସହଜ ଘୋଡାନ୍ତ ଏବଂ ନମୁନା ନମୁନାକୁ ଚମ୍ପୁକ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ୨୩) ଆବରଣର 200+50µm ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ପରମାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।					
ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ: 1. ପାଉଡର ଫିଟିର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଟି ଲାଜନ୍ ସଫା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 2. ଇଗ୍ନିସିନ୍ ଫିଲ୍ମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଟୋଟ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋମ୍ ପୋଜିସିନ୍ କ୍ ଆଣନ୍ତୁ।					
ନିରୀକ୍ଷଣ: ୧. ଅଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ପରୋଗ୍ରାମିଂ କେଉଟି ରୋଟର୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ପସ୍ଟ୍ ପଲେଟ୍ରେ ପରମାପ ମାପ କରନ୍ତୁ। 2. ଅନୁମି ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ PSP/WI/10 ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ NTIPL ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅନୁମୋଦନ ପାଆନ୍ତୁ।					
ପଲ୍ଲୀ: ପସ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯିବ ପାଇଁ 0.025 ର 0.04 ରା ମାଇକ୍ରୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟିର ପସ୍ଟ୍ ମଲ୍ଲୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହାରା ବେଲ୍ଟ ସହଜ ପସ୍ଟ୍ ଫୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ପରୋଗ୍ରାମିଂ କେଉଟି ରୋଟରକୁ ଫୁଲ୍ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ।					
ମଲ୍ଲୁକ୍ଷେପକାରୀ :	ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	୧.୦୩.୧୯
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:	ଧୀମନ୍ତ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	୧.୦୩.୧୯