

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରୋସେସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ-କର୍ମସୂଚୀ/୦୭/୦୧୮	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯	

ଏହି ମିଲ୍ଡିଆଡ଼ିକନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ଝିକେଟ୍, ଗେଟ୍,

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):



କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା
ଆବଶ୍ୟକୀୟ



ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେଶ
କରବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ



ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜ ଉପଯୋଗୀ
ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ



ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଫୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଫର୍ଟିଫିକାସ୍ ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା



ଶ୍ୱାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ
ଆବଶ୍ୟକୀୟ



ତେଲ ମଲ୍ଲୁତ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭୟ ଏବଂ ସ୍ୱପାଟ୍,
ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା



ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ
ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ:

1. କାର୍ଯ୍ୟ ପାସ ଏବଂ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସିଲି/ଟରପି ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ
2. ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ, ତେଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିଞ୍ଜଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମଲ୍ଲୁତ
3. ଝିକେଟ୍, ଗେଟ୍, ପରିଚାଳନା କରବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/14 ଦେଖନ୍ତୁ

କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:

- ୧) ଝିକେଟ୍, ଗେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/03 ଦେଖନ୍ତୁ
- ୨) ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆଲିଷ୍ଟର୍ ପାଞ୍ଜର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (APIL) କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସହଜ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ
- 3) APIL ପରୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ମରାମତି କରାଯାଉ
- ୪) ପକ୍ଷରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୂର କରବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିକେଟ୍, ଗେଟ୍ କୁ ୧୦୦°C ରୁ ୧୫୦°C (ତାପମାତ୍ରା)ରେ ପରି-ହଟ୍ କରନ୍ତୁ
- ୫) ବ୍ଲାଷ୍ଟି ଏବଂ HVOF ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରୁକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ/ଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀ/ଇନସୁଲେସନ୍ ଟେପ୍ ସହଜ ମାସ୍କା
- ୬) ସଫଳତା ବାଧ୍ୟତା ଏବଂ ଜଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଲୁତ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ
- ୭) ହାଇଗ୍ରେଡିଏସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟି ଏନକଲୋଜର/ରୁଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା <80% ଅନୁମତି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ
- ୮) ପକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କରବା ପାଇଁ ଶେଷ ବ୍ଲାଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/04 ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ Sa3 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ହେବ
- ୯) ବ୍ଲାଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ୨୫ମି. ୨୫ମି. ୨୫ମି. ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ୨ମି. ବିଶେଷ ନୋଜଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟି କରବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା ପାଦ ୫୫୦ମି. ବାଧ୍ୟତା ଏବଂ ୨୦୦ ±୫୦ମି. ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଉପକରଣ
- ୧୦) ଯଦି କୌଣସି ପିନ୍, ହୋଲ୍, / ମାଲ୍ଲୁତ ପିନ୍, ହୋଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଅନୁମତି ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେୟିଂ ଉପକରଣ ଉପକରଣ
- ୧୧) ବ୍ଲାଷ୍ଟି ସମୟରେ 5 ରୁ ୫ ରା ମାଲ୍ଲୁତ ପକ୍ଷରୁ ବାଧ୍ୟତା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାକଳା ଅନୁସାରେ ଉପକରଣ ପରୀକ୍ଷାକଳା ସହଜ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
- ୧୨) ଝିକେଟ୍ ଗେଟ୍ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ରୁଡ଼ି ଲୋଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଝିକେଟ୍ ଗେଟ୍ ଶାଫ୍ଟରେ କଲ୍ଲାମ୍ପିଟିଭ୍ ନୁହେଁ କରବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠାକୁ ସହଜ ଚକ୍ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଲ୍ଲାମ୍ପି କରନ୍ତୁ
- ୧୩) ହାଇଗ୍ରେଡିଏସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ଏନକଲୋଜର/ରୁଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ପର୍ଶରେ ପରୋସେସର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନରିଦ୍ଦେଶନା	କର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ-କର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା/୦୭/୦୧୮	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯	

<80% ଅନୁମୋଦିତ ସୀମା ୧୪) HP/HVOF କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସହାଷ୍ଟ୍ର ଫ୍ଲ୍ୟୁଇଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ୧୫) ନାଲଟରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଲିଖିତର ଭଲ ଗୋଲ୍ଡ ଥିବା ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବୁଲେଟ୍‌ରେ ଭଲ ଲେଖିତ ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ଚାପ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ୧୬) ଆପଣେକର ଲଗାଇ ଆଇଡି ସିସ୍ଟମ୍ JP8000 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମାନିଆଲ୍ ମୋଡ୍ ସ୍ୱିଚ୍‌ରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଇନପୁଟ୍, ଜଳ ଏବଂ ଦହନ ପରବାହ ଏବଂ ଚାପ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ୧୭) ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାରାମିଟର ସେଟ୍ କରିବାକୁ <table> <tr> <td>i) ବୟାରେଲ</td><td>୭"</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ii) ଅମ୍ଳଜାନ ଚାପ</td><td>୨୪୦+୫୦ ପସିସିଆଲ୍</td><td>ପରବାହ</td><td>୧୮୫୦ ସିସିସିସିସିସି</td></tr> <tr> <td>iii) ନାଲଟରୋଜେନ୍ ଚାପ</td><td>୫୫ PSI</td><td>ପରବାହ</td><td>୨୩୫୦ ସିସିସିସିସି</td></tr> <tr> <td>iv) ଇନପୁଟ୍ ଚାପ</td><td>୧୧୯ PSI</td><td>ପରବାହ</td><td>6GPH</td></tr> <tr> <td>v) ସ୍ପର୍ଶ ହାର</td><td>ପରଦା ମିନିଟ୍ ୭୫ ରୁ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>vi) ସ୍ପର୍ଶ ଦୂରତା</td><td>୩୫୦±୨୫ ମିମି</td><td></td><td></td></tr> </table> ୧୮) ପାଉଡର SM 3652 କୁ ଏକ SS ଟ୍ରେରେ ପରଦା ଗ୍ରାମ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରେରେ 60°C ରୁ 70°C ରେ 120 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଆଲାର୍ମ ପରେ ପାଉଡର ଫ୍ଲୋ ହ୍ରାସରେ ପାଉଡର ଡାଲ୍‌ନିତ୍ ଏବଂ ଗରମ କମ୍‌ବଳ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପାଇରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗରମ କମ୍‌ବଳ୍ ତାପମାତ୍ରା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏହା 60°C ରୁ 65°C ରେ ଅଛି ୧୯) ରେସିପି ମେନୁରୁ ପାଉଡର WOKA 3652 ରେସିପି ଚୟନ କରିବାକୁ ୨୦) ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ପାଉଡର ପରବାହ ହାର (୭୫ ରୁ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍/ମିନିଟ୍) ମାପିବାକୁ ଏବଂ ପାଉଡର ଫ୍ଲୋ RPM ସେଟ୍ କରିବାକୁ ୨୧) କାମର ଗତ ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ ପରୋସେସର୍ ଗତ ସିଥ୍ କରିବାକୁ ସ୍ପ୍ରେୟର ଡାଲ୍‌ନିତ୍‌ରୁ ଦୃଢ଼ ନରିଦ୍ଦେଶନା ଦିଆଯିବ। ୨୨) JP 5000 ଟ୍ରେରେ ଡାଲ୍‌ନିତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ସ୍ପ୍ରେୟିଙ୍ଗ୍ ଯୁଗ୍ମ ଏବଂ ଗନ୍‌ଜଗନ ସିନ୍‌ଦବାନ୍ତା ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ଇଟିଆ ଦହନ ଚାପ ପାଇବା ପରାୟଣତା ବନିତ୍ ଉପରକୁ ଡ୍ରାପ୍ ପରାୟଣତା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ୨୩) କାମର ଟ୍ରେରେ ତାପମାତ୍ରା ୫୫°C ରୁ ୭୦°C ପରାୟଣତା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ୍ କରିବାକୁ ପାଇରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ୨୪) ପାଉଡର ଫ୍ଲୋ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏବଂ ସିଥ୍ ହେବା ପରାୟଣତା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମାନ ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେୟିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପ୍ରେୟିଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ୨୫) ମେଟ୍ ପଷ୍ଟ୍ ଚାପରେ କରିବା ସମୟରେ ପରୋସେସର୍ ଯୁଗ୍ମ ଗ୍ରାମ୍ ସିଥ୍ ଘୋଡାନ୍ତ ଏବଂ ନମୁନା ନମୁନାକୁ ଚାପିବା ଉପରେ ଲଗାନ୍ତା ୨୬) ଇଟିଆ ଅନୁସାରେ ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ମେନୁ ପଷ୍ଟ୍ (ସେପରେଟ୍ ପାରାମିଟର) ଉପରେ ନମୁନା ସିଥ୍ ଆବରଣ ଦିଆଯିବ। ୨୭) ଆବରଣ ଘନତା 300+50µm ଏବଂ 300-25µm ପାଇବା ପାଇଁ ପରାମିଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମିଲିନ ପଷ୍ଟ୍ରେ + ୭୫µm				i) ବୟାରେଲ	୭"			ii) ଅମ୍ଳଜାନ ଚାପ	୨୪୦+୫୦ ପସିସିଆଲ୍	ପରବାହ	୧୮୫୦ ସିସିସିସିସିସି	iii) ନାଲଟରୋଜେନ୍ ଚାପ	୫୫ PSI	ପରବାହ	୨୩୫୦ ସିସିସିସିସି	iv) ଇନପୁଟ୍ ଚାପ	୧୧୯ PSI	ପରବାହ	6GPH	v) ସ୍ପର୍ଶ ହାର	ପରଦା ମିନିଟ୍ ୭୫ ରୁ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍			vi) ସ୍ପର୍ଶ ଦୂରତା	୩୫୦±୨୫ ମିମି		
i) ବୟାରେଲ	୭"																										
ii) ଅମ୍ଳଜାନ ଚାପ	୨୪୦+୫୦ ପସିସିଆଲ୍	ପରବାହ	୧୮୫୦ ସିସିସିସିସିସି																								
iii) ନାଲଟରୋଜେନ୍ ଚାପ	୫୫ PSI	ପରବାହ	୨୩୫୦ ସିସିସିସିସି																								
iv) ଇନପୁଟ୍ ଚାପ	୧୧୯ PSI	ପରବାହ	6GPH																								
v) ସ୍ପର୍ଶ ହାର	ପରଦା ମିନିଟ୍ ୭୫ ରୁ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍																										
vi) ସ୍ପର୍ଶ ଦୂରତା	୩୫୦±୨୫ ମିମି																										

ବନ୍ଦ କରିବା: 1. ପାଉଡର ଫ୍ଲୋ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଫ୍ଲୋ ଲାଇନ୍ ସିଥ୍ ହେବା ପରାୟଣତା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ 2. ଇନପୁଟ୍ ଫ୍ଲୋ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ କୁ ସ୍ପ୍ରେୟିଙ୍ଗ୍ ହୋମ୍ ପୋଜିସନ୍ କୁ ଆଣିବାକୁ 3. ଟ୍ରେରେ ଗେଟ୍ ଥିବା କରିବାକୁ ଏବଂ ପଷ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଷ୍ଟ୍‌ର ରକ୍ଷିତା ମାପିବାକୁ ଏବଂ 3 ରୁ ୫µm Ra ମାପିବାକୁ ମାପିବାକୁ ୪) ଅନୁମୋଦିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନରିଦ୍ଦେଶନା PSP/WI/10 ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ APIL ପରଦା ଉପରେ ଅନୁମୋଦିତ ପାଆନ୍ତା					
ମଲ୍‌ସ୍ପ୍ରେୟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା :	ପରାମିଟର ଗ୍ରାମ୍‌କର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	୫.୦୩.୧୯
ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା :	ଧୀମନ୍ତ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	୫.୦୩.୧୯