

ଏହି ମିଳୁଥିବା ଡାକ୍ତର କଭର ହୋଇଥାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):



କେତେବେଳେ ସବୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିଥିବି।
ଆବଶ୍ୟକ।



ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନ୍ତୁଣ
କରବି ଆବଶ୍ୟକ।



ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜି ଉପଯକ୍ତ
ପାଦକା ପରିଧି ଆବଶ୍ୟକ।



ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼କ ଛୁଇଁବାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିକିଟ
ଫଟିଂ/ସରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ



ଶୂଦ୍ରାସକରଣ ସମୁଦ୍ଧା ଉପକରଣ
ଆବଶ୍ୟକ



ଡେଲ ମାଛୁଡ଼ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭସ୍, ଏବଂ ସ୍ଵାଚ୍ଛ,
ପନିଧବିକା ପ୍ରଭବି।



ଏହା ଫେସନ୍ ବ୍ଲବ୍‌ହାର କରବି। ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ
ସରୁକ୍ଷା ବ୍ଲବ୍‌ହାର କରବି।

ଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ି ଯାଅନ୍ତୁ:

1. କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ପାସ ଏବଂ ଗାଲିଦା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସ୍ଥଳସ୍ଥିତି/ଚରସ୍ଥିତି ଥିବା ନଶ୍ୱରୀତ କରନ୍ତା।
2. ନଶ୍ୱରୀତ କରନ୍ତା ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ, ତେଜ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସନୀୟ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ମଜ୍ଜା।
3. ସମ୍ପର୍କର ନିୟମ ସହଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହେତୁ/ବ୍ୟାଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/ 14 ଦେଖନ୍ତା।

କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ:

୧) ପରୁବ-ନରିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/03 ଦେଖନ୍ତାହୁଏାର୍ଜର ନିୟମ୍ ସହତି କେନଦରୀୟ ଶୀରକ/ ଶାଖା ପାଇପା

୨) ଯଦି ଆବରଣ ପତ୍ତାରେ କୃଷକଗଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ (RIL) କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସହକର୍ମକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଉ।

3) RIL ପରକରଣ୍ଡି ଅନସ୍ତାରେ ମରାମତ କିରାଯବି।

୪) ପରୁବର ଗୁରମ କରନତସ୍ଥୁପାରଜର ନପିଲସ୍ ସହତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୀର୍ଷକ/ ଶାଖା ପାଇପପସ୍ତୁର ହୁତେଲ ଏବଂ ଗରାସ୍ ବାହାର କରବି ପାଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହତି 100°C ରୁ 150°C (ଚରମ ତାପମାତରା) ପରଯୟନତା।

୫) ବ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଏବଂ HVOF ଆବରଣର ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରୁକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଚିତ୍ ତାପମାତ୍ରା ଆଡେସ୍ଟି, ଟେପ/ଧାତ ଶିମି/ଇନସୁଲେସନ୍ ଟେପ ସହଜି ମାସକା।

୨) ସଫଳକୃତି ବାୟୁ ସୁଧା ଏବଂ ଜଳ ଅବଶିଷ୍ଟତା ମକୃତ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ତାହା ନଶ୍ୱରୀକୃତି କରନତା,

୭) ପକ୍ଷୀ ପରସ୍ପତ୍ନ କରାଯିବ। ପାଠ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/04 ଦେଖାନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀ ପରସ୍ପତ୍ନ Sa3 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ହେବ।

୮) ବ୍ଲାଷ୍ଟଫାଲ ଭରଜନି ୨୪ମେଣ୍ଡ A1203 ଗରୁଟି ବୟବହାର କରନଡୁ ୬ମିମି ବୋର୍ ନୋଜଲ୍ ସାହାୟତ୍ତରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରବି। ପାଇଁ ବାୟୁ ଚାପକ ୩.୫ବାରରେ ବଜାୟ ରଖନଡୁ ଏବଂ ୨୦୦ ±୫୦ମିମି ଷ୍ଟିଟାଣ୍ଡଅଥ୍ ଦୂରତା ରଖନଡୁ।

୯) ଯଦି କୌଣସି ପିନି, ହୋଲ୍, ମାଇକ୍ରୋ ପିନି, ହୋଲ୍, ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରଜାଜନରଞ୍ଜକ ପ୍ରଠାନତା।

୧୦) ବଲାଙ୍ଗୀର ସମୟରେ ପଶୁଠର ରକ୍ତକ୍ଷତା ୫ ରୁ ୮ ରା ମାଈକରାନ ବଜାୟ ରଖିନିତୁ ଯୁବଂ ରକ୍ତକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନିତା।

୧୧) ଲୋଭ, କରନତସ୍ତୁପାରଜ୍ଜର ନପିଲସ୍ ସହତି କେନଦ୍ରାୟ ଶାରଷକ/ ଶାଖା ପାଇପଥାକୋଷଟକି, ରତ୍ନରେ ରଖନତ୍ ସୁବଂ
ସବଷଟ୍ରେଟରେ କଲାମ୍ପର୍ ଚହିନକ ଚୁରାକବି। ପାଇଁ ଏହାକ ସୁଠକି, ପୟାକ୍ ସହତି ଚକ୍, ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଲାମ୍ପ
କରନତା।

e9) HP/HVOF କଣିଚିରୋଲ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଫାଷ୍ଟ ଫର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତା।

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କ୍ଲିୟର/କ୍ଲିୟର/୦୭/୦୧୯																												
	ରେଭ. 00																												
	ତାରିଖ :- ୦୧/୦୩/୨୦୧୯																												
୧୩) ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଉଲ୍ଟ୍ରା ଖୋଲନିତ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବଲ୍ବ୍ରେ ଉଲ୍ଟ୍ରାଲେଖି ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ୧୪) ଆପଣଙ୍କ ଲଗାଇ ଆଇଡି ସାହାଯ୍ୟରେ JP8000 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୋଡ୍ ସକ୍ରିୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଇନ୍ଧନ, ଜଳ ଏବଂ ଦହନ ପରବାହ ଏବଂ ଚାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ୧୫) ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାରାମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ: <table><tr><td>i) ବ୍ଲୋର</td><td>୭"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ii) ଅମ୍ଳଜାନ ଚାପ</td><td>୨୧୦+୫୦ ପିସିଆଇ</td><td>ପରବାହ</td><td>୧୮୫୦ ସିସିସିସି</td></tr><tr><td>iii) ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଚାପ</td><td>୫୫ PSI</td><td>ପରବାହ</td><td>୨୩୫୦ ସିସିସିସି</td></tr><tr><td>iv) ଇନ୍ଧନ ଚାପ</td><td>୧୧୯PSI</td><td>ପରବାହ</td><td>6GPH</td></tr><tr><td>v) ସ୍ପରେ ହାର</td><td>ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ୭୫ ରୁ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vi) ସ୍ପରେ ଦୂରତା</td><td>୩୫୦±୨୫ ମିମି</td><td></td><td></td></tr></table> ୧୬) ପାଉଡର SM 3652 କୁ ଏକ SS ଟରେରେ ପରବାହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଟଲ୍ବରେ 60°C ରୁ 70°C ତାପମାତ୍ରାରେ 90 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଲାର୍ମ ପରେ ପାଉଡର ଫିଲ୍ ହେଉଥିବା ପାଉଡର ଡାଲନ୍ ଏବଂ ଗରମ କମ୍ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାଇରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗରମ କମ୍ବଳର ତାପମାତ୍ରା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ 60°C ରୁ 65°C ରେ ଅଛି। ୧୭) ରେସିପି ଫେନରୁ ପାଉଡର WOKA 3652 ରେସିପି ଫେନ କରନ୍ତୁ। ୧୮) ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ପାଉଡର ପରବାହ ହାର (୭୫ ରୁ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍/ମିନିଟ୍) ମାପନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଉଡର ଫିଲ୍ RPM ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ୧୯) କାମର ଗତ ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ ପରୋଗ୍ରାଫି ଗତ ସିଥ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ରେୟର ଉପର ଭାଗକୁ ଦୃଢ଼ା ଧରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। 20) JP 5220 ଟରେଟ୍ ଜାଲି ପରବାହ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଗନାଲ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ଯୁଗ୍ମ ଏବଂ ଗନ୍ଧଗନ୍ଧିନ୍ ଦବାନତୁ ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ଇଟିଆ ଦହନ ଚାପ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଉପରକୁ ଡ୍ରାଉନ୍। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ୨୧) କାମର ଟରେଟ୍ ତାପମାତ୍ରା ୪୫°C ରୁ ୬୦°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବାହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପାଇରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ୨୨) ପାଉଡର ଫିଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସିଥ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମ୍ପାନରେ ଏକ ସମାନ ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେୟର କର ଡ୍ରାଉନ୍ ସ୍ପ୍ରେୟ କରନ୍ତୁ। ୨୩) ଆବରଣ ଘନତା ୨୫୦+୫୦µm ଏବଂ ୩୦୦-୨୫୦µm ପାଇବା ପାଇଁ ପରମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ମିଲିନି ପଷ୍ଟରେ + ୭୫µm।						i) ବ୍ଲୋର	୭"			ii) ଅମ୍ଳଜାନ ଚାପ	୨୧୦+୫୦ ପିସିଆଇ	ପରବାହ	୧୮୫୦ ସିସିସିସି	iii) ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଚାପ	୫୫ PSI	ପରବାହ	୨୩୫୦ ସିସିସିସି	iv) ଇନ୍ଧନ ଚାପ	୧୧୯PSI	ପରବାହ	6GPH	v) ସ୍ପରେ ହାର	ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ୭୫ ରୁ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍			vi) ସ୍ପରେ ଦୂରତା	୩୫୦±୨୫ ମିମି		
i) ବ୍ଲୋର	୭"																												
ii) ଅମ୍ଳଜାନ ଚାପ	୨୧୦+୫୦ ପିସିଆଇ	ପରବାହ	୧୮୫୦ ସିସିସିସି																										
iii) ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଚାପ	୫୫ PSI	ପରବାହ	୨୩୫୦ ସିସିସିସି																										
iv) ଇନ୍ଧନ ଚାପ	୧୧୯PSI	ପରବାହ	6GPH																										
v) ସ୍ପରେ ହାର	ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ୭୫ ରୁ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍																												
vi) ସ୍ପରେ ଦୂରତା	୩୫୦±୨୫ ମିମି																												
ବନ୍ଦ କରାଯିବ: 1. ପାଉଡର ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ ଲାଇନ୍ ସିଥ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 2. ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ କୁ ସ୍ପ୍ରେୟ ହୋମ୍ ପୋଜିସନ୍ କୁ ଆଣନ୍ତୁ। 3. ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଫେସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଷ୍ଟର ରକ୍ଷତା ମାପନ୍ତୁ ଏବଂ 3 ରୁ ୫µm Ra ମଧ୍ୟରେ ମିଲିନି ମାପନ୍ତୁ। ୪) ଅନୁମତି ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ PSP/WI/10 ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ APIL ପରୀକ୍ଷିତ ଅନୁମୋଦନ ପାଆନ୍ତୁ।																													
ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକାସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ :	ପରସନ୍ନ ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	୧୭.୧୦.୧୪																								
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:	ଧୀମନ୍ତ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	୧୭.୧୦.୧୪																								