

ଏହି ମିଲିଆଡ଼କନ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ସ୍ଵରୂପ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):



କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା
ଆବଶ୍ୟକୀୟ



ଲମ୍ବିଆ ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନ୍ତରଣ
କରବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ



ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜ ଉପଯୁକ୍ତ
ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ



ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଫୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଫର୍ଟିଫିକାସ୍ ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା



ଶ୍ଵାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ
ଆବଶ୍ୟକୀୟ



ତେଲ ମଳୁତ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସ୍ଵାସ୍
ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା



ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ
ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ:

1. କାର୍ଯ୍ୟ ପାସ ଏବଂ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସିଲିକା/ଟରପି ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
2. ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗିରୀସ, ତେଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିଞ୍ଜଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥରୁ ସୁଦୂର ଏବଂ ମଲୁତ।
3. ସ୍ଵରୂପ ବ୍ୟବହାର କରବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/14 ଦେଖନ୍ତୁ।

କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:

- ୧) ସ୍ଵରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାଞ୍ଚ କରବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ-ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/03 ଦେଖନ୍ତୁ।
- ୨) ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଦ୍ଧତିରେ କ୍ଷେତ୍ରର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା ଫ୍ଲୋଗ୍ରାଫି ସହଜ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।
- 3) ବ୍ଲୋଷ୍ଟର୍ ଏବଂ HVOF ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରୁକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ/ଧାତ ଟ୍ରାମ୍ପ/ଇନସୁଲେସନ୍ ଟେପ/ମାସ୍କିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହଜ ମାସ୍କିଂ।
- ୪) ସ୍ଵରୂପ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଜଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ମଲୁତ ଅଛ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
- ୫) ପଦ୍ଧତି ପରୀକ୍ଷା କରବା ପାଇଁ ଶେଷ ବ୍ଲୋଷ୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/04 ଦେଖନ୍ତୁ। ପଦ୍ଧତି ପରୀକ୍ଷା Sa3 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ହେବ।
- ୬) ବ୍ଲୋଷ୍ଟର୍ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ, ୨୫ମେଗା, Al2O3 ଗ୍ରୀନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ୨ମି ବୋର ନୋଜଲ୍, ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ଲୋଷ୍ଟର୍ କରବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଚାପକ ୩.୫ବାରେ ବାୟୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ୨୦୦ ±୫୦ମି ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡାଡ଼ାଫ୍ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ।
- ୭) ବ୍ଲୋଷ୍ଟର୍ ସମୟରେ ୫୦ ରୁ ୭୫ ମାଇକ୍ରୋନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୋଫାଇଲ ବାୟୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅନୁସାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଫିନିସ୍ ବ୍ୟବହାର କର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
- ୮) ସ୍ଵରୂପ ଆବଶ୍ୟକ ରୂପରେ ଲୋଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଵରୂପ ଶାଫ୍ଟରେ କଲମ୍ପିଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁଠିକ୍ ପ୍ଲ୍ୟାକ୍ ସହଜ ଟାକ୍ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଲମ୍ପିଂ କରନ୍ତୁ।
- ୯) HP/HVOF କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକସ୍ପୋଜ୍ ଫିନିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
- ୧୦) ନାଭିଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଅମଲ୍ପାନ ସିଲିକାଟର ଭଲ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବୁଲେଟିନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ଚାପ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ।
- ୧୧) ଆପଣଙ୍କର ଲଗଜ୍ ଆଇଡି ସାହାଯ୍ୟରେ JP8000 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମାଲ୍, ମୋଡ୍, ସ୍ଵରୂପରେ ଅମଲ୍ପାନ, ଇନସୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଦହନ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
- ୧୨) Xc1000, Xc 1000Ni, Xc 1000HD ଏବଂ Xc 4000 ପାଇଁ Extreme Coatings ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପାରାମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ।

i) ବ୍ଲୋଷ୍ଟର୍

ii) ଅମଲ୍ପାନ ଚାପ

୭"

୨୫୦+୫୦ପିସିଆଇ

ପରୀକ୍ଷା

୨୦୦୦ଏସପିସିଏବିଏବି±୫୦

୧

ପଲ୍ଲୀଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋପେକ୍ଷର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କମ୍ପ୍ୟୁଟର/କଲିଗ୍ରାଫି/୦୭/୦୭୧	
	ରେଭ. ୦୦	
	ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯	