

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर	QF/QMS/02/07	PLASMA
	संशोधन: 00	
कार्य निर्देश	दिनांक: 01/03/2019	

इस मूल्यांकन में शामिल कार्य / गतिविधि : हाई वेलोसिटी ऑक्सी-फ्यूल (High Velocity Oxy-Fuel / HVOF स्प्रे)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- 1 हर समय सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) पहनना अनिवार्य है।
- 2 लंबे और खुले बालों को ढककर / बांधकर रखना आवश्यक है।
- 3 मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।
- 4 हाथ और पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग / सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
- 5 श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection Devices) आवश्यक हैं।
- 6 तेल-रहित (Oil Free) चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
- 7 इस मशीन का उपयोग करते समय कान की सुरक्षा (Hearing Protection) का प्रयोग करें।

लोडिंग और अनलोडिंग जांच :

1. कार्य पथ और वॉकवे में फिसलने / ठोकर लगने का कोई खतरा न हो, यह सुनिश्चित करें।
2. कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल एवं किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो।
3. संभालते समय कार्य निर्देश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

1. कंपोनेंट का पूर्व-निरीक्षण करने हेतु कार्य निर्देश PSP/WI/12 का संदर्भ लें।
2. सतह तैयार करने हेतु फाइनल ब्लास्टिंग कार्य निर्देश PSP/WI/04 का संदर्भ लें। सतह की तैयारी Sa3 मानकों के अनुसार होगी।
3. HVOF स्प्रे कोटिंग के दौरान अवांछित क्षेत्र को अत्यधिक स्प्रे से बचाने हेतु हाई-टेम्परेचर एडहेसिव टेप / मेटल शिम से मास्क करें।
4. कंपोनेंट को अकॉस्टिक रूम में लोड करें और उचित पैकिंग के साथ चक (Chuck) पर मजबूती से क्लैप करें ताकि कंपोनेंट पर क्लैपिंग के निशान न पड़ें।
5. HP/HVOF कंट्रोल यूनिट शुरू करने से पहले एग्जॉस्ट फैन चालू करें।
6. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व खोलें तथा टेक्निकल बुलेटिन में दिए गए पैरामीटर के अनुसार दबाव सेट करें।
7. अपनी लॉगिन आईडी (Login ID) से JP8000 कंट्रोल यूनिट शुरू करें।
8. मैनुअल मोड स्क्रीन पर ऑक्सीजन, ईंधन (Fuel) और पानी का प्रवाह (Flow) व दबाव (Pressure) जांचें।
9. दहन दबाव (Combustion Pressure – psi) जांचें।
10. जॉब कार्ड के अनुसार रेसिपी मेनू से आवश्यक पाउडर रेसिपी का चयन करें।
11. पाउडर फीडर हॉपर में पाउडर को प्री-हीट करें और अटैच्ड हीटिंग ब्लैंकेट से तापमान बनाए रखें।
12. पैरामीटर के अनुसार पाउडर की प्रवाह दर (75 से 80 ग्राम/मिनट) मापें और पाउडर फीडर का RPM सेट करें।
13. जॉब स्पीड और रोबोट प्रोग्राम स्पीड सेट करें — जॉब कार्ड का संदर्भ लें या सुपरवाइजर / WM से निर्देश लें।

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर्स	QF/QMS/02/07	PLASMA
	संशोधन: 00	
कार्य निर्देश	दिनांक: 01/03/2019	

संचालन प्रक्रिया (जारी):

- अकॉस्टिक दरवाज़ा बंद करें और JP टॉर्च जलाने से पहले संकेत (Signal) की प्रतीक्षा करें। डेवलपमेंट स्क्रीन पर जाएं और गन इग्निशन दबाएं। गन के रैप-अप होने की प्रतीक्षा करें जब तक कि पैरामीटर के अनुसार वांछित दहन दबाव प्राप्त न हो जाए।
- जॉब का सतही तापमान (Skin Temperature) 45 °C से 60 °C तक प्री-हीट करें, पायरोमीटर से जांच करें।
- पाउडर फीडर को "ON" करें और पाउडर के स्थिर होने की प्रतीक्षा करें, फिर सभी जगह एकसमान मोटाई पाने के लिए जॉब को परत-दर-परत (Layer by Layer) स्प्रे करें।
- जॉब कार्ड के अनुसार डायमेंशन नियंत्रित करने हेतु इंटरमीडिएट डायमेंशन की जांच करनी चाहिए।

शटडाउन (Shutdown):

- पाउडर फीडर बंद करें और फीड लाइनों के साफ होने की प्रतीक्षा करें।
- इग्निशन फ्लेम बंद करें और रोबोट को उसकी होम पोज़िशन पर लाएं।
- जॉब को धीरे-धीरे ठंडा करें और डायमेंशन दोबारा जांचें। डेटा के अनुसार जॉब कार्ड भरें और टैग करें।
- फाइनल इंस्पेक्शन कार्य निर्देश PSP/WI/10 का संदर्भ लें और सुपरवाइज़र से अनुमोदन प्राप्त करें।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	हस्ताक्षर:	दिनांक:
अनुमोदित (Approved):	हस्ताक्षर:	दिनांक: