

प्लाज़्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य निर्देश	QF/QMS/02/10	PLASMA
	संशोधन: 00	
	दिनांक: 01/03/2019	

इस मूल्यांकन में शामिल कार्य / गतिविधि : फाइनल इंस्पेक्शन (Final Inspection)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- 1 हर समय सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) पहनना अनिवार्य है।
- 2 लंबे और खुले बालों को ढककर / बांधकर रखना आवश्यक है।
- 3 मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।
- 4 हाथ और पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग / सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
- 5 श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection Devices) आवश्यक हैं।
- 6 तेल-रहित (Oil Free) चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
- 7 इस मशीन का उपयोग करते समय कान की सुरक्षा (Hearing Protection) का प्रयोग करें।

लोडिंग और अनलोडिंग जांच :

1. कार्य पथ और वॉकवे में फिसलने / ठोकर लगने का कोई खतरा न हो, यह सुनिश्चित करें।
2. कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल एवं किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो।
3. संभालते समय कार्य निर्देश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।
4. विज़ुअल इंस्पेक्शन (Visual Inspection) के दौरान VT प्रक्रिया PSP/PM/22 का संदर्भ लें।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

कार्यक्षेत्र (Scope): यह जांचना कि कंपोनेंट ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार कोटेड और फिनिश है या नहीं।

1. सॉफ्टवेयर से FIR (फाइनल-इंस्पेक्शन रिपोर्ट) फॉर्मेट नंबर QF/QA/11 का प्रिंट निकालें।
2. FIR में ग्राहक का नाम, पार्ट का नाम, मात्रा (Qty) आदि दर्शाए जाते हैं...
3. स्ट्रैच, डेंट्स, पिनहोल आदि की जांच हेतु विज़ुअल इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट नंबर QF/QMS/00/26 के अनुसार जांच करें, तथा जॉब का डायमेंशन, कोटिंग लंबाई और कुल लंबाई जांचें व दर्ज करें।
4. कैलिब्रेटेड उपकरणों जैसे वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर से डायमेंशन जांचें। हमेशा त्रुटि (Error) की जांच करें और FIR पर उपकरण संख्या (Instrument No.) अंकित करें।
5. कंपोनेंट की तुलना ग्राहक द्वारा दी गई प्री-इंस्पेक्शन रिपोर्ट / ड्राइंग से करें।
6. कोटिंग से पहले का डायमेंशन, कोटिंग के बाद का डायमेंशन भरें, प्राप्त मोटाई (Thickness) की गणना करें और ग्राहक द्वारा अपेक्षित मान से जांचें, साथ ही सरफेस रफनेस (Surface Roughness) जांचकर मान दर्ज करें।
7. कंपोनेंट का विवरण जैसे पंच नंबर दर्ज करें और रिमार्क सेल में कोई भी टिप्पणी / अवलोकन अंकित करें।
8. यदि कोई विचलन (Deviation) पाया जाए तो अपने QA / प्रोडक्शन इंजीनियर / वर्क्स मैनेजर से संपर्क करें, और डेविएशन रिपोर्ट भेजकर ग्राहक से क्लीयरेंस प्राप्त करें।
9. ग्राहक से डेविएशन अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रोडक्शन इंजीनियर / वर्क्स मैनेजर अनुमोदन देंगे।
10. अनुमोदन के बाद, FIR को पूर्ण (Completed) चिह्नित कर सॉफ्टवेयर में सेव किया जाता है।
11. फाइनल इंस्पेक्शन के बाद FIR और TC (टेस्ट सर्टिफिकेट) ग्राहक को भेजें।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	हस्ताक्षर:	दिनांक:
अनुमोदित (Approved):	हस्ताक्षर:	दिनांक: