

प्लाज़्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य निर्देश	QF/QMS/02/13	PLASMA
	संशोधन: 00	
	दिनांक: 01/03/2019	

इस मूल्यांकन में शामिल कार्य / गतिविधि: ग्राइंडिंग ऑपरेशन (Grinding Operation)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- हर समय सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) पहनना अनिवार्य है।
- लंबे और खुले बालों को ढककर / बांधकर रखना आवश्यक है।
- मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।
- हाथ और पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग / सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
- श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection Devices) आवश्यक हैं।
- तेल-रहित (Oil Free) चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
- इस मशीन का उपयोग करते समय कान की सुरक्षा (Hearing Protection) का प्रयोग करें।

लोडिंग और अनलोडिंग जांच :

- कार्य पथ और वॉकवे में फिसलने / ठोकर लगने का कोई खतरा न हो, यह सुनिश्चित करें।
- कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल एवं किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो।
- संभालते समय कार्य निर्देश PSP/WI/14 का संदर्भ लें।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

- सुपरवाइजर / प्रोडक्शन इंजीनियर / वर्क्स मैनेजर द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार आवश्यक ग्राइंडिंग व्हील का चयन करें।
- यदि कंपोनेंट किसी कठोर मटीरियल जैसे टंगस्टन कार्बाइड, सिरैमिक आदि से कोटेड है तो डायमंड व्हील का उपयोग करें, अन्य मामलों में सिलिकॉन कार्बाइड व्हील / एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील का उपयोग करें।
- कंपोनेंट के संबंधित जॉब कार्ड / ड्रॉइंग का संदर्भ लें।
- कंपोनेंट को मशीन पर सेंटर्स के बीच माउंट करें।
- रन-आउट (Run Out) जांचें, अधिकतम अनुमेय सीमा 0.02 माइक्रोन है या ग्राहक की ड्रॉइंग के अनुसार है।
- जॉब स्पीड और फीड स्पीड सेट करें। टंगस्टन कार्बाइड, सिरैमिक जैसे कठोर मटीरियल के लिए कट की गहराई (Depth of Cut) 0.01mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा नरम मटीरियल के लिए यह 0.025mm होनी चाहिए।
- जॉब कार्ड में दिए गए फिनिश डायमेंशन के अनुसार इंटरमीडिएट डायमेंशन की जांच की जानी चाहिए।
- ऑपरेटर / क्वालिटी इंस्पेक्टर को जॉब कार्ड में डायमेंशन और सरफेस रफनेस (Surface Roughness) दर्ज करनी चाहिए।
- अनलोडिंग के दौरान क्षति से बचने हेतु कंपोनेंट को ग्राइंडिंग मशीन से उचित रूप से पैक की गई स्थिति में निकालें।
- कंपोनेंट को फोम शीट और कॉटन टेप / थर्मोकॉल पैकिंग से उचित रूप से पैक किया जाएगा तथा ट्रेसिबिलिटी (Traceability) हेतु येलो टैग के साथ डिस्पैच सेक्शन में रखा जाएगा।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	हस्ताक्षर:	दिनांक:
अनुमोदित (Approved):	हस्ताक्षर:	दिनांक: