

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर्स कार्य निर्देश	QF/QMS/02/15	PLASMA
	संशोधन: 00	
	दिनांक: 01/03/2019	

इस मूल्यांकन में शामिल कार्य / गतिविधि: कंपोनेंट की सफाई (Cleaning of Components)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- हर समय सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) पहनना अनिवार्य है।
- लंबे और खुले बालों को ढककर / बांधकर रखना आवश्यक है।
- मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।
- हाथ और पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग / सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
- श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection Devices) आवश्यक हैं।
- तेल-रहित (Oil Free) चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
- इस मशीन का उपयोग करते समय कान की सुरक्षा (Hearing Protection) का प्रयोग करें।

संचालन प्रक्रिया (Operations Procedure):

- सफाई (Cleaning) का उद्देश्य एक स्वच्छ और दोष-रहित सतह सुनिश्चित करना है, ताकि कोटिंग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा जा सके।
- कार्य क्षेत्र साफ हो तथा ग्रीस, तेल एवं किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करें।
- केरोसिन में भिगोए हुए कॉटन रैग्स (Cotton Rags) से अतिरिक्त ग्रीस / तेल हटाएं और कंपोनेंट को अच्छी तरह पोंछें।
- टाइटेनियम से बने एविएशन कंपोनेंट के लिए केवल एसीटोन (Acetone) का उपयोग करें तथा अन्य पाटर्स के लिए ट्राइक्लोरोएथिलीन (Trichloroethylene) का उपयोग करें, या सुपरवाइज़र / वर्क्स मैनेजर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार करें।
- कंपोनेंट को अच्छी तरह और सख्ती से पोंछें।
- छोटे कंपोनेंट के लिए उन्हें संबंधित सॉल्यूशन (Solution) वाले कंटेनर में डुबो दें।
- यदि कंपोनेंट की कोटिंग सतह पर अतिरिक्त तेल पाया जाए तो बर्नर से गर्म करके अतिरिक्त तेल हटाएं।
- यदि कंपोनेंट पर कोई बर (Burr), नुकीले किनारे (Sharp Edges) या जंग (Rusting) दिखाई दे, तो चिकनी और स्वच्छ सतह सुनिश्चित करने हेतु एमरी पेपर (Emery Paper) या न्यूमैटिक टूल्स (Pneumatic Tools) से विकृतियां (Deformities) हटाएं।

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	हस्ताक्षर:	दिनांक:
अनुमोदित (Approved):	हस्ताक्षर:	दिनांक: