

इस मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाली संचालन/कार्य/जॉब गतिविधि: ब्लास्टिंग

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) :

सुरक्षा चश्मा हर समय पहना जाना चाहिए।



लंबे व खुले बालों को बांधकर रखना चाहिए।



मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए.



हाथों और पैरों को ढकने वाले फिटेड/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।

श्वसन सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं।



तेल-रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।



श्रवण सुरक्षा का उपयोग मशीन चलाते समय करें।

नोट: स्टेनलेस स्टील कंपोनेंट्स के लिए हमेशा वर्जिन एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्रिट का उपयोग करें।

संचालन प्रक्रिया:

1. जॉब कार्ड, फोटोग्राफ्स, ग्राहक का नाम, जेसी नंबर एवं पीआईआर नंबर जॉब से मेल खाते हैं यह जाँच करें। जाँचें कि पीआर पर जॉब हार्डनेस एवं एमओसी उल्लिखित है या नहीं। यदि नहीं, तो इसे क्यूसी से जाँच व अपडेट करवाएँ।
2. वांछित Ra प्राप्त करने हेतु फॉर्मेट नंबर QF/QA/27 के अनुसार ब्लास्ट पैरामीटर सेट करें और ग्रिट का चयन करें। यदि पीआईआर पर उल्लिखित हो तो जॉब हेतु वर्जिन एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्रिट का उपयोग करें।
3. उपयोग की उपयुक्तता जाँचने हेतु नोज़ल पर गो/नो गेज का उपयोग करें। आवश्यकता होने पर नोज़ल बदलें।
4. ब्लास्टिंग में नमी की उपस्थिति उचित नहीं है। जाँच हेतु प्रक्रिया QF/QMS/02/29 का पालन करें। नमी पाए जाने पर मेंटेनेंस/प्रोडक्शन सुपरवाइज़र से संपर्क करें।
5. कोटेड एवं नॉन-कोटेड क्षेत्रों की सही पहचान करें तथा मास्किंग की अखंडता की जाँच करें। कोटिंग एवं नॉन-कोटिंग क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु ड्राइंग एवं स्केच जाँचें, आवश्यकतानुसार क्यूसी/मास्किंग विभाग से संपर्क करें।
6. ब्लास्टिंग से पहले और बाद में VI प्रक्रिया के अनुसार कंपोनेंट का दृश्य निरीक्षण करें ताकि डेंट, बर् आदि जैसी किसी भी विकृति की जाँच हो सके।
7. ब्लास्टिंग के दौरान जॉब को उचित फिक्सचर में पकड़ें और सावधानीपूर्वक हैंडल करें।

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF-QMS/02/04

Rev. 03

Date : 08.02.2026



कार्य निर्देश

8. 75° - 80° के कोण का उपयोग करें तथा जॉब से 6" से 12" की दूरी बनाए रखें, ताकि वांछित सतह खुरदरापन प्राप्त हो सके।
9. गलत ब्लास्ट कोण एवं प्रेशर सेट कर या कई बार पास देकर सतह को ओवर-ब्लास्ट न करें, क्योंकि इससे ब्लास्ट की गई सतह पर ग्रिट फँस सकता है।
10. सुनिश्चित करें कि कंपोनेंट का पूरा सतह क्षेत्र ब्लास्ट किया गया है और कोई भी क्षेत्र छूटा न हो।
11. ब्लास्टिंग के बाद जॉब का दृश्य निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि कोई दोष न हो।
12. यदि माइक्रो पिन होल दिखाई दे या पिन होल/थ्रेडेड भाग से तेल का अवशेष दिखे, तो तेल के निशान हटाने के लिए बर्नर या ब्लोअर का उपयोग करें।
13. आवश्यकता होने पर प्रभावित क्षेत्र को पुनः ब्लास्ट करें।
14. ब्लास्टिंग के बाद धूल हटाने हेतु कंपोनेंट पर हवा से ब्लो करें।
15. अंतिम ब्लास्टिंग के बाद सुनिश्चित करें कि सतह समान रूप से ब्लास्ट हुई है। ब्लास्ट की गई सतह की तुलना ग्रिट कम्पेरेटर से करें तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुरूपता जाँचने हेतु टेस्ट-एक्स टेप से मापें।
16. जॉब कार्ड में दिनांक, ब्लास्टिंग हेतु ग्रिट एवं प्रेशर तथा ब्लास्टिंग ऑपरेटर का नाम भरें।
17. इसे क्वालिटी इंस्पेक्टर/क्यूए/स्प्रे ऑपरेटर से स्वीकृत करवाएँ।
18. ऑपरेटर सुनिश्चित करे कि सतह के संदूषण या ऑक्सीकरण से बचने हेतु ग्रिट ब्लास्टिंग पूर्ण होने के 2 घंटे के भीतर कोटिंग लगाई जाए।
19. ब्लास्टिंग हेतु अगले जॉब के लिए स्प्रे ऑपरेटर/प्लानर से पूछें। स्प्रेडिंग में डाउनटाइम से बचने हेतु सभी स्प्रे स्टेशनों के लिए "स्प्रे हेतु तैयार जॉब" का बैकलॉग बनाए रखें।

मूल्यांकनकर्ता :

Prassana Wadkar

हस्ताक्षर:

PSW

दिनांक:

08.02.2026

स्वीकृत:

Haarsh Doshi

हस्ताक्षर:

HDD

दिनांक:

08.02.2026