

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसरस कार्य निर्देश	QF/QMS/02/38	
	रविजिन: 00	
	दिनांक: 14.04.2024	

इस मूल्यांकन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/नौकरी गतिविधि: मास्कगि

कार्य निर्देश:

1. मास्कगि से पहले प्लानर / आईएसआर (इनबाउंड सेल्स प्रतिनिधि) से पीआईआर या जॉब कार्ड लेना अनिवार्य है।
2. पीआईआर में मौजूद स्केच या ड्राइंग से यह निर्धारित करें कि किस क्षेत्र को मास्क करना है।
3. पीआईआर/जॉब कार्ड में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मास्कगि टेप/मास्कगि पुट्टी/शमि/मेटल मास्कगि का चयन करें, अर्थात प्लाज्मा प्रक्रिया के लिए हरा (ग्रीन) टेप तथा एचवीओएफ (HVOF) प्रक्रिया के लिए सल्वर टेप/मेटल मास्कगि/पुट्टी/शमि।
4. एसीटोन की सहायता से कॉम्पोनेन्ट को साफ करें और सुनिश्चित करें कि सफाई के बाद कॉम्पोनेन्ट तेल और धूल से मुक्त हो।
5. कोटिंग क्षेत्र से कम से कम 2 ममी का अंतर छोड़कर कॉम्पोनेन्ट की मास्कगि शुरू करें।
6. कोटिंग क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र में दो बार मास्कगि करें।
7. उचित दबाव डालना सुनिश्चित करें तथा लकड़ी की स्टिक की सहायता से सभी हवा के बुलबुले (एयर पॉकेट) हटा दें।
8. कॉम्पोनेन्ट के बगिरे कोटेड क्षेत्र को ढकने के लिए इंसुलेशन टेप का उपयोग करें और इस प्रकार मास्कगि पूर्ण करें।
9. मास्कगि पूर्ण होने के बाद टाइमशीट भरें।

मूल्यांकनकर्ता:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	
अनुमोदित:	हर्ष दोशी	हस्ताक्षर:		तथि:	