

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य नर्देश	QF/QMS/02/39 रविजिन: 00 दिनांक: 25.04.2024	
--	---	---

इस मूल्यांकन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/नौकरी गतिविधि: मैक्रो हार्डनेस टेस्टर (रॉकवेल)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):

 हर समय सुरक्षा चश्मा (सेफ्टी ग्लासेस) पहनना अनिवार्य है।	 लंबे और खुले बालों को बांधकर रखा जाना चाहिए।
 मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।	 बाजूओं और पैरों को ढकने के लिए फटि/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
 श्वसन सुरक्षा उपकरण (रेस्पिरटरी प्रोटेक्शन) आवश्यक है।	 तेल रहति चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
 इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा (हियरिंग प्रोटेक्शन) का उपयोग किया जाना चाहिए।	

1. परीक्षण किए जा रहे सैंपल के लिए आवश्यक हार्डनेस स्केल की पहचान करें। (HRA, HRB, HRC, HR15N व HR15Y) (A) चित्र.1
2. स्केल HRA, HRB व HRC के लिए नॉब को रॉकवेल (Rockwell) स्थिति पर तथा स्केल HR15N व HR15Y के लिए सुपरफिशियल (Superficial) स्थिति पर घुमाएं (B) (चित्र.2 a,b)
3. चयनित स्केल के आधार पर नॉब घुमाकर लोड (भार) का चयन करें। (C) (तालिका 1)
4. चयनित स्केल के आधार पर उपयुक्त इंडेंटर माउंट करें। (D) तालिका 1 देखें।
5. टेस्ट-ब्लॉक को टिशू पेपर से साफ करें और इसे मशीन के विशेष एनवलि या वर्क टेबल पर रखें। (E)



चित्र.1

6. सुनिश्चित करें क्लोडिंग लीवर को चित्र में दिखाए अनुसार आगे की ओर खींचा गया है (चित्र.3)
7. टेस्ट स्पेसमिन को तब तक धीरे-धीरे ऊपर उठाने के लिए कैप्स्टन व्हील घुमाएं जब तक कथिह इंडेंटर टपि के संपर्क में न आ जाए। (F)
8. सुनिश्चित करें कसिंबंधति स्केल शून्य पर सेट है। (A)
9. चित्र में दिखाए अनुसार लोडिंग लीवर को पीछे की ओर धकेलें। (चित्र.4)
10. 5 सेकंड का समय व्यतीत होने के बाद स्केल पर दिखाई गई रीडिंग दर्ज करें।
11. क्रम संख्या 5 से 8 में दिखाए गए चरणों को तीन बार दोहराएं और रीडिंग दर्ज करें।
12. क्रम संख्या 11 से प्राप्त रीडिंग्स से, मानक मान (स्टैंडर्ड वैल्यू) से वचिलन दर्ज करें।
13. अब स्पेसमिन को एनवलि पर रखा जाता है और चरण 5 से 8 दोहराए जाते हैं।
14. मान दर्ज करने के बाद, लोडिंग लीवर को अनलोडिंग स्थिति में लाने के लिए आगे की ओर खींचें। (चित्र.3)

मूल्यांकनकर्ता:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	
अनुमोदति:	हरष दोशी	हस्ताक्षर:		तथि:	



(चत्तिर.2 a)



(चत्तिर.2 b)



(चत्तिर.3)



(चत्तिर.4)

स्केल	लोड	इंडेटर	डायल स्केल
HRA	60 Kg	डायमंड	काला
HRB	100 Kg	1/16" बॉल	लाल
HRC	150 Kg	डायमंड	काला
HR15Y	15 Kg	1/2" बॉल	N/T
HR15N	15 Kg	डायमंड	N/T

(तालकि.1)

मूल्यांकनकर्ता:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	
अनुमोदति:	हर्ष दोशी	हस्ताक्षर:		तथि:	