

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर	QF-QMS/02/43	
	रविजिन: 00	
	दनिंक: 03.11.2025	

इस मूल्यांकन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/नौकरी गतिविधि: सीलेट अनुप्रयोग (एप्लीकेशन)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):

 हर समय सुरक्षा चश्मा (सेफ्टी ग्लासेस) पहनना अनिवार्य है।	 लंबे और खुले बालों को बांधकर रखा जाना चाहिए।
 मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।	 बाजूओं और पैरों को ढकने के लिए फटि/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
 श्वसन सुरक्षा उपकरण (रेस्पिरटरी प्रोटेक्शन) आवश्यक है।	 तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
 इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा (हियरिंग प्रोटेक्शन) का उपयोग किया जाना चाहिए।	

- धूल हटाने के लिए सतह को अच्छी तरह से साफ करें।
- सुनिश्चित करें कि थर्मल कोटिंग पूरी तरह क्योर हो चुकी है और सतह साफ व सूखी है।
- उच्च बटुओं (हाई पॉइंट्स) को हटाने के लिए कोटेड सतह पर हल्के से स्क्रॉच ब्राइट ब्रश का प्रयोग करें।
- सुनिश्चित करें कि सीलेट सॉल्यूशन को ठीक से मिलाया गया है और हॉपर में लोड किया गया है।
- एयर प्रेशर को 20 - 40 PSI की सीमा में समायोजित करें।
- स्प्रे गन को वर्क सतह से 6 - 8 इंच की दूरी पर सेट करें।
- सतह के सापेक्ष लगभग 90° का स्प्रे एंगल बनाए रखें।
- सतह के प्रकार के अनुसार नोज़ल या एयर कैप सेट करें:
 - बेलनाकार (सलिडिफिकल) सतहों के लिए वर्टिकल [चित्र.1a]
 - आयताकार (रेक्टैंगुलर) सतहों के लिए हॉरिजॉन्टल [चित्र.2a]



चित्र.1a

नोज़ल की स्थिति जांचें (वर्टिकल)

पृष्ठ 1 का 2

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:		तथि:	
सत्यापित किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	



चतिर.2a

नोज़ल की स्थितिजिांचे (हॉरजिॉन्टल)

9. कागज़ पर एक परीक्षण स्प्रे करें और पुष्टि करें कि स्प्रे पैटर्न बना टपकाव (ड्रपिंग) के एकसमान है।
10. उचित स्प्रे पैटर्न प्राप्त करने के लिए स्क्रू समायोजित करें।
11. सॉल्यूशन तैयार करने के 30 मिनट के भीतर सीलेट अनुप्रयोग शुरू करें।
12. सीलेट को समान रूप से लगाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आवश्यक क्षेत्र पूरी तरह से कवर हो।
13. कोटेड सतह को बना छुए 8-12 घंटे तक क्योर होने दें।

सावधानियां:

- स्प्रे करते समय सुनिश्चित करें कि एयर प्रेशर स्थिर है।
- एक क्षेत्र में सीलेट के अत्यधिक जमाव (बलिड-अप) से बचें।
- जाम (क्लॉगिंग) रोकने के लिए उपयोग के बाद स्प्रे गन को अच्छी तरह साफ करें।
- दुर्घटनाओं से बचने के लिए एयर उपकरण को सावधानीपूर्वक संभालें।
- सुनिश्चित करें कि एयर सूखी है और उसमें कोई नमी नहीं है।

पृष्ठ 2 का 2

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:		तथि:	
सत्यापित किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	