

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४३	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : ०३.११.२०२५	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/नोकरीचे क्रियाकलाप: सीलंट लावणे
आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

१. धूळ काढण्यासाठी पृष्ठभाग पूर्णपणे स्वच्छ करा.
२. थर्मल कोटिंग पूर्णपणे वाळले आहे आणि पृष्ठभाग स्वच्छ व कोरडा आहे याची खात्री करा.
३. उंचवटे काढून टाकण्यासाठी लेपित पृष्ठभागावर स्क्रॉच ब्राइट ब्रश हलक्या हाताने लावा.
४. सीलंट द्रावण व्यवस्थित मिसळून हॉपरमध्ये भरले आहे याची खात्री करा.
५. हवेचा दाब २० ते ४० PSI च्या मर्यादेत समायोजित करा.
६. स्प्रे गन कामाच्या पृष्ठभागापासून ६ ते ८ इंच अंतरावर ठेवा.
७. पृष्ठभागाशी फवारणीचा कोन अंदाजे ९०° ठेवा.
८. पृष्ठभागाच्या प्रकारानुसार नोजल किंवा एअर कॅप लावा.
 - दंडगोलाकार पृष्ठभागांसाठी उभे [आकृती 1a]
 - आयताकार पृष्ठभागांसाठी आडवे [आकृती 2a]



आकृती १अ

नोजलची स्थिती (उभी) तपासा

पृष्ठ १ च्या २

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही		तारीख	
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही		तारीख	



आकृती २अ

नोजलची स्थिती (आडवी) तपासा

९. कागदावर चाचणी फवारणी करा आणि थेब न पडता फवारणीचा फैलाव एकसमान असल्याची खात्री करा.

१०. योग्य फवारणीचा नमुना मिळवण्यासाठी सक्कू समायोजित करा.

११. द्रावण तयार केल्यापासून ३० मिनिटांच्या आत सीलंट लावण्यास सुरुवात करा.

१२. आवश्यक असलेल्या भागावर पूर्णपणे आच्छादन होईल याची खात्री करून, सीलंट समान रीतीने लावा.

१३. लेपित पृष्ठभागाला स्पर्श न करता ८-१२ तास सुकू द्या.

सावधगिरी :

- फवारणी करताना हवेचा दाब स्थिर असल्याची खात्री करा.
- एकाच ठिकाणी सीलंटचा अतिरिक्त थर जमा होणे टाळा.
- वापरानंतर स्प्रे गन पूर्णपणे स्वच्छ करा जेणेकरून ती चोक होणार नाही.
- अपघात टाळण्यासाठी हवेची उपकरणे काळजीपूर्वक हाताळा.
- हवा कोरडी आणि आर्द्रताविरहित असल्याची खात्री करा.

पृष्ठ २ च्या २

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही		तारीख	
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही		तारीख	