Procédure PROC-06

Contrôle du circuit de charge

Codes concernés	P0562
Voyants	V07
Motorisations	Essence et diesel
Outillage	Multimètre, testeur de batterie
Schéma associé	SCH-06

Objectif

Distinguer une batterie faible, un défaut de charge et un mauvais contact.

Étapes

1. Mesurer la tension de la batterie au repos, moteur arrêté depuis plusieurs heures.
2. Mesurer la tension moteur tournant et la comparer à la plage de charge prévue par le constructeur.
3. Contrôler l'état et la tension de la courroie d'accessoires.
4. Contrôler cosses et masses : oxydation, serrage.
5. Tester la batterie avec un testeur adapté.
6. Si la tension de charge reste basse avec une batterie saine, contrôler l'alternateur et son régulateur.

Interprétation des résultats

Observation	Piste
Tension au repos basse, charge correcte	Batterie à recharger ou remplacer
Tension de charge basse	Alternateur, régulateur ou courroie
Chute de tension aux cosses	Contact oxydé ou desserré

Sécurité

Ne jamais débrancher la batterie moteur tournant.