Tukang Copilot

Laporan Perbaikan

#568c0c3ba434

HATI-HATI Keselamatan

Ada bensin di sekitar motor dan mesin bisa panas, serta ada risiko sengatan kecil dari koil pengapian. Hindari api dan jangan pegang cop busi saat distarter.

Barang

Mesin motor matic skuter dengan busi terbuka

Masalah

Motor Honda Beat distarter bisa berputar tapi tidak mau hidup, kemungkinan besar pengapian tidak sampai karena cop busi lepas.

Penyebab yang ditangani

Cop busi terlepas sehingga api tidak sampai ke busi

Foto dengan bagian yang ditandai (SAM 3.1)



Kemungkinan penyebab

85% Cop busi terlepas sehingga api tidak sampai ke busi

60% Busi kotor, aus atau mati

50% Kabel koil atau cop busi kendor dan sambungan rusak

Sebelum mulai, pastikan

- ☐ Kontak motor OFF dan kunci dicabut
- ☐ Mesin sudah dingin dan motor di standar tengah
- ☐ Tidak ada bensin menetes dan jauhkan dari api atau rokok

Langkah (0/5 terverifikasi kamera)

1. Putar kontak ke OFF dan cabut kunci. Parkir motor dengan standar tengah.
   -> kunci kontak terlihat OFF dan tercabut, motor berdiri tegak di standar tengah
2. Lap debu tebal di sekitar busi dan cop busi dengan kain kering. Pastikan tidak ada pasir masuk ke lubang busi.
   -> area sekitar busi dan kepala silinder bersih dari debu tebal, busi terlihat jelas
3. Periksa cop busi dan kabelnya, pastikan tidak retak atau sobek. Jangan tarik paksa sambungan isolasi hitam.
   -> cop busi utuh dipegang dekat busi, tidak pecah dan kabel tersambung
4. Dorong cop busi lurus ke kepala busi sampai mentok dan terasa mengklik. Putar sedikit sambil ditekan agar rapat.
   -> cop busi menancap penuh menutupi kepala busi, tidak ada celah terangkat
5. Putar kontak ke ON dan tekan starter untuk menghidupkan mesin. Dengarkan suara mesin hidup langsam.
   -> motor menyala langsam dan cop busi tetap menancap tidak lepas kena getaran

Motor distarter langsung hidup dan langsam stabil, cop busi tetap menancap rapat setelah 1 menit mesin bergetar.

Alat

- Kunci busi 16mm / kunci T	**Rp35.000**
- Lap kain dan sikat kecil	**Rp15.000**

Suku cadang

- Cop / tutup busi Honda Beat	**Rp25.000**
- Busi NGK CPR7EA-9 untuk Beat	**Rp22.000**

Perkiraan biaya suku cadang: Rp47.000 ~25 menit

Harga bengkel biasanya (jasa + suku cadang): Rp75.000
Hemat sendiri (hanya suku cadang): Rp28.000

Yang dilakukan AI

- 0s Cek kata berbahaya (gas, listrik rumah, rem...): aman, lanjut [kode]
- 12s Melihat foto: Mesin motor matic skuter dengan busi terbuka, 5 bagian dikenali [muse-spark-1.3] 12.3s
- 20s Menandai 5 dari 5 bagian di fotomu (masker piksel) [sam-3.1] 7.9s
- 37s Paling mungkin: Cop busi terlepas sehingga api tidak sampai ke busi (85%), dari 3 kemungkinan [muse-spark-1.3] 17.3s
- 57s Menyusun 5 langkah untuk: Cop busi terlepas sehingga api tidak sampai ke busi [muse-spark-1.3] 19.8s
- 57s Rencana dicek aturan keselamatan di kode: lolos (HATI-HATI) [kode]

Di balik layar: model yang dipakai

- Cek keselamatan teks: aturan di kode
- Lihat foto: muse-spark-1.3 12.3s
- Tandai bagian: sam-3.1 7.9s
- Diagnosa: muse-spark-1.3 17.3s
- Susun langkah: muse-spark-1.3 19.8s
- Cek keselamatan rencana: aturan di kode

Panduan ini hanya untuk perbaikan ringan. Harga adalah perkiraan. Untuk gas, listrik rumah, atau tegangan tinggi, panggil teknisi.

Halaman ini bisa dicetak atau ditunjukkan ke bengkel supaya tidak mulai dari nol.

Status

Masih dikerjakan pemilik, belum ada hasil

Yang ditemukan

Mesin motor matic skuter dengan busi terbuka (Honda Beat)
Motor Honda Beat distarter bisa berputar tapi tidak mau hidup, kemungkinan besar pengapian tidak sampai karena cop busi lepas.
Terlihat di foto: cop busi terlepas dan tidak terpasang ke busi; mesin, kepala silinder dan rangka tertutup debu tebal; ada rembesan kotoran oli di sekitar kepala silinder kiri; ada sambungan kabel yang dibungkus isolasi hitam; terlihat teks di foto: Sample photo (AI-generated)
- Cop busi terlepas sehingga api tidak sampai ke busi (85%): Cop busi di foto terlihat terangkat dan tidak menancap ke busi; Keluhan distarter cuma bunyi tapi mesin tidak nyala cocok dengan tidak ada api
- Busi kotor, aus atau mati (60%): Busi terlihat kotor menancap di kepala silinder; Motor susah hidup sejak pagi; Mesin dan kepala silinder tertutup debu tebal tanda jarang servis
- Kabel koil atau cop busi kendor dan sambungan rusak (50%): Ada sambungan kabel dibungkus isolasi hitam dekat cop busi; Cop busi dan kabel terlihat tua dan berdebu
Bagian yang ditandai: 1. busi, 2. cop busi, 3. kepala silinder, 4. tutup kipas mesin, 5. sambungan kabel isolasi

Yang sudah dicoba

- Sedang dicoba sekarang: Cop busi terlepas sehingga api tidak sampai ke busi

Foto dari pemilik



Foto 1